# Rechnung

**MUSTER-2026-001**

**RECHNUNGSSTELLER**

Musterwerkstatt Beispiel
Beispielstraße 12
12345 Musterstadt
werkstatt@example.com · Telefon 0000 000000
Steuerkennung: MUSTER – keine gültige Steuerkennung

**RECHNUNGSEMPFÄNGER**

Max Mustermann
Musterweg 3
12345 Musterstadt
0000 000000
kunde@example.com

| RECHNUNGSDATUM | LEISTUNGSDATUM | ZAHLUNGSFRIST |
|---|---|---|
| 15.10.2026 | 15.10.2026 | Nicht angegeben |

**Auftrag AF-2026-001 · Bremsen & Inspektion**
Volkswagen Golf VII · Kennzeichen B · MW 248 · 86.420 km
FIN: MUSTER-FIN-123

Alle Positionspreise brutto, inklusive der unten ausgewiesenen Umsatzsteuer.

| Pos. | Bezeichnung | Menge | Einzelpreis | Betrag |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bremsscheibe vorne | 2 | 99,00 € | **198,00 €** |
| 2 | Bremsbelagsatz vorne | 1 | 69,00 € | **69,00 €** |
| 3 | Arbeitslohn / Leistungen | 1 | 222,00 € | **222,00 €** |

| | |
|---|---|
| Nettobetrag | 410,92 € |
| Umsatzsteuer 19 % | 78,08 € |
| **Gesamtbetrag** | **489,00 €** |

## Ausgeführte Leistungen

- Bremsscheiben und Bremsbeläge vorne erneuert
- Inspektion durchgeführt
- Bremsflüssigkeit geprüft

## Steuerhinweis

Nur ein fiktives Anwendungsbeispiel. Keine echte Rechnung.

## Zahlung

Musterrechnung – keine Zahlungsaufforderung.

MUSTER