



1 Despiece vigas piso cubierta
1 : 25

EMPRESA	
Musk	
REPRESENTANTE LEGAL	
HERNAN CUREA CHAMAS	
NIT. 868.058.303-7	
INFORMACIÓN DEL PROYECTO	
NOMBRE	
Conjunto residencial : Asturias Real	
DIRECCIÓN	
Av. Caracas # 37-48	
CIUDAD	
Bogotá D.C.	
ÁREA	
ESTRUCTURAS	
FACTORES DE AMENAZA SÍSMICA	
Ar: 0.15	Fig. 1.80
Az: 0.20	Fig. 1.7
Tipo de perfil: D	
GRUPO DE USO	
TIPO 1	Portico - combinado
CAPACIDAD DE DISIPACIÓN DE ENERGÍA	
MATERIAL	
Concreto:	Fact. 28MPa Vigas
Acero:	Fact. 38MPa Col.
Factores de Disipación	
Res: 5.0	ρ = 1.0
μ = 1.0	ρ = 1.0
Res: 5.0	ρ = 1.0
PROFESIONALES RESPONSABLES	
DISEÑADOR ESTRUCTURAL	
Juan Sebastián Quiroga Llaviano	
No. matrícula: 103250306	
DISEÑADOR ESTRUCTURAL	
Nicolás Alberto Quiroga Llaviano	
No. matrícula: 1018511858	
BIM COORDINADOR	
Juan José Montenegro Rondon	
No. matrícula: 110860264	
BIM MANAGER	
Juliana Natalia Ruiz Cornejo	
C.C. 1014303291	
INFORMACIÓN DEL PLANO	
NUMERO DEL PLANO	
E121	
ESCALA	
1 : 25	
FECHA	
VERSIÓN	
01	
CONTENIDO	
Despiece de vigas cubierta	
CONTROL DE CAMBIOS	
FECHA	
DESCRIPCIÓN	
CO/MMAA	
CO/MMAA	
OBSERVACIONES:	

