





TRAMO 1



TRAMO 2



TRAMO 3



1 Despiece escaleras piso tipo
1 : 10

2 Esquema 1 muro 1 Copy 1

EMPRESA	
Musk	
REPRESENTANTE LEGAL	
HERNAN CUREA CHAMAS	
NIT. 868.058.303-7	
INFORMACIÓN DEL PROYECTO	
NOMBRE	
Conjunto residencial: Asturias Real	
DIRECCIÓN	
Av. Caracas # 37-45	
CIUDAD	
Bogotá D.C.	
ÁREA	
ESTRUCTURAS	
FACTORES DE AMENAZA SÍSMICA	
Ar: 0.15	Fig. 1.80
Az: 0.25	Fig. 1.7
Tipo de perfil: D	
GRUPO DE USO	
TIPO 1	ESTRUCTURAL
SISTEMA	
Puentes - combinado	
CAPACIDAD DE DISIPACIÓN DE ENERGÍA	
MATERIAL	
Concreto	Barra S-0 - p=1.0
Fc: 28MPa Vigas	f = 1.0 - f = 1.0
Fc: 38MPa Col	f = 1.0 - f = 1.0
Acero	Fy: 420MPa
PROFESIONALES RESPONSABLES	
DISEÑADOR ESTRUCTURAL	
Juan Sebastián Quiroga Lévano	
No. matrícula: 103250306	
DISEÑADOR ESTRUCTURAL	
Nicolás Alberto Osorio Salazar	
No. matrícula: 1018511858	
BIM COORDINADOR	
Juan José Montenegro Rendón	
No. matrícula: 110869294	
BIM MANAGER	
Juliana Natalia Ruiz Corrales	
C.C. 1014303291	
INFORMACIÓN DEL PLANO	
NÚMERO DEL PLANO	
E119	
ESCALA	
1 : 10	
FECHA	
VERSIÓN	
01	
CONTENIDO	
Despiece de escalera piso tipo	
CONTROL DE CAMBIOS	
FECHA	DESCRIPCIÓN
DD/MM/AA	DD/MM/AA
OBSERVACIONES:	