



1 Despiece de vigas piso 2  
1 : 25

EMPRESA	
Musk	
REPRESENTANTE LEGAL	
HERNAN CUREA CHAMAS	
NIT. 868.058.303-7	
INFORMACIÓN DEL PROYECTO	
NOMBRE	
Conjunto residencial : Asturias Real	
DIRECCIÓN	
Av. Caracas # 37-48	
CIUDAD	
Bogotá D.C.	
ÁREA	
ESTRUCTURAS	
FACTORES DE AMENAZA SÍSMICA	
Ar: 0.15	Fig. 1.80
Az: 0.20	Fig. 1.7
Tipo de perfil: D	
SISTEMA	
GRUPO DE USO	ESTRUCTURAL
TIPO 1	Portico - combinado
CAPACIDAD DE DISIPACIÓN DE ENERGÍA	
MATERIAL	
Concreto:	Factores
f <sub>c</sub> : 28MPa Vigas	DISIPACIÓN
f <sub>c</sub> : 30MPa Cód	Res: 5.0 ; p=1.0
Acero:	f <sub>y</sub> : 420MPa
PROFESIONALES RESPONSABLES	
DISEÑADOR ESTRUCTURAL	
Juan Sebastián Quiróga Llaviano	
No. matrícula: 103250306	
DISEÑADOR ESTRUCTURAL	
Nicolás Albano Quiróga Llaviano	
No. matrícula: 101851858	
BIM COORDINADOR	
Juan José Montenegro Rondon	
No. matrícula: 110862864	
BIM MANAGER	
Juliana Natalia Ruiz Coronel	
C.E. 1014303291	
INFORMACIÓN DEL PLANO	
NÚMERO DEL PLANO	
E112	
ESCALA	
1 : 25	
FECHA	
VERSIÓN	
01	
CONTENIDO	
Despiece de vigas piso 2	
CONTROL DE CAMBIOS	
FECHA	DESCRIPCIÓN
DD/MM/AA	DD/MM/AA
OBSERVACIONES:	