DroneMission Pro

Reporte de misión MSN-0001

Generado el 25/10/2026 05:36

Información de la misión

Código	MSN-0001	**Nombre**	Inspección torre de transmisión T-45
Tipo	INSPECCION	**Estado**	FINALIZADA
Prioridad	ALTA	**Ubicación**	Línea Yumbo - Cali, torre T-45
Coordenadas	3.5852, -76.4951	**Fecha programada**	2026-10-18
Horario	08:00 - 09:30	**Duración real**	25 min
Inicio real	18/10/2026 05:34	**Fin real**	18/10/2026 05:59
Objetivo	Detectar puntos calientes y daños en aisladores.	**Patrón de vuelo**	Órbita de inspección (18 puntos)

Cliente

Nombre	Energía del Pacífico E.S.P.	**Documento**	890456789-1
Correo	operaciones@epacifico.example	**Teléfono**	602 555 0202

Recursos asignados

Drone	DRN-001 - Halcón I	**Modelo**	DJI Matrice 300 RTK
Piloto	Andrés Torres Molina	**Licencia**	UAEAC-RPA-2023-0145

Telemetría resumida

DATOS SIMULADOS DE DEMOSTRACIÓN: no provienen de un drone real.

Lecturas	6	**Distancia**	1620 m
Altitud máxima	60.0 m	**Velocidad promedio**	17.86 km/h
Tiempo de vuelo	25 min 0 s	**Batería**	94 % 49 % (consumo 45 %)

Incidentes (1)

Fecha	Tipo	Severidad	Descripción	Estado
18/10/2026 05:43	OBSTACULO	MEDIA	Ave rapaz cerca de la torre; se mantuvo distancia de seguridad.	RESUELTO

Evidencias (2)

Tipo	Nombre	Descripción	Fecha
DOCUMENTO	Informe termográfico T-45	Resumen de temperaturas registradas.	18/10/2026 06:14
FOTOGRAFIA	Aislador fase B	Punto caliente leve en el aislador de la fase B.	18/10/2026 05:46

Observaciones

Vuelo sin novedades mayores.