



تحقق
TAHAQOQ
INTERNATIONAL CO.

INSPECTION REPORT
تقرير الفحص

شركة التحقق الدولية لفحص السيارات
TAHAQOQ International Vehicles
Inspection Center - Dammam

رقم التقرير: TD13308

تاريخ 1443/09/08 هـ الموافق 2022/04/09

رقم الهيكل	MNTBB7A9XH6051824
------------	-------------------

مكان الفحص	مختبر التحقق الدولية لفحص السيارات بالدمام	عدد الركاب	5
الجهة الطالبة للفحص	سلوى	قراءة العداد	43761
رقم بيان الاستيراد	2278	نوع المركبة	NISSAN
تاريخ بيان الاستيراد	1443/08/27	الطراز	SENTRA.
تاريخ استلام المركبة	2022/04/09	الموديل	2017
رقم الإحالة	1514	اللون	ابيض
اسم المستورد	صالح محمد صالح الحامد	البلد المستورد منه	اليابان

نتيجة الفحص :	مطابق
---------------	-------

المدير الفني : عبد الحكيم البريه



TAHAQOQ Vehicles Inspection Center
Address : Alkhalidiyah, Dammam, KSA
Phone : 966553571714
Email : info@tahaqoq.com



مركز التحقق الدولية لفحص السيارات بمدينة الدمام
العنوان : الخالدية الجنوبية، الدمام، المملكة العربية
السعودية
الهاتف : 966553571714
إيميل : info@tahaqoq.com



رقم التقرير: TD13308

تاريخ 1443/09/08 هـ الموافق 2022/04/09

تقرير الفحص الخارجي والفحص السفلي

Pass	أحزمة الأمان	25	متطلبات القبول والرفض	
Pass	طفاية الحريق و مثلث التحذير وحقيبة الإسعاف	26	أ- شهادة مطابقة خليجية لنفس الطراز	Pass
Pass	طفاية الحريق و مثلث التحذير وحقيبة الإسعاف	27	ب- السيارة ليست من سيارات الأجرة	Pass
Pass	الصدأ والتآكل و الاهتراء بجسم المركبة وهيكليها الخارجي	28	ج- السيارة لم تختم بعبارة "سلفيج" أو "غرق"	Pass
Pass	حاجبات الشمس	29	د- السيارة ليست من سيارات البوليس	Pass
	الفحص السفلي : بند (8/6) م ق س 1284		الفحص الخارجي : بند (1/6) م ق س 1284	
Pass	الوصلات الكروية لنظام التوجيه (ركب أذرع الدركسيون)	30	1 لون المركبة	Pass
Pass	قاعدة تركيب صندوق تروس عجلة القيادة (المقود) قاعدة تركيب	31	2 الرقم المميز للمركبة	Pass
Pass	دائرة التوجيه الهيدروليكية	32	3 اللوحات المعدنية للمركبة	Pass
Pass	مجموعة أذرع التوجيه	33	4 نقاط تثبيت جسم المركبة	Pass
Pass	خراطيم / أنابيب / وصلات الفرامل / وصلات فرملة اليد	34	5 مجموعة الاسطوانة الرئيسية للفرامل وخزان سائل الفرامل	Pass
Pass	أقراص الفرامل والهوبات واللقم (الفحسات)	35	6 حالة الضفيرة والنظام الكهربائي والبطارية (بند 06/1/6)	Pass
	-----		7 الأنوار الأمامية	Pass
Pass	اسطوانات نظام الفرامل	36	8 أنوار الانتظار	Pass
Pass	تجهيزات الفرامل الهوائية وأجزائها	37	9 أنوار الإشارات الأمامية والجانبية	Pass
Pass	عمود التوازن وجلبه	38	10 أنوار التوقف المفاجئ (التحذير من وجود خطر)	Pass
Pass	نظام التعليق الأمامي (النوابض/السوست)	39	11 أداة التنبيه الصوتي للمركبة (البوق)	Pass
Pass	نظام التعليق الخلفي (النوابض/السوست)	40	12 زجاج المركبة	Pass
Pass	النوابض الأمامية (البايات)	41	13 مساحات و غسيل الزجاج الأمامي والخلفي	Pass
Pass	النوابض الخلفية (البايات)	42	14 التنظيف والتعتيم للزجاج الأمامي والخلفي وزجاج الأبواب	Pass
	-----		15 مرآيا الرؤية الجانبية والمرآة الداخلية للرؤيا الخلفية	Pass
Pass	الإطارات والجنوط (بند 14/8/6)	43	16 الأبواب ومفصلاتها وغطاء المحرك وغطاء الصندوق الخلفي و	Pass
Pass	ممتص الصدمات (المساعدات)	44	17 الإطارات (بند 19/1/6)	Pass
Pass	قواعد المحرك (كراسي الماكينة) والأجزاء الميكانيكية الملحقة	45	18 العجلات وصواميلها	Pass
Pass	أنوار السير الخلفية	46	19 مؤشرات لوحة القيادة (مؤشرات الطبلون)	Pass
Pass	أجزاء ناقل الحركة / عمود الكردان / عمود الدواران	47	20 الأبواب ووسائل الأمان	Pass
Pass	أنوار (الرجوع إلى الخلف)	48	21 أنوار السير للخلف (الريوس) / لوحة الأرقام	Pass
Pass	خزان الوقود وخطوط توصيل الوقود	49	22 أنوار إشارات الدوران الخلفية	Pass
Pass	سلك عداد السرعة	50	23 أنوار الفرامل	Pass
Pass	الهيكل (الشاسيه) والجسور والقواطع المكونة للهيكل	51	-----	
Pass	الصدأ والتآكل بأرضية المركبة	52	24 أحزمة الأمان	Pass
Pass	تهريب الزيوت بأسفل المركبة	53		

ملاحظات



تحقق
TAHAQOQ
INTERNATIONAL CO.

INSPECTION REPORT

تقرير الفحص

شركة التحقق الدولية لفحص السيارات
TAHAQOQ International Vehicles
Inspection Center -Dammam

رقم التقرير: TD13308

تاريخ 1443/09/08 هـ الموافق 2022/04/09

تقرير الفحوصات الفنية

م.م	الموصفة	البند	إسم الفحص	النتائج	المطابقة (اجتاز/ لم يجتاز)
1	م ق س 1284	1/4/6	فحص غازات العادم (بنزين): أول أكسيد الكربون وغاز الهيدروكربون	أول أكسيد الكربون (%) هيدروكربونات (جزء من المليون)	وقود الديزل %
		2/4/6	فحص غازات العادم (ديزل): مقدار كثافة الدخان	0.02	9 ppm
2	م ق س 1284	5/6	فحص شدة واستقامة شعاع الأنوار	110 cd	Pass
3	م ق س 1284	2/6	فحص انحراف (انزلاق) العجلات (م/كم)	1.1	Pass
4	م ق س 1284	7/6	فحص نظام التعليق	محور أمامي- يمين % محور أمامي- يسار % محور خلفي- يمين % محور خلفي- يسار %	67 68 55 56
5	م ق س 1284	3/6	فحص مكابح الانتظار	25%	Pass
6	م ق س 1284	3/6	فحص مكابح الخدمة	Rear Brake (%) Front Brake (%)	66 65

مطابقة المركبة لمعيار كفاءة الطاقة (للمركبات الخفيفة)

- شهادة مطابقة كفاءة الطاقة: مطابقة / *أو لا ينطبق

*معيار كفاءة الطاقة ينطبق فقط للمركبات الخفيفة التي لا يتجاوز وزنها الإجمالي 3500 كجم بما فيها من حمولة وركاب.

ملاحظات:

TAHAQOQ Vehicles Inspection Center
Address : Alkhalidiyah, Dammam, KSA
Phone : 966553571714
Email : info@tahaqoq.com



مركز التحقق الدولية لفحص السيارات بمدينة الدمام
العنوان : الخالدية الجنوبية، الدمام، المملكة العربية السعودية
الهاتف : 966553571714
البريد الإلكتروني : info@tahaqoq.com