

SMART OTTO

Layanan Inspeksi Kendaraan Terpercaya

LAPORAN PENGECEKAN KENDARAAN



Merk	: Toyota
Model	: Avanza
No. Polisi	: B 1234 XYZ
Nama Customer	: Budi Santoso
Tgl Pengecekan	: 29 September 2026
Tahun Mobil	: 2019
Kilometer	: 68.500
Inspektor	: Ahmad Fauzi

RINGKASAN CEPAT

Mesin ⚠ Perlu Diservis	Suspensi ✓ OK	Transmisi ✓ OK	AC ✓ OK	Bebas Banjir ✓ OK	Bebas Tabrakan ✓ OK
---------------------------	------------------	-------------------	------------	----------------------	------------------------

CATATAN MONTIR

Kondisi Ban Depan Kiri	Baik
Kondisi Ban Depan Kanan	Ganti
Kondisi Ban Belakang Kiri	Baik
Kondisi Ban Belakang Kanan	Baik
Kondisi Ban Serep	Baik

Lain-lain:

- Kampas rem depan mulai tipis
- Karet wiper depan sudah getas
- Aki menunjukkan tegangan lemah, disarankan ganti
- Terdapat rembesan oli ringan di sekitar mesin
- Lampu plat nomor belakang mati
- Buku servis tidak tersedia saat pengecekan
- Kotak P3K & segitiga pengaman tidak ada

CHECKLIST DETAIL

Keterangan: ● OK ● Perlu Diservis ● Perlu Diganti ● Tidak Tersedia

A. Interior Kendaraan

1. Fungsi remote entry system	●	10. Penyemprotan air wiper	●
2. Sistem penguncian pintu	●	11. Kondisi jok kursi	●
3. Cek performa Air Conditioning System	●	12. Fungsi penyetelan kursi	●
4. Fungsi Radio/Bluetooth speaker	●	13. Kondisi & fungsi sabuk pengaman	●
5. Kondisi setir & tombol kemudi	●	14. Kondisi trim & panel pintu	●
6. Fungsi rem parkir	●	15. Kondisi karpet dasar & lantai	●
7. Fungsi pedal gas, rem, kopling	●	16. Fungsi tombol pembuka kap depan	●
8. Indikator panel instrumen	●	17. Kondisi karpet ruang bagasi	●
9. Fungsi klakson	●	18. Kondisi dongkrak & tool kit	●

B. Scan Diagnostic

19. Engine (scan tool)	●	22. Airbag (scan tool)	●
20. Transmission (scan tool)	●	23. BCM (scan tool)	●
21. ABS (scan tool)	●		

C. Ruang Mesin

24. Kondisi oli mesin	●	32. Kondisi tali kipas	●
25. Kondisi radiator coolant	●	33. Fungsi dinamo starter	●
26. Kondisi cairan rem	●	34. Kondisi aki	●
27. Kondisi oli power steering	●	35. Fungsi alternator / pengisian	●
28. Kondisi cairan wiper	●	36. Kondisi engine mounting (visual)	●
29. Tidak terdapat kebocoran oli mesin	●	37. Kondisi master rem (visual)	●
30. Tidak ada kebocoran oli transmisi	●	38. Fungsi compressor AC	●
31. Kondisi selang-selang & klem	●	39. Kondisi radiator	●

D. Exterior Kendaraan

40. Tidak ada indikasi bekas banjir	●	49. Kondisi atap	●
41. Tidak ada indikasi bekas kecelakaan besar	●	50. Kondisi kaca depan/samping/belakang	●
42. Inspeksi panel body	●	51. Fungsi wiper depan & belakang	●
43. Inspeksi bumper depan	●	52. Kondisi spion	●
44. Inspeksi bumper belakang	●	53. Kondisi & fungsi lampu headlight	●
45. Kondisi grille depan	●	54. Kondisi & fungsi lampu belakang/stop	●
46. Kondisi trim (list mobil)	●	55. Kondisi & fungsi lampu sein	●
47. Kondisi pintu	●	56. Fungsi lampu hazard	●

48. Kondisi kap depan
57. Kondisi lampu plat nomor

E. Kaki-kaki dan Ban

58. Kondisi Rack & Pinion boots
62. Brake pad depan (rem cakram)
59. Kondisi CV boots
63. Brake pad belakang
60. Kondisi Swing Arm bushing
64. Kondisi piringan cakram depan & belakang
61. Kondisi per & shock absorber

F. Test Drive

65. Mesin menyala dengan baik
70. Kopling berfungsi normal
66. Mesin idle dengan baik
71. Steer normal
67. Akselerasi mesin saat berjalan
72. Suara suspensi normal
68. Suara mesin normal
73. Performa rem normal
69. Perpindahan gigi transmisi normal
74. Gauge dashboard berfungsi normal

G. Sejarah dan Surat

75. Riwayat perawatan berkala
79. No. rangka sesuai dokumen
76. Stiker uji emisi
80. No. mesin sesuai dokumen
77. Kunci serep tersedia
81. Buku manual & servis tersedia
78. Kunci remote control tersedia

Detail Kondisi Ban

Posisi	Merk & Ukuran	Kode Produksi
Depan Kiri	Bridgestone 205/65 R15	0221-2021
Depan Kanan	Bridgestone 205/65 R15	0221-2021
Belakang Kiri	Dunlop 205/65 R15	3520-2020
Belakang Kanan	Dunlop 205/65 R15	3520-2020
Serep	Bridgestone 205/65 R15	1119-2019

TANDA TANGAN

✓ Inspeksi sudah dicek dengan baik dan benar

Tanggal: 29 September 2026

Ahmad Fauzi

Tanda Tangan Mekanik

Budi Santoso

Tanda Tangan Customer

*Laporan ini hanya berlaku saat pengecekan. Kami tidak bertanggung jawab atas perbedaan kondisi yang terjadi setelah dilakukan pengecekan.

Foto Kendaraan



Foto Kerusakan



Kampas Rem Depan Tipis



Karet Wiper Getas



Rembesan Oli Mesin



Lampu Plat Nomor Mati