

Beispiel: Schadensbeschreibung (synthetische Daten)

Hinweis: Dieser Text ist anonymisiert und dient ausschließlich Demonstrationszwecken (keine Originaldaten, kein realer Auftraggeber).

Schaden-ID: 169

Attribut	Wert
Bewertung (S / V / D)	1 / 0 / 2
BSP-ID	011-03
Bauteil	Längsträger der Fahrbahnplatte
Schadensart	Nietkopf fehlt
Häufigkeit	Mehrfach
Anzahl	2 Stück
Überbau	3-ter Überbau
Feld	1-tes Feld
Bereich	2. Endbereich
Lage	Unterstromig, unten außen
Beschreibung	An einer vertikalen Hauptträgersteife fehlen zwei Nietköpfe