

ACTA TALLER

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO: KOANDINA

PAÍS: CHILE

EMPRESA: KOANDINA

DATOS DE LA INSPECCIÓN

NOMBRE: ACTA TALLER

TIPO: TALLER

ESTATUS: PENDIENTE

DATOS DEL CLIENTE

N°: GPCR42

PROVINCIA: CORDILLERA

NOMBRE: GPCR42

REGION: RM

COMUNA: PUENTE ALTO

OTROS DATOS DEL CLIENTE

DIRECCIÓN: CALLE: AV EYZAGUIRRE NUM: 91 BLOCK: DPTO:

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

N°: 568221012025114333

CREADO POR: EZEQUIEL ZUÑIGA

FECHA DE SOLICITUD: 2025-01-21 11:47:17

FECHA DE VENCIMIENTO: 0000-00-00 00:00:00

INSPECTOR ASIGNADO: EZEQUIEL ZUÑIGA

CREADO EL: 2025-01-21 11:47:17

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

DESCRIPCIÓN	VALOR
INFORMACIÓN	
TIPO CHECK	ENTRADA
NOMBRE TALLER	DAZATRUCK
FECHA	2025-01-21
INSPECTOR	EXZEQUIEL ZUÑIGA
PATENTE	GPCR42
KILOMETRAJE	100000000
CENTRO DE DISTRIBUCION	CD CARLOS VALDIVINOS

DOCUMENTOS

PERMISO CIRCULACIÓN	VENCIDO
REVISIÓN TÉCNICA	VIGENTE
PADRÓN	VIGENTE
CERTIFICADO DE GASES	VIGENTE
SOAP	VIGENTE
TAG	PRESENTE
ODÓMETRO	PRESENTE

ESTANDAR

ESTADO LUCES	NO SE ENCUENTRA
ESTADO PARABRISAS.	BUEN ESTADO
ESTADO CAJA DE SEGURIDAD.	BUEN ESTADO
ESTADO PISADERAS DELANTERAS.	BUEN ESTADO
ESTADO PISADERAS TRASERAS.	BUEN ESTADO
ESTADO ESPEJOS.	BUEN ESTADO
ESTADO DE ALZAVIDRIOS.	BUEN ESTADO
ESTADO DE TAPICERÍA.	BUEN ESTADO
ESTADO CINTURÓN DE SEGURIDAD.	BUEN ESTADO
CAMARA DE RETROCESO.	BUEN ESTADO
ALARMA DE RETROCESO.	BUEN ESTADO
REVISAR PERNOS DE MAZA .	BUEN ESTADO
ESTADO PAQUETE DE RESORTES.	BUEN ESTADO
ESTADO FRENOS (PASTILLAS / BALATAS).	BUEN ESTADO
FUGA DE AIRE.	BUEN ESTADO
FUGA DE REFRIGERANTE.	BUEN ESTADO
FUGA DE ACEITE MOTOR.	BUEN ESTADO
FUGA DE ACEITE CAJA DE TRANSMISIÓN.	BUEN ESTADO
ESTADO DE CORTINAS	BUEN ESTADO
ESTADO SEGUROS DE COTINAS.	BUEN ESTADO
ESTADO DE PARACHOQUES.	BUEN ESTADO
CHOQUES EN CARROCERÍA.	BUEN ESTADO
OBSERVACIONES ESTANDAR	FALTA FOCO SINOPTICO

ACCESORIOS

EXTINTOR	BUEN ESTADO
NEUMÁTICO REPUESTO	BUEN ESTADO
BOTIQUÍN	BUEN ESTADO
OBSERVACIONES ACCESORIOS	S/N

ÁREA NEUMÁTICOS

P1	BUEN ESTADO
MARCA-MEDIDA-P1	160
P2	BUEN ESTADO
MARCA-MEDIDA-P2	160
P3	BUEN ESTADO
MARCA-MEDIDA-P3	160
P4	BUEN ESTADO
MARCA-MEDIDA-P4	163
P5	BUEN ESTADO
MARCA-MEDIDA-P5	163
P6	BUEN ESTADO
MARCA-MEDIDA-P6	0
P7	BUEN ESTADO
MARCA-MEDIDA-P7	00
P8	BUEN ESTADO

MARCA-MEDIDA-P8	0
P9	BUEN ESTADO
MARCA-MEDIDA-P9	0
P10	BUEN ESTADO
MARCA-MEDIDA-P10	0

ÁREA MANTENCIÓN

TIPO TRABAJO	CORRECTIVA
PROBLEMA ENCONTRADO	FALTA FOCO DELANTERO DERECHO
FECHA INGRESO	2025-01-21
FECHA SALIDA	2025-01-21
OBSERVACIONES TRABAJO	TRABAJO POR REALIZAR

FIRMAS DEL REPORTE

NO EXISTE FIRMA ASOCIADA

NO EXISTE FIRMA ASOCIADA

Firma Informador: Ezequiel Zuñiga

Firma Editor: Ezequiel Zuñiga

NO EXISTE FIRMA ASOCIADA

Firma Asignado: Ezequiel Zuñiga

HISTÓRICO

CREADO POR	CREADA EL	ESTATUS	TIEMPO EJECUCIÓN	OBSERVACIÓN	GEOLOCACIÓN
EZEQUIEL ZUÑIGA	2025-01-21 11:49:06	PENDIENTE	00H 00M 56S		AV. CARLOS VALDOVINOS 540, 8950054 SAN JOAQUÍN, REGIÓN METROPOLITANA, CHILE
EZEQUIEL ZUÑIGA	2025-01-21 11:48:59	PENDIENTE	00H 00M 49S		AV. CARLOS VALDOVINOS 540, 8950054 SAN JOAQUÍN, REGIÓN METROPOLITANA, CHILE
EZEQUIEL ZUÑIGA	2025-01-21 11:47:59	PENDIENTE	00H 00M 22S		AV. CARLOS VALDOVINOS 540, 8950054 SAN JOAQUÍN, REGIÓN METROPOLITANA, CHILE
EZEQUIEL ZUÑIGA	2025-01-21 11:47:17	CERRADA			AV. CARLOS VALDOVINOS 540, 8950054 SAN JOAQUÍN, REGIÓN METROPOLITANA, CHILE