

ACTA ENTREGA/RECEPCIÓN

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO: KOANDINA PAÍS: CHILE  
EMPRESA: KOANDINA

DATOS DE LA INSPECCIÓN

NOMBRE: ACTA ENTREGA/RECEPCIÓN TIPO: ENTREGA  
ESTATUS: CERRADA

DATOS DEL CLIENTE

Nº: NUEVA UNIDAD PROVINCIA: SANTIAGO  
NOMBRE: UNIDAD NUEVA REGION: RM  
COMUNA: MAIPÚ

OTROS DATOS DEL CLIENTE

DIRECCIÓN: CALLE: SANTA MARTA NUM: 1313 BLOCK: DPTO:

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Nº: 554509012025150253 CREADO POR: PABLO ROJAS  
FECHA DE SOLICITUD: 2025-01-09 15:08:42 FECHA DE VENCIMIENTO: 0000-00-00 00:00:00  
INSPECTOR ASIGNADO: PABLO ROJAS CREADO EL: 2025-01-09 15:08:42

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

DESCRIPCIÓN VALOR

ENTREGA

PATENTE	TXZJ26
AÑO	2025
MARCA	MERCEDES BENZ
MODELO	ATEGO
KILOMETRAJE	3924
QUIEN ENTREGA	TAR
FECHA	2025-01-09
LUGAR	CD MAIPÚ
QUIEN RECEPCIONA	PABLO BUENO
FECHA	2025-01-09
LUGAR	CD MAIPÚ

INSPECCION VEHICULO

PERMISO CIRCULACIÓN	SI
PADRÓN	SI
SOAP	SI

REVISIÓN TÉCNICA	SI
CERTIFICADO GASES	SI
TAG	SI
MANTENIMIENTO	SI
ODÓMETRO	SI

## INSPECCION GENERAL

ESPEJOS Y SOPORTES	SI
ESPEJOS FRONTAL PUNTO CIEGO	SI
PARABRISAS	SI
PASA MANOS	SI
FIJACION CAJA DE VALORES / LLAVES	SI
FUNCIONAMIENTO A/C	SI
FUNCIONAMIENTO DE CORTINAS	SI
SEGURO DE CORTINAS	SI
INTERIOR DE CABINA TAPIZ – TABLERO	SI
MICAS Y REFLECTANTES	SI
PINTURA Y/O ABOLLADURAS	SI
TABLERO E INSTRUMENTOS	SI

## REVISIÓN FLUIDOS

ACEITE DE MOTOR	SI
REFRIGERANTE DE MOTOR	SI
FLUIDO DE DIRECCION	SI
FLUIDO HIDRAULICO	SI

## REVISIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO

CAMARA RETROCESO	SI
ALARMA DE RETROCESO	SI
FUNCIONAMIENTO COMANDO LUCES	SI
SISTEMA DE LUCES	SI
SISTEMA DE CARGA	SI
INSTALACION Y FUNCIONAMINETO	SI
CORTA / CORRIENTE	

## INSPECCIÓN VISUAL

FUGAS DE ACEITE DE MOTOR/REFRIGERANTE	SI
DUCTOS ADMISION DE AIRE	SI
ESTANQUEIDAD DE SISTEMA ESCAPE	SI
TURBO ALIMENTADOR	SI

## INSPECCIÓN DE DIRECCIÓN Y SUSPENSIÓN

SISTEMA DE SUSPENSIÓN	SI
FIJACIONES DE CARROCERIA	SI
CAJA DE DIRECCION, BARRAS Y TERMINALES	SI

## INSPECCIÓN DE SISTEMA ADBLUE

ESTADO CONJUNTO TAPA DEPOSITO	SI
ESTADO SUJECCIONES Y LINEAS DE ADBLUE	SI

#### INSPECCIÓN DE SISTEMA COMBUSTIBLE

ESTADO CONJUNTO TAPA DE COMBUSTIBLE	SI
INSPECCION DE LINEAS Y SUJECIONES	SI

#### INSPECCIÓN DE SISTEMA DE FRENOS

INSPECCION PERDIDAS DE AIRE Y CONDUCTOS	SI
PRUEBA DE FRENOS	SI

#### SECCION NEUMÁTICOS

NEUMATICO REPUESTO	SI
MARCA-MEDIDA	GOODYEAR 275/80R22.5
P1	SI
MARCA-MEDIDA-P1	GOODYEAR 275/80R22.5
P2	SI
MARCA-MEDIDA-P2	GOODYEAR 275/80R22.5
P3	SI
MARCA-MEDIDA-P3	GOODYEAR 275/80R22.5
P4	SI
MARCA-MEDIDA-P4	GOODYEAR 275/80R22.5
P5	SI
MARCA-MEDIDA-P5	GOODYEAR 275/80R22.5
P6	SI
MARCA-MEDIDA-P6	GOODYEAR 275/80R22.5
P7	NO
MARCA-MEDIDA-P7	N/A
P8	NO
MARCA-MEDIDA-P8	N/A
P9	NO
MARCA-MEDIDA-P9	N/A
P10	NO
MARCA-MEDIDA-P10	N/A

#### ENTREGA

#### INFORMACIÓN PERSONA QUE ENTREGA

NOMBRE	PABLO ROJAS
RUT	19.875.236-3

#### INFORMACIÓN EMPRESA TRANSPORTISTA QUE RECIBE

NOMBRE	PABLO BUENO
RUT	20.225.329-6



2025-01-09 15:11:08

Pablo Rojas



2025-01-09 15:11:08

Pablo Rojas



2025-01-09 15:11:08

Pablo Rojas



2025-01-09 15:11:06

Pablo Rojas

## IMÁGENES POSTERIOR A LA INSPECCIÓN





2025-01-09 15:11:09

Pablo Rojas

P2



2025-01-09 15:11:08

Pablo Rojas

P6



2025-01-09 15:11:08

Pablo Rojas

P5

2025-01-09 15:11:08

Pablo Rojas

P1



2025-01-09 15:11:08

Pablo Rojas

P3



2025-01-09 15:11:08

Pablo Rojas

P4

## FIRMAS DEL REPORTE

NO EXISTE FIDMA ASOCIADA

NO EXISTE FIDMA ASOCIADA

NO EXISTE FIRMA ASOCIADA

NO EXISTE FIRMA ASOCIADA

Firma Informador: Pablo Rojas

Firma Editor: Pablo Rojas

NO EXISTE FIRMA ASOCIADA

Firma Asignado: Pablo Rojas

## FIRMAS DEL REPORTE

NO EXISTE FIRMA ASOCIADA

NO EXISTE FIRMA ASOCIADA

Firma Persona Que Entrega

Firma Empresa Transportista Que Recibe

# HISTÓRICO

CREADO POR	CREADA EL	ESTATUS	TIEMPO EJECUCIÓN	OBSERVACIÓN	GEOLOCACIÓN
PABLO ROJAS	2025-01-09 15:11:04	CERRADA	00H 01M 58S		STA. MARTA 1231, MAIPÚ, REGIÓN METROPOLITANA, CHILE
PABLO ROJAS	2025-01-09 15:08:42	PENDIENTE			STA. MARTA 1231, MAIPÚ, REGIÓN METROPOLITANA, CHILE