

ACTA DE ENTREGA/RECEPCIÓN

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO: KOANDINA PAÍS: CHILE
EMPRESA: KOANDINA

DATOS DE LA INSPECCIÓN

NOMBRE: ACTA DE ENTREGA/RECEPCIÓN TIPO: RECEPCIÓN
ESTATUS: PENDIENTE

DATOS DEL CLIENTE

Nº: TSCJ25 PROVINCIA: SANTIAGO
NOMBRE: TSCJ25 REGION: RM
COMUNA: RENCA

OTROS DATOS DEL CLIENTE

DIRECCIÓN: CALLE: AV. MIRAFLORES NUM: 8959 BLOCK:
DPTO:

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Nº: 568223012025165140 CREADO POR: EZEQUIEL ZUÑIGA
FECHA DE SOLICITUD: 2025-01-23 16:59:41 FECHA DE VENCIMIENTO: 0000-00-00 00:00:00
INSPECTOR ASIGNADO: EZEQUIEL ZUÑIGA CREADO EL: 2025-01-23 16:59:41

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

DESCRIPCIÓN	VALOR
ENTREGA	
PATENTE	TSCJ25
AÑO	2024
MARCA	VOLKSWAGEN
MODELO	CONSTELLATION 17280
QUIEN ENTREGA	S/N
FECHA	2025-01-24
LUGAR	S/N
QUIEN RECEPCIONA	S/N
FECHA	S/N
LUGAR	S/N

INSPECCION VEHICULO

PERMISO CIRCULACIÓN VIGENTE
PADRÓN VIGENTE
SOAP VIGENTE

REVISIÓN TÉCNICA	VIGENTE
CERTIFICADO GASES	VIGENTE
TAG	VIGENTE
MANTENIMIENTO	VIGENTE
ODÓMETRO	VIGENTE

INSPECCION GENERAL

ESPEJOS Y SOPORTES	BUEN ESTADO
ESPEJOS FRONTAL PUNTO CIEGO	BUEN ESTADO
PARABRISAS	BUEN ESTADO
PASA MANOS	BUEN ESTADO
FIJACION CAJA DE VALORES / LLAVES	BUEN ESTADO
FUNCIONAMIENTO A/C	BUEN ESTADO
FUNCIONAMIENTO DE CORTINAS	BUEN ESTADO
SEGURO DE CORTINAS	BUEN ESTADO
INTERIOR DE CABINA TAPIZ - TABLERO	BUEN ESTADO
MICAS Y REFLECTANTES	BUEN ESTADO
PINTURA Y/O ABOLLADURAS	BUEN ESTADO
TABLERO E INSTRUMENTOS	BUEN ESTADO

REVISIÓN FLUIDOS

ACEITE DE MOTOR	BUEN ESTADO
REFRIGERANTE DE MOTOR	BUEN ESTADO
FLUIDO DE DIRECCION	BUEN ESTADO
FLUIDO HIDRAULICO	BUEN ESTADO

REVISIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO

CAMARA RETROCESO	BUEN ESTADO
ALARMA DE RETROCESO	BUEN ESTADO
FUNCIONAMIENTO COMANDO LUCES	BUEN ESTADO
SISTEMA DE LUCES	BUEN ESTADO
SISTEMA DE CARGA	BUEN ESTADO
INSTALACION Y FUNCIONAMINETO	BUEN ESTADO
CORTA / CORRIENTE	

INSPECCIÓN VISUAL

FUGAS DE ACEITE DE MOTOR/REFRIGERANTE	BUEN ESTADO
DUCTOS ADMISION DE AIRE	BUEN ESTADO
ESTANQUEIDAD DE SISTEMA ESCAPE	BUEN ESTADO
TURBO ALIMENTADOR	BUEN ESTADO

INSPECCIÓN DE DIRECCIÓN Y SUSPENSIÓN

SISTEMA DE SUSPENSIÓN	BUEN ESTADO
FIJACIONES DE CARROCERIA	BUEN ESTADO
CAJA DE DIRECCION, BARRAS Y TERMINALES	BUEN ESTADO

INSPECCIÓN DE SISTEMA ADBLUE

ESTADO CONJUNTO TAPA DEPOSITO	BUEN ESTADO
ESTADO SUJECCIONES Y LINEAS DE	BUEN ESTADO
ADBLUE	

INSPECCIÓN DE SISTEMA COMBUSTIBLE

ESTADO CONJUNTO TAPA DE	BUEN ESTADO
COMBUSTIBLE	
INSPECCION DE LINEAS Y SUJECIONES	BUEN ESTADO

INSPECCIÓN DE SISTEMA DE FRENOS

INSPECCION PERDIDAS DE AIRE Y	NO SE ENCUENTRA
CONDUCTOS	
PRUEBA DE FRENOS	S/N

SECCION NEUMÁTICOS

NEUMATICO REPUESTO	S/N
MARCA-MEDIDA	S/N
P1	S/N
MARCA-MEDIDA-P1	S/N
P2	S/N
MARCA-MEDIDA-P2	S/N
P3	S/N
MARCA-MEDIDA-P3	S/N
P4	S/N
MARCA-MEDIDA-P4	S/N
P5	S/N
MARCA-MEDIDA-P5	S/N
P6	S/N
MARCA-MEDIDA-P6	S/N
P7	S/N
MARCA-MEDIDA-P7	S/N
P8	S/N
MARCA-MEDIDA-P8	S/N
P9	S/N
MARCA-MEDIDA-P9	S/N
P10	S/N
MARCA-MEDIDA-P10	S/N

INFORMACION ENTREGA

DATOS PERSONA QUE ENTREGA

NOMBRE	S/N
RUT	S/N

INFORMACIÓN EMPRESA TRANSPORTISTA

NOMBRE	S/N
RUT	S/N

IMÁGENES



2025-01-23 16:59:43

Ezequiel Zuñiga



2025-01-23 16:59:43

Ezequiel Zuñiga



2025-01-23 16:59:43

Ezequiel Zuñiga



2025-01-23 16:59:42

Ezequiel Zuñiga

FIRMAS DEL REPORTE

NO EXISTE FIRMA ASOCIADA

NO EXISTE FIRMA ASOCIADA

NO EXISTE FIRMA ASOCIADA

Firma Asignado: Ezequiel Zuñiga

FIRMAS DEL REPORTE

NO EXISTE FIRMA ASOCIADA

NO EXISTE FIRMA ASOCIADA

Firma Persona Que Recibe

Firma Empresa Transportista Que Entrega

HISTÓRICO

CREADO POR	CREADA EL	ESTATUS	TIEMPO EJECUCIÓN	OBSERVACIÓN	GEOLOCACIÓN
EZEQUIEL ZUÑIGA	2025-01-23 16:59:56	PENDIENTE	00H 00M 05S		AV. CARLOS VALDOVINOS 540, 8950054 SAN JOAQUÍN, REGIÓN METROPOLITANA, CHILE
EZEQUIEL ZUÑIGA	2025-01-23 16:59:41	CERRADA			AV. CARLOS VALDOVINOS 540, 8950054 SAN JOAQUÍN, REGIÓN METROPOLITANA, CHILE