



ويتم فحص المركبة

معلومات الوثيقة

الرقم التسلسلي للوثيقة
461111146502330069

تاريخ الفحص
11-11-1445
19-05-2024

الخدمة
الفحص الدوري

جهة الفحص
الفحص المحلي الدوري للسيارات والمركبات

موقع الفحص
محافظة الدمام

رقم الشاسي
03

رقم الشاسي
76779,72169

رقم المالك
2801924262

رقم المحاولة
1

هذه الوثيقة صالحة حتى
19-05-2025 | 21-11-1446

نتيجة الفحص

الفحص الخارجي
محص الإطراف الجانبية
محص الفرامل
محص الإضاءة الامامية
محص العادم / دخان الديزل
المحص السفلي

بيانات المركبة				
رقم اللوحة:	11 ب 5438 - نقل عام	رقم الهيكل:	LFCNN35D6L2000034	
الشركة الصانعة:	أخرى	سنة الصنع:	2020	
طراز المركبة:	CRANE	اللون:	أزرق	
قراءة العداد:	1	الرقم التسلسلي:	0605090810	

تفاصيل نتيجة الفحص

اسم المعيار	الفرءة	درجة الإجتياز	محدد الانحراف الجانبي
نتيجة الانحراف الجانبى	الفرءة	درجة الإجتياز	7.0 م/كجم

اسم المعيار	الفرءة	درجة الإجتياز	اسم المعيار	الفرءة	درجة الإجتياز
كفاءة الفرامل الامامية	45.0	45.0	كفاءة الفرامل الوسطى 1	45.0	45.0
نسبة عدم التوازن للفرامل الامامية	20.0	20.0	نسبة عدم التوازن للفرامل الوسطى 1	20.0	20.0
كفاءة الفرامل الخلفية	45.0	45.0	كفاءة الفرامل الوسطى 2	45.0	45.0
نسبة عدم التوازن للفرامل الخلفية	20.0	20.0	نسبة عدم التوازن للفرامل الوسطى 2	20.0	20.0
كفاءة فرامل اليد	70.0	70.0	نسبة الاحتكاك للفرامل الوسطى 2	70.0	70.0

مركز الإضاءة الالمانية			مركز الإضاءة الالمانية		
اسم المعيار	الفرقة	درجة الإجتياز	اسم المعيار	الفرقة	درجة الإجتياز
قياس شدة الإضاءة يمين			قياس شدة الإضاءة يسار		
قياس إندراف الإضاءة يمين (أعلى/أسفل)			قياس إندراف الإضاءة يسار (أعلى/أسفل)		
قياس إندراف الإضاءة يمين (يمين/يسار)			قياس إندراف الإضاءة يسار (يمين/يسار)		

مختص غازات العادم / حفظ الديزل					
اسم المعيار	الفراعة	درجة الإجتياز	اسم المعيار	الفراعة	درجة الإجتياز
نسبة أول أكسيد الكربون	فراعة الكهيدروكربون		نسبة كفاءة الدخان		

محص غازات العادم / دخان الديزل

مختك المطلاع على كافة نقاط الفحص من خلال الرابط التالي vvsafety.sa

ملاحظة مهمة

يحق لمالك المركبة فرصتين لإعادة الفحص خلال 14 يوم عمل من تاريخ ووقت الفحص الأول.

The vehicle's owner has the right of two re-inspections within 14 working days starting from the date and time of the first inspection.

مختك المطلاع على كافة نقاط الفحص من خلال الرابط التالي vvsafety.sa

الفحص الفنى الدوري للسيارات والمركبات

MOTOR VEHICLES PERIODIC INSPECTION

ص. ٦ - ٧٧٥٠٠٠

