

PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV)




TARIKH : 19-06-2024
LOKASI : SANTAPAN

MODEL : AXIS
KUANTITI : 26

AKTIVITI KERJA PENYELENGGARAAN

- Memeriksa keadaan fizikal kamera, kabel kamera dan sambungan kamera yang sedia ada semuanya berada dalam keadaan baik.
- Kerja-kerja mencuci dan membersihkan lens kamera yang terdapat kesan kotoran seperti habuk, bendasing dan sebagainya.
- Memeriksa perisian sistem dan konfigurasi sistem. Sistem berada dalam keadaan baik.

LAMPIRAN



DISEMAK OLEH,

NAMA :
TARIKH :

DISAHKAN OLEH,

NAMA :
TARIKH :

PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV)



TARIKH : 18-06-2024
LOKASI : SURAU

MODEL : AXIS
KUANTITI : 9

AKTIVITI KERJA PENYELENGGARAAN

- Memeriksa keadaan fizikal kamera, kabel kamera dan sambungan kamera yang sedia ada semuanya berada dalam keadaan baik.
- Kerja-kerja mencuci dan membersihkan lens kamera yang terdapat kesan kotoran seperti habuk, bendasing dan sebagainya.
- Memeriksa perisian sistem dan konfigurasi sistem. Sistem berada dalam keadaan baik.

LAMPIRAN



DISEMAK OLEH,

NAMA :
TARIKH :

DISAHKAN OLEH,

NAMA :
TARIKH :

PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV)



TARIKH : 19-06-2024
LOKASI : PARKING VVIP

MODEL : AXIS
KUANTITI : 7

AKTIVITI KERJA PENYELENGGARAAN

- Memeriksa keadaan fizikal kamera, kabel kamera dan sambungan kamera yang sedia ada semuanya berada dalam keadaan baik.
- Kerja-kerja mencuci dan membersihkan lens kamera yang terdapat kesan kotoran seperti habuk, bendasing dan sebagainya.
- Memeriksa perisian sistem dan konfigurasi sistem. Sistem berada dalam keadaan baik.

LAMPIRAN



DISEMAK OLEH,

NAMA :
TARIKH :

DISAHKAN OLEH,

NAMA :
TARIKH :

PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV)



TARIKH : 19-06-2024
LOKASI : PARKING VIP

MODEL : AXIS
KUANTITI : 8

AKTIVITI KERJA PENYELENGGARAAN

- Memeriksa keadaan fizikal kamera, kabel kamera dan sambungan kamera yang sedia ada semuanya berada dalam keadaan baik.
- Kerja-kerja mencuci dan membersihkan lens kamera yang terdapat kesan kotoran seperti habuk, bendasing dan sebagainya.
- Memeriksa perisian sistem dan konfigurasi sistem. Sistem berada dalam keadaan baik.

LAMPIRAN



DISEMAK OLEH,

NAMA :
TARIKH :

DISAHKAN OLEH,

NAMA :
TARIKH :

PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV)

TARIKH : 18-06-2024
LOKASI : WAKAF

MODEL : AXIS
KUANTITI : 4

AKTIVITI KERJA PENYELENGGARAAN

- Memeriksa keadaan fizikal kamera, kabel kamera dan sambungan kamera yang sedia ada semuanya berada dalam keadaan baik.
- Kerja-kerja mencuci dan membersihkan lens kamera yang terdapat kesan kotoran seperti habuk, bendasing dan sebagainya.
- Memeriksa perisian sistem dan konfigurasi sistem. Sistem berada dalam keadaan baik.

LAMPIRAN



DISEMAK OLEH,

NAMA :
TARIKH :

DISAHKAN OLEH,

NAMA :
TARIKH :

PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN CARD ACCESS MANAGEMENT SYSTEM (CAMS)




TARIKH : 19-06-2024
LOKASI : SANTAPAN

MODEL : CIVINTEC
KUANTITI : 32

AKTIVITI KERJA PENYELENGGARAAN

- Memeriksa keadaan fizikal Reader IN dan OUT dan menguji kefungsi card access. Kesemuanya berada dalam keadaan baik dan berfungsi dengan baik.
- Kerja-kerja mencuci dan membersihkan Reader IN dan OUT yang terdapat kesan kotoran seperti habuk, bendasing dan sebagainya.
- Memeriksa perisian sistem dan konfigurasi sistem. Sistem berada dalam keadaan baik dan berfungsi dengan baik.

LAMPIRAN



DISEMAK OLEH,

NAMA :
TARIKH :

DISAHKAN OLEH,

NAMA :
TARIKH :

PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN CARD ACCESS MANAGEMENT SYSTEM (CAMS)




TARIKH : 18-06-2024
LOKASI : SURAU & PARKING VIP

MODEL : CIVINTEC
KUANTITI : 3

AKTIVITI KERJA PENYELENGGARAAN

- Memeriksa keadaan fizikal Reader IN dan OUT dan menguji kefungsi card access. Kesemuanya berada dalam keadaan baik dan berfungsi dengan baik.
- Kerja-kerja mencuci dan membersihkan Reader IN dan OUT yang terdapat kesan kotoran seperti habuk, bendasing dan sebagainya.
- Memeriksa perisian sistem dan konfigurasi sistem. Sistem berada dalam keadaan baik dan berfungsi dengan baik.

LAMPIRAN



DISEMAK OLEH,

NAMA :
TARIKH :

DISAHKAN OLEH,

NAMA :
TARIKH :

PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN UNDER VEHICLE SURVEILLANCE SYSTEM (UVSS)



TARIKH : 24-06-2024
LOKASI : PINTU 3

MODEL : N/A
KUANTITI : 1

AKTIVITI KERJA PENYELENGGARAAN

- Memeriksa keadaan fizikal UVSS dan menguji kefungsiannya UVSS. Kesemuanya berada dalam keadaan baik dan berfungsi dengan baik.
- Kerja-kerja mencuci dan membersihkan UVSS yang terdapat kesan kotoran seperti pasir, bendasing dan sebagainya.
- Memeriksa perisian sistem dan konfigurasi sistem. Sistem berada dalam keadaan baik dan berfungsi dengan baik.

LAMPIRAN



DISEMAK OLEH,

NAMA :
TARIKH :

DISAHKAN OLEH,

NAMA :
TARIKH :

PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN ANTI-TERRORIST BOLLARD SYSTEM (ATBS)




TARIKH : 24-06-2024
LOKASI : PINTU 3

MODEL : AUTOMATIC SYSTEM
KUANTITI : 16

AKTIVITI KERJA PENYELENGGARAAN

- Memeriksa keadaan fizikal dan menguji kefungsi Bollard. Kesemuanya berada dalam keadaan baik dan berfungsi dengan baik.
- Kerja-kerja mencuci dan membersihkan Bollard dan Static Bollard yang terdapat kesan kotoran seperti pasir, bendasing dan sebagainya.
- Memeriksa perisian sistem dan konfigurasi sistem. Sistem berada dalam keadaan baik dan berfungsi dengan baik.

LAMPIRAN



DISEMAK OLEH,

NAMA :
TARIKH :

DISAHKAN OLEH,

NAMA :
TARIKH :

PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN VISITOR MANAGEMENT SYSTEM (VMS)




TARIKH : 24-06-2024
LOKASI : PINTU 3

MODEL : N/A
KUANTITI : 2

AKTIVITI KERJA PENYELENGGARAAN

- Memeriksa keadaan fizikal dan menguji kefungsian Visitor Management System. Kesemuanya berada dalam keadaan baik dan berfungsi dengan baik.
- Kerja-kerja mencuci dan membersihkan PC dan papan kekunci yang terdapat kesan kotoran seperti pasir, bendasing dan sebagainya.
- Memeriksa perisian sistem dan konfigurasi sistem. Sistem berada dalam keadaan baik dan berfungsi dengan baik.

LAMPIRAN



DISEMAK OLEH,

NAMA :
TARIKH :

DISAHKAN OLEH,

NAMA :
TARIKH :

PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN SECURITY LIGHTING SYSTEM (SLS)




TARIKH : 24-06-2024
LOKASI : SL 41 KE SL 56

MODEL : SAG- FL13-400
KUANTITI : 26

AKTIVITI KERJA PENYELENGGARAAN

- Memeriksa keadaan fizikal SLS dan menguji kefungsiian SLS. Kesemuanya berada dalam keadaan baik dan berfungsi dengan baik.
- Kerja-kerja mencuci dan membersihkan SLS dan SLS Box yang terdapat kesan kotoran seperti habuk, bendasing dan sebagainya.
- Memeriksa perisian sistem dan konfigurasi sistem. Sistem berada dalam keadaan baik dan berfungsi dengan baik.

LAMPIRAN



DISEMAK OLEH,

NAMA :
TARIKH :

DISAHKAN OLEH,

NAMA :
TARIKH :

PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN ANTI DRONE DEFFENCE SYSTEM (ADDS)



TARIKH : 26-06-2024
LOKASI : BUKIT HELIPAD

MODEL : AXIS
KUANTITI : 1

AKTIVITI KERJA PENYELENGGARAAN

- Memeriksa keadaan fizikal dan menguji kefungsian semua peralatan ADDS seperti Bi-spectral Camera, Radar Anti Drone dan Jammer. Kesemuanya peralatan berada dalam keadaan baik dan berfungsi dengan baik.
- Kerja-kerja mencuci dan membersihkan peralatan ADDS yang terdapat kesan kotoran seperti habuk, bendasing dan sebagainya.
- Memeriksa perisian sistem dan konfigurasi sistem. Sistem berada dalam keadaan baik dan berfungsi dengan baik.

LAMPIRAN



DISEMAK OLEH,

NAMA :
TARIKH :

DISAHKAN OLEH,

NAMA :
TARIKH :

