



## Reporte de Servicio

MINERA SPENCE S.A

23 de febrero de 2026

CERRO EL PLOMO N 6000 LAS CONDES

7560623, SANTIAGO/XIII

Contacto: Lorena Rojas

### Comentarios

#### Alcance de la intervención

Se realizó Inspección a equipo compresor GA 75 con identificación 20-GC-001 de mina, truck shop, conforme a procedimientos internos y buenas prácticas de mantenimiento.

#### Actividades ejecutadas

- **Inspección de fugas:** Revisión visual de circuitos de aire y aceite.
- **Nivel de lubricante:** Chequeo del nivel de aceite por medio del visor.
- **Revisión de enfriadores:** Inspección visual en enfriador de aire/aceite.
- **Inspección general:** Se verifica estado de filtros de aire, válvula de corte y líneas de aire.
- **Purga de condensado:** Drenado de condensado del equipo compresor.
- **Monitoreo de controlador:** Validación de parámetros de operación, realizando prueba en carga/descarga del equipo.
- **Estado operacional:** Verificación de parámetros de operación (Presión de carga: 0.0 bar / descarga: 0.0 bar y temperatura de salida del elemento (0.0 °C).

#### Condición final y estado de entrega

### Recomendaciones

Nota técnica:

#### Confirmación de Tiempos

Fecha	Técnicos	Tipo de Actividad	Hora/Kilómetros
23 de febrero de 2026		M.OB.ST	1 hora
23 de febrero de 2026		M.OB.ST	1 hora

#### Equipo

Equipo:	GA 75	Fecha de Servicio:	23 de febrero de 2026
Número de Serie:	AI1482673	Orden de servicio:	-
Horas Marcha:	0	Tipo de Orden:	INSPECCIÓN

#### Próxima Visita

El próximo servicio recomendado es Inspección programada.

Trabajos Realizados

Operaciones  
Inspección

Puntos de Medición

Contador	Lectura Después del servicio	Antes del Servicio	Desde La Última Visita
Horas Totales de Marcha	0		
Horas Carga	0		

Confirmación de cliente

Técnico de servicio

Firmado por Lorena Rojas el 23 de febrero de 2026  
(Being duly authorize to sign on behalf of the customer)

Firmado por el 23 de febrero de 2026

Atlas Copco S.p.A  
Atlas Copco Chile S.p.A.

Avda. El Retiro 1270  
Renca

+56 2 29973500  
www.atlascopco.com/es-cl