



AUTO PRESTO

3 rue de la Guadeloupe, 97490 SAINTE CLOTILDE
0692 01 25 39

DATE : 2024-10-07

IMMATRICULATION: FH-475-XF
MARQUE: Volkswagen
MODEL: Polo
KILOMETRAGE: 12000

NOM CLIENT: ALI-MAHOMED Réhan
TELEPHONE: 069295959
PROCHAIN C.T: 2024-10-31

INTERIEUR

Antivol de roue bon état
Témoin tableau de bord
klaxon
essuie glace
Jeux au volant



MOTEUR

Plaque immat AV
Fuite moteur
Liquide de frein
Courroie accessoire



AVANT

Pneus avant
Disque avant
Amortisseur avant
Direction complet
Triangles avant



ARRIERE

Pneus AR
Roulement AR
Amortisseur AR



ACCESSOIRES

Plaque immat AR



Roue de secours



Crique / Clé roue



COMMENTAIRE

Ceci est un test de bon fonctionnement des révisions de la Polo

REVISION 5W30 42
7,5

Epaisseur min disque avant: 10
Epaisseur min disque arrière: 25

TRAVAUX :

ROUE SERRER AU COUPLE
ETIQUETTE DISTRIBUTION
PARFUM

