

PICANYA

Datos actualizados: 2024-11-24

INSPECCIONADO

74

AMARILLO

23

31,1%

VERDE

49

66,2%

NO AFECTADO

2

2,7%

PENDIENTE

439

0,0%

Negro: colapso o ruinas

Rojo: edificio con daños y riesgo

Amarillo: edificio con daños

Verde: sin daños aparentes


Violeta: no afectado

Azul claro: pendiente de mapear

URGENTE: Nº de elementos que requieren actuación urgente

No operativo: Nº de elementos no operativos (cocina, baños, dormitorios, estar, patio exterior)

Sótano inundado: El color naranja indica sótano inundado



Resultado	Referencia	Calle	Nº	Viviend..	Uso	Fecha	Anomalías				Requieren actuación urgente							
AMARILLO	2082123YJ2618S	CL MATILDE SALVADOR	39	1	residencial	23/11/2024	<div></div>	<div></div>			<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	0	<div></div>		
	2082122YJ2618S	CL MATILDE SALVADOR	41	1	residencial	23/11/2024	<div></div>	<div></div>			<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	0	<div></div>		
	2082121YJ2618S	CL MATILDE SALVADOR	43	1	residencial	23/11/2024	<div></div>	<div></div>			<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	0	<div></div>		
	2082120YJ2618S	CL MATILDE SALVADOR	45	1	residencial	23/11/2024	<div></div>	<div></div>			<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	0	<div></div>		
	2082119YJ2618S	CL MATILDE SALVADOR	47	1	residencial	23/11/2024	<div></div>	<div></div>			<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	0	<div></div>		
	2082114YJ2618S	CL JOAN FUSTER	60	1	residencial	23/11/2024	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	3			
	2082101YJ2618S	CL CARMEN MARTIN GAITE	5	1	residencial	23/11/2024	<div></div>				<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	0	<div></div>		
	2081601YJ2628S	AV SANCHIS GUARNER	59	28	residencial	23/11/2024	<div></div>	<div></div>			<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	1	<div></div>		
	2081401YJ2628S	CL MATILDE SALVADOR	24	81	residencial	23/11/2024	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	5			
	2081101YJ2628S	CL MATILDE SALVADOR	2	24	residencial	23/11/2024	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	4			
	1981615YJ2618S	CL MATILDE SALVADOR	3	20	residencial	23/11/2024	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	2			
	1981608YJ2618S	CL CARMEN MARTIN GAITE	8	1	residencial	23/11/2024		<div></div>			<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	1			
	1981606YJ2618S	CL JOAN FUSTER	30	1	residencial	23/11/2024	<div></div>		<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	0			
	1981605YJ2618S	CL JOAN FUSTER	28	1	residencial	23/11/2024	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	0			
	1981604YJ2618S	CL JOAN FUSTER	26	1	residencial	23/11/2024	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	0			
	1981603YJ2618S	CL JOAN FUSTER	24	1	residencial	23/11/2024	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	0			
	1981602YJ2618S	CL JOAN FUSTER	22	1	residencial	23/11/2024	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	0			
	1981601YJ2618S	CL JOAN FUSTER	20	1	residencial	23/11/2024	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	0			
	1081802YJ2618S	CL RAMON Y CAJAL	15	24	residencial	22/11/2024	<div></div>	<div></div>			<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	0			
	1081807YJ2618S	CL SANT ANTONI ABAT	24	22	residencial	20/11/2024	<div></div>	<div></div>			<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	0	<div></div>		
	1982801YJ2618S	CL MARIA ZAMBRANO	11	1	residencial	18/11/2024			<div></div>		<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	0			
	0984803YJ2608S	PZ MAJOR	11	1	servicios públicos	18/11/2024		<div></div>	<div></div>		<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	3			
							0 2 4	0 2 4	0 1 2 3 4 0	1 2	0	0	0	0	0 5 0	0 1 2		
							Sótano	PBaja	Fachada	Perimetro	S_Urgente	PB_Urgen..	F_Urgente	URGENTE	No Operat..	S_Inundado		

Download PDF

Observaciones legales: El alcance de la presente inspección visual está limitada al momento de su realización, a los elementos estructurales observables y al desconocimiento de las propiedades del terreno y sus posibles alteraciones por escorrentías o la aparición de socavaciones. Se recomienda observar la evolución del edificio. En el caso de aparición de nuevas anomalías o evolución rápida de las mismas acudir al técnico competente para una nueva inspección. No forma parte de la inspección detectar posibles vicios ocultos, ni prevenir causas sobrevenidas. Los elementos objeto de inspección son los que constan en este modelo de mapeo.