

Identificación de la inspección: 6731e7d25a03b230beaa269e

Grupo: MAPEO PAIPORTA

Misión: S2A AJUNTAMENT

Capa de la misión: PAIPORTA\_46188

Descripción misión:

Inspector: Laura

E-mail: l.sanchisguerrero@gmail.com

N.Teléfono: 685402364

Referencia: 2280401YJ2628S

Nombre: AV FRANCESC CISCAR, 2, PAIPORTA

Creada: November 11th 2024, 12:17:38 pm

Estado: FINISHED - November 12th 2024, 11:07:20 am

Resultado: RED - November 11th 2024, 12:17:38 pm

Descripción inspección:

Total fotos: 3

Identificación del formulario:	672e7fe327d61b4022858808		
Título del formulario:	Ficha de mapeo rápido de anomalías CTAV - Registro de habitabilidad del inmueble V1		
Descripción del formulario:	Ficha de mapeo rápido de anomalías CTAV - Registro de habitabilidad del inmueble V1		
Formulario actualizado:	November 12th 2024, 3:15:54 pm		
5. Zonas mapeada del edificio	Tipo mapeo	Exterior	
	Observaciones del mapeo	Cimentación descalzada, aun así no se observan fusuraciones por asientos diferenciales	
7. Mapeo anomalías sótano	Sótano inundado	false	
	7.1 Deformación	¿Tiene daños?	false
		¿Requiere actuación urgente?	false
	7.2 Fisuras	¿Tiene daños?	false
		¿Requiere actuación urgente?	false
	7.3 Desprendimientos	¿Tiene daños?	false
		¿Requiere actuación urgente?	false
	7.4 Humedad Ambiente	¿Tiene daños?	false
	7.5 Instalaciones saneamientos	¿Tiene daños?	false
	7.6 Instalaciones abastecimientos	¿Tiene daños?	false
7.7 Instalaciones electricidad	¿Tiene daños?	false	
7.8 Instalaciones gas	¿Tiene daños?	false	
8. Mapeo anomalías planta baja	8.1 Deformación	¿Tiene daños?	false
		¿Requiere actuación urgente?	false
	8.2 Fisuras	¿Tiene daños?	false
		¿Requiere actuación urgente?	false
8.3 Desprendimientos	¿Tiene daños?	false	

		¿Requiere actuación urgente?	false
8.4 Humedad Ambiente	¿Tiene daños?	false	
8.5 Instalaciones saneamientos	¿Tiene daños?	false	
8.6 Instalaciones abastecimientos	¿Tiene daños?	false	
8.7 Instalaciones electricidad	¿Tiene daños?	false	
8.8 Instalaciones gas	¿Tiene daños?	false	
8.9 Accesibilidad / Ascensor	¿Tiene daños?	false	
8.10 Espacios no operativos	Cocina	false	
	Baños	false	
	Dormitorios	false	
	Estar	false	
	Patio exterior	false	
9. Mapeo anomalías fachada	9.1 Condiciones de seguridad ciudadana	¿Faltan puertas, ventanas y/o paramentos?	false
	9.2 Deformación	¿Tiene daños?	false
		¿Requiere actuación urgente?	false
	9.3 Fisuras	¿Tiene daños?	false
		¿Requiere actuación urgente?	false
	9.4 Desprendimientos	¿Tiene daños?	false
		¿Requiere actuación urgente?	false
	9.5 Instalaciones saneamientos	¿Tiene daños?	false
	9.6 Instalaciones abastecimientos	¿Tiene daños?	false
	9.7 Instalaciones electricidad	¿Tiene daños?	false
	9.8 Instalaciones gas	¿Tiene daños?	false

**10. Otras anomalías en el perímetro de la edificación**

Acera practicable	false
Mobilirario urbano	false
Vallado	false

**Observaciones legales**

El alcance de la presente inspección visual está limitada al momento de su realización, a los elementos estructurales observables y al desconocimiento de las propiedades del terreno y sus posibles alteraciones por escorrentías o la aparición de socavaciones. Se recomienda observar la evolución del edificio. En el caso de aparición de nuevas anomalías o evolución rápida de las mismas acudir al técnico competente para una nueva inspección. No forma parte de la inspección detectar posibles vicios ocultos, ni prevenir causas sobrevenidas. Los elementos objeto de inspección son los que constan en este modelo de mapeo.

Número de foto:	1/3
Referencia:	2280401YJ2628S
Nombre:	AV FRANCESC CISCAR, 2, PAIPORTA
Título foto:	
Descripción foto:	
Fecha foto:	November 12th 2024, 11:06:47 am
URL de la imagen:	<a href="https://ctav.civilio.net/api/picture/eyJhbGciOiJIUzI1NilsInR5cCl6IkpxVCJ9eyJfaWQiOiI2NzMjhiNzViZWM4MzhmN2E3MTA4MGYiLCJ0eXBlijocGljdHVyZSlmlhd-CI6MTczMTQyMDk1MywiZXhwIjoxNzNxNTkzNzUzfQ.yCHo6eDEo-QSI1od92PYeu-QiEC4P9RuZfH-I6Z1GPrA">https://ctav.civilio.net/api/picture/eyJhbGciOiJIUzI1NilsInR5cCl6IkpxVCJ9eyJfaWQiOiI2NzMjhiNzViZWM4MzhmN2E3MTA4MGYiLCJ0eXBlijocGljdHVyZSlmlhd-CI6MTczMTQyMDk1MywiZXhwIjoxNzNxNTkzNzUzfQ.yCHo6eDEo-QSI1od92PYeu-QiEC4P9RuZfH-I6Z1GPrA</a>



Número de foto:	2/3
Referencia:	2280401YJ2628S
Nombre:	AV FRANCESC CISCAR, 2, PAIPORTA
Título foto:	
Descripción foto:	
Fecha foto:	November 12th 2024, 11:06:49 am
URL de la imagen:	<a href="https://ctav.civilio.net/api/picture/eyJhbGciOiJIUzI1NilsInR5cCl6IkpxVCJ9eyJfaWQiOiI2NzMjhiOTViZWM4MzhmN2E3MTA4MTQiLCJ0eXBIIjoicGljdHVyZSlsmIhd-CI6MTczMTQyMDk1MywiZXhwIjoxNzMxNTkzNzUzfQ.eQg0ZGZWBFaAQ-hJ1X33KInUwaaL7YIHn_vlphmWoE">https://ctav.civilio.net/api/picture/eyJhbGciOiJIUzI1NilsInR5cCl6IkpxVCJ9eyJfaWQiOiI2NzMjhiOTViZWM4MzhmN2E3MTA4MTQiLCJ0eXBIIjoicGljdHVyZSlsmIhd-CI6MTczMTQyMDk1MywiZXhwIjoxNzMxNTkzNzUzfQ.eQg0ZGZWBFaAQ-hJ1X33KInUwaaL7YIHn_vlphmWoE</a>



Número de foto: 3/3

Referencia: 2280401YJ2628S

Nombre: AV FRANCESC CISCAR, 2, PAIPORTA

Título foto:

Descripción foto:

Fecha foto: November 12th 2024, 11:06:53 am

URL de la imagen: [https://ctav.civilio.net/api/picture/eyJhbGciOiJIUzI1NilsInR5cCl6IkpxVCJ9eyJfaWQiOi2NzMzMjhiZDViZWMMzhmN2E3MTA4MTkiLCJ0eXBlljoicGljdHVyZSlslmlhdC16MTczMTQyMDk1MywiZXhwIjoxNzMxNTkzNzUzfQ.9N6LDkY0Y7W-HyF0nHcrMOU\\_u\\_67IXmzdOA52vLdahk](https://ctav.civilio.net/api/picture/eyJhbGciOiJIUzI1NilsInR5cCl6IkpxVCJ9eyJfaWQiOi2NzMzMjhiZDViZWMMzhmN2E3MTA4MTkiLCJ0eXBlljoicGljdHVyZSlslmlhdC16MTczMTQyMDk1MywiZXhwIjoxNzMxNTkzNzUzfQ.9N6LDkY0Y7W-HyF0nHcrMOU_u_67IXmzdOA52vLdahk)

