

Identificación de la inspección: 6730eb8e9c42b39965399bf8

Grupo: MAPEO ALBAL

Misión: Mapeo 1

Capa de la misión: ALBAL_46007

Descripción misión:

Inspector: Jesús Villaescusa Gil

E-mail: jesuvillas@gmail.com

N.Teléfono: 627384829

Referencia: 3542410YJ2634S

Nombre: CL BUENAVISTA, 11, ALBAL

Creada: November 10th 2024, 6:21:18 pm

Estado: FINISHED - November 12th 2024, 10:31:48 am

Resultado: RED - November 10th 2024, 6:21:18 pm

Descripción inspección:

Total fotos: 4

Identificación del formulario:	672e7fe327d61b4022858808		
Título del formulario:	Ficha de mapeo rápido de anomalías CTAV - Registro de habitabilidad del inmueble V1		
Descripción del formulario:	Ficha de mapeo rápido de anomalías CTAV - Registro de habitabilidad del inmueble V1		
Formulario actualizado:	November 12th 2024, 3:13:18 pm		
5. Zonas mapeada del edificio	Tipo mapeo Interior y exterior		
7. Mapeo anomalías sótano	Sótano inundado	false	
	7.1 Deformación	¿Tiene daños?	false
		¿Requiere actuación urgente?	false
	7.2 Fisuras	¿Tiene daños?	false
		¿Requiere actuación urgente?	false
	7.3 Desprendimientos	¿Tiene daños?	false
		¿Requiere actuación urgente?	false
	7.4 Humedad Ambiente	¿Tiene daños?	false
	7.5 Instalaciones saneamientos	¿Tiene daños?	false
	7.6 Instalaciones abastecimientos	¿Tiene daños?	false
7.7 Instalaciones electricidad	¿Tiene daños?	false	
7.8 Instalaciones gas	¿Tiene daños?	false	
8. Mapeo anomalías planta baja	8.1 Deformación	¿Tiene daños?	true
		¿Requiere actuación urgente?	true
		Zona	Elementos horizontales y verticales
	8.2 Fisuras	¿Tiene daños?	false
¿Requiere actuación urgente?		false	
8.3 Desprendimientos	¿Tiene daños?	false	

		¿Requiere actuación urgente?	false
8.4 Humedad Ambiente	¿Tiene daños?	false	
8.5 Instalaciones saneamientos	¿Tiene daños?	false	
8.6 Instalaciones abastecimientos	¿Tiene daños?	false	
8.7 Instalaciones electricidad	¿Tiene daños?	false	
8.8 Instalaciones gas	¿Tiene daños?	false	
8.9 Accesibilidad / Ascensor	¿Tiene daños?	false	
8.10 Espacios no operativos	Cocina	true	
	Baños	true	
	Dormitorios	true	
	Estar	true	
	Patio exterior	true	

9. Mapeo anomalías fachada

9.1 Condiciones de seguridad ciudadana	¿Faltan puertas, ventanas y/o paramentos?	true
9.2 Deformación	¿Tiene daños?	false
	¿Requiere actuación urgente?	false
9.3 Fisuras	¿Tiene daños?	false
	¿Requiere actuación urgente?	false
9.4 Desprendimientos	¿Tiene daños?	false
	¿Requiere actuación urgente?	false
9.5 Instalaciones saneamientos	¿Tiene daños?	false
9.6 Instalaciones abastecimientos	¿Tiene daños?	false
9.7 Instalaciones electricidad	¿Tiene daños?	false
9.8 Instalaciones gas	¿Tiene daños?	false

10. Otras anomalías en el perímetro de la edificación

Acera practicable	false
Mobilirario urbano	false
Vallado	false

Observaciones legales

El alcance de la presente inspección visual está limitada al momento de su realización, a los elementos estructurales observables y al desconocimiento de las propiedades del terreno y sus posibles alteraciones por escorrentías o la aparición de socavaciones. Se recomienda observar la evolución del edificio. En el caso de aparición de nuevas anomalías o evolución rápida de las mismas acudir al técnico competente para una nueva inspección. No forma parte de la inspección detectar posibles vicios ocultos, ni prevenir causas sobrevenidas. Los elementos objeto de inspección son los que constan en este modelo de mapeo.

Número de foto: 1/4

Referencia: 3542410YJ2634S

Nombre: CL BUENAVISTA, 11, ALBAL

Título foto:

Descripción foto:

Fecha foto: November 12th 2024, 10:31:25 am

URL de la imagen: https://ctav.civilio.net/api/picture/eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9eyJfaWQiOiI2NzMzMjA2ZDViZW M4MzhmN2E3MGVkYTUiLCJ0eXBIIjoicGljdHVyZSIslmlhdCI6MTczMTQyMDc5OCwiZXhwIjox NzMxNTkzNTk4fQ.tdBU4bFCbcTaEpriayMd803-wMwj17gPI1_R8k_Sjs



Número de foto: 2/4

Referencia: 3542410YJ2634S

Nombre: CL BUENAVISTA, 11, ALBAL

Título foto:

Descripción foto:

Fecha foto: November 12th 2024, 10:31:26 am

URL de la imagen: https://ctav.civilio.net/api/picture/eyJhbGciOiJIUzI1NilsInR5cCl6IkpxVCJ9eyJfaWQiOiI2NzMzMjA2ZTViZWM4MzhmN2E3MGVkyWEiLCJ0eXBIIjoicGljdHVyZSIslmlhdCI6MTczMTQyMDc5OCwiZXhwIjoxNzMxNTkzNTk4fQ.xOhnuK6JgHKQf304TV22go0cElde-0fM34_VnyYN1I



Número de foto: 3/4

Referencia: 3542410YJ2634S

Nombre: CL BUENAVISTA, 11, ALBAL

Título foto:

Descripción foto:

Fecha foto: November 12th 2024, 10:31:26 am

URL de la imagen: https://ctav.civilio.net/api/picture/eyJhbGciOiJIUzI1NilsInR5cCl6IkpxVCJ9eyJfaWQiOiI2NzMjMjA2ZTViZWM4MzhmN2E3MGVkyWYiLCJ0eXBlljoicGljdHVyZSlslmlhd-CI6MTczMTQyMDC5OCwiZXhwIjoxNzMxNTkzNTk4fQ.ZQ_dHKU1tOClhT2hpP9rub-NEakUzvea10uC0QRRxH4E



Número de foto: 4/4

Referencia: 3542410YJ2634S

Nombre: CL BUENAVISTA, 11, ALBAL

Título foto:

Descripción foto:

Fecha foto: November 12th 2024, 10:31:27 am

URL de la imagen: <https://ctav.civilio.net/api/picture/eyJhbGciOiJIUzI1NilsInR5cCl6IkpxVCJ9eyJfaWQiOiI2NzMzMjA2ZjViZWM4MzhmN2E3MGVkJQjLCJ0eXBIIjoicGljdHVyZSIslmlhdCi6MTczMTQyMDc5OCwiZXhwIjoxNzMxNTkzNTk4fQ.24vD7yw0XZd91D-fk1e2WMj4TJvy-SxgnI3VxMJ8Sr4>

