

- 🏠

Begin
- 📋

Checklists
- 🤝

Zakenpartners
- 📅

Activiteiten
- 👥

Teams
- 📞

Servicegesprekken
- 📦

Items en voorraad
- 🔧

Tools
- 🏢

Uitrusting
- 🕒

Tijdsbestedingen
- 🕒


Werktijd
- 👤

Werknemers
- 🔪

Uitgaven en materialen
- 📊

Rapporten en dashboar...
- ⚙️

Instellingen



Ga naar Gemeente Gent
254, Drongensesteenweg, 9000, Gent, BE

DETAILS WEERGEVEN

📋

19/05/2021 8:00 - 19/05/2021 16:45

High

Defecte Pomp

101 / 36

🤝

Zakenpartner

Gemeente Gent

📋

🏢

Equipment

Pomp

📋

👤

Contactpersoon

Mathias De Clercq

📋

XYZ-123-ABC

📞

Serviceoproep

Defecte Pomp

📋

254, Drongensesteenweg, 9000, Gent, BE

TRAVEL

ACCEPT



- 🏠 Begin
- 📋 Checklists
- 🤝 Zakenpartners
- 📅 Activiteiten
- 👥 Teams
- 📞 Servicegesprekken
- 📦 Items en voorraad
- 🔧 Tools
- 🏢 Uitrusting
- 🕒 Tijdsbestedingen
- 🕒 Werktijd
- 👤 Werknemers
- 🔪 Uitgaven en materialen
- 📊 Rapporten en dashboar...
- ⚙️ Instellingen

← travel



Are you ready to start travelling?

BEVESTIGEN

ANNULEREN

- Begin
- Checklists
- Zakenpartners
- Activiteiten
- Teams
- Servicegesprekken
- Items en voorraad
- Tools
- Uitrusting
- Tijdsbestedingen
- Werktijd
- Werknemers
- Uitgaven en materialen
- Rapporten en dashboar...
- Instellingen


← Defecte Pomp



🕒 00:00:25

Ga naar dit adres

Controleer hoe u daar kunt komen met 19/05/2021 8:00



51° 03' 16,76" N 03° 41' 00,17" O

Klant
Gemeente Gent

Contactpersoon
Mathias De Clercq

Adres
254, Drongensesteenweg, 9000, Gent, BE

- 🏠 Begin
- 📋 Checklists
- 🤝 Zakenpartners
- 📅 Activiteiten
- 👥 Teams
- ☎️ Servicegesprekken
- 📦 Items en voorraad
- 🔧 Tools
- 🏢 Uitrusting
- 🕒 Tijdsbestedingen
- 🕒 Werktijd
- 👤 Werknemers
- 🍴 Uitgaven en materialen
- 📊 Rapporten en dashboar...
- ⚙️ Instellingen

← work






I confirm that I have completed the following points (as far as applicable) for this assignment:

- The work to be done has been explained to the customer representative and agreed on.
- Emergency exits, surrounding and possible environmental impacts have been assessed.
- Appropriate safety-measures have been taken prior to any work beginning.

BEVESTIGEN

ANNULEREN

Details

Verantwoordelijk Stijn Vanoverschelde	
Activiteit Defecte Pomp	
Taak Travel	

Tijdsbestedingsregistratie

Ten laste
\$ Niet ten laste

Begintijd
 10/05/2021
 
 20:10
 


Eindtijd
 10/05/2021
 
 20:14
 


Werktijd
 4'

Pauze
 Select time
 

Gekoppelde objecten

Klant
Gemeente Gent

Herhalen

☐ Herhalen

Herhalen tot
11/05/2021



Opmerkingen
















Notitie

Interne opmerkingen





Opslaan & Toevoegen

Opslaan

Annuleren

-  Begin
-  Checklists
-  Zakenpartners
-  Activiteiten
-  Teams
-  Servicegesprekken
-  Items en voorraad
-  Tools
-  Uitrusting
-  Tijdsbestedingen
-  Werktijd
-  Werknemers
-  Uitgaven en materialen
-  Rapporten en dashboar...
-  Instellingen

← Defecte Pomp



🕒 00:00:46

Workitems

Hieronder ziet u uw workitems en materialen

Create Checklist

+

CHECKOUT

- 🏠 Begin
- 📋 Checklists
- 🤝 Zakenpartners
- 📅 Activiteiten
- 👥 Teams
- ☎ Servicegesprekken
- 📦 Items en voorraad
- 🔧 Tools
- 🛠 Uitrusting
- 🕒 Tijdsbestedingen
- 🕒 Werktijd
- 👤 Werknemers
- 🍴 Uitgaven en materialen
- 📊 Rapporten en dashboar...
- ⚙ Instellingen

← Defecte Pomp



🕒 00:02:34

Workitems

Hieronder ziet u uw workitems en materialen

[Create Checklist](#)

CHECKOUT

- 🏠 Begin
- 📋 Checklists
- 🤝 Zakenpartners
- 📅 Activiteiten
- 👥 Teams
- ☎️ Servicegesprekken
- 📦 Items en voorraad
- 🔧 Tools
- 🏢 Uitrusting
- 🕒 Tijdsbestedingen
- 🕒 Werktijd
- 👤 Werknemers
- 🔪 Uitgaven en materialen
- 📊 Rapporten en dashboar...
- ⚙️ Instellingen

← checkout



Did you complete all work?

BEVESTIGEN

ANNULEREN

Details

Verantwoordelijk
Stijn Vanoverschelde



Activiteit
Defecte Pomp



Taak
Standard Service



Tijdsbestedingsregistratie

Ten laste

\$ Niet ten laste

Begintijd

10/05/2021



20:14



Eindtijd

10/05/2021



20:18



Werktijd

4'

Pauze

Select time



Gekoppelde objecten

Klant
Gemeente Gent

Herhalen

☐ Herhalen

Herhalen tot

11/05/2021



Opmerkingen
















Notitie

Interne opmerkingen


Opslaan & Toevoegen

Opslaan

Annuleren

-  Begin
-  Checklists
-  Zakenpartners
-  Activiteiten
-  Teams
-  Servicegesprekken
-  Items en voorraad
-  Tools
-  Uitrusting
-  Tijdsbestedingen
-  Werktijd
-  Werknemers
-  Uitgaven en materialen
-  Rapporten en dashboar...
-  Instellingen

Goed gedaan Stijn Vanoverschelde!

 Alle tijdsbestedingen
Aantal uren: {0}: 8min



Rapport

serviceCheckout2 ▼

Format

PDF ▼

Taal

en ▼

Company Logo

Nieuw bestand bijvoegen

Custom Title

Custom Note

User Signature

- ☐ With Checklists
- ☒ Show follow-up activities
- ☒ Show Materials
- ☒ Show Material Prices
- ☒ Show Material Notes
- ☒ Show Efforts
- ☒ Show start/end time
- ☒ Show Chargeable Efforts
- ☒ Show Effort Notes

Afsluiten

Dimensys - -
Gemeente Gent (C0007)

Your contact person at our company
Stijn Vanoverschelde stijn.vanoverschelde@dimensys.pro
Assignment Address
Mathias De Clercq

Subject	Defecte Pomp
Status	Klaar om te plannen
Problem Type	User Error
Type	Repair
Resolution	

Thank you for choosing our services.

Date 10/5/2021 Page 1 / 2

Equipment

Manufacturer Serial Number	Description	Equipment SN
XYZ-123-ABC	Pump	XYZ-123-ABC

Efforts

Date	Who	Task	Break	Start	End	Non-Char...	Chargeable
10/05/21	Stijn Vanoverschelde	Standard Service	00:00	20:14	20:18	00:04	00:00
10/05/21	Stijn Vanoverschelde	Travel	00:00	20:10	20:14	00:04	00:00
Total						00:08	00:00

KLIC OM HIER TE TEKENEN

Handtekening

Wissen

Ongedaan maken

Opnieuw

Naam


Mathias De Clercq

E-mail

Opslaan

Annuleren

Handtekening

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Wissen

Ongedaan maken

Opnieuw

Naam

Mathias De Clercq

E-mail

Opslaan

Annuleren

Dimensys - -
Gemeente Gent (C0007)

Your contact person at our company
Stijn Vanoverschelde stijn.vanoverschelde@dimensys.pro
Assignment Address
Mathias De Clercq

Subject	Defecte Pomp
Status	Klaar om te plannen
Problem Type	User Error
Type	Repair
Resolution	

Thank you for choosing our services.


Date 10/5/2021 Page 1 / 2


Equipment

Manufacturer Serial Number	Description	Equipment SN
XYZ-123-ABC	Pump	XYZ-123-ABC

Efforts


Date	Who	Task	Break	Start	End	Non-Char...	Chargeable
10/05/21	Stijn Vanoverschelde	Standard Service	00:00	20:14	20:18	00:04	00:00
10/05/21	Stijn Vanoverschelde	Travel	00:00	20:10	20:14	00:04	00:00
Total						00:08	00:00




















Laden...

- ⌚ Werktijd
- 👤 Werknemers
- 🍴 Uitgaven en materialen
- 📄 Rapporten en dashboar...
- ⚙ Instellingen



Opslaan

Voorbeeld

-  Begin
-  Checklists
-  Zakenpartners
-  Activiteiten
-  Teams
-  Servicegesprekken
-  Items en voorraad
-  Tools
-  Uitrusting
-  Tijdsbestedingen
-  Werktijd
-  Werknemers
-  Uitgaven en materialen
-  Rapporten en dashboar...
-  Instellingen



woensdag 19 mei 2021



U hebt vandaag geen geplande opdrachten.



- Begin
- Checklists
- Zakenpartners
- Activiteiten
- Teams
- Servicegesprekken
- Items en voorraad
- Tools
- Uitrusting
- Tijdsbestedingen
- Werktijd
- Werknemers
- Uitgaven en materialen
- Rapporten en dashboar...
- Instellingen



woensdag 19 mei 2021



U hebt vandaag geen geplande opdrachten.


Kalenderweergave

Tijdlijnweergave









Aquafin

Klant is "Gemeente Antwerpen, Gemeente Deinze, Gemeente Gent, Gemeente Nevele, Gemeente Geraardsbergen, Gemeente Sint-Niklaas"

<input type="checkbox"/>	C...	Onderwerp service-oproep	A...	Onderwerp activiteit	Status	Klantnaam	Priori...	Type	Type probleem	Vaardigheden voor a
<input type="checkbox"/>	Defecte Pomp (44) 1 Activiteit (Gemeente Gent)									
<input type="checkbox"/>	44	Defecte Pomp	109	Defecte Pomp	Klaar om te plannen	Gemeente Gent	Hoog	repair	User Error	
<input type="checkbox"/>	Inspectie Put Camera (42) 1 Activiteit (Gemeente Sint-Niklaas)									
<input type="checkbox"/>	42	Inspectie Put Camera	107	Inspectie Put Camera	Klaar om te plannen	Gemeente Sint-Niklaas	Medium	repair	User Error	BESTURING PUT CA...
<input type="checkbox"/>	Aansluiting Meigem (of plaatselijke zuivering) (32) 3 Activiteiten (Gemeente Nevele)									
<input type="checkbox"/>	32	Aansluiting Meigem (of plaat...	95	Fase 1 : Gasthuisstraat tot Meigemstraat	Klaar om te plannen	Gemeente Nevele	Medium	installati	Unknown	
<input type="checkbox"/>	32	Aansluiting Meigem (of plaat...	96	Fase 2 : Meigemstraat tot Meerbeek	Klaar om te plannen	Gemeente Nevele	Medium	installati	Unknown	
<input type="checkbox"/>	32	Aansluiting Meigem (of plaat...	97	Fase 3 : Aanleg persleiding + Lange Akkerstraat	Klaar om te plannen	Gemeente Nevele	Medium	installati	Unknown	

