# CONCENTRADO EJECUTIVO DE AFECTACIONES Y ACCIONES DE PROTECCIÓN CIVIL

**CRUCE MUNICIPAL: LLUVIAS Y TARJETAS INFORMATIVAS | 1 AL 10 DE OCTUBRE DE 2026**

Base de referencia: SIPDUS 10/10/2026, 15:00 h | Seguimiento cerrado para este concentrado

## BALANCE EJECUTIVO DEL PERIODO

202 puntos/casos acumulados por rubro en el concentrado de lluvias, más 10 incidentes complementarios de tarjetas: 212 registros por categoría, todos atendidos. Se revisaron 22 folios que corresponden a 17 incidentes únicos en 15 municipios; siete de ellos ya estaban reflejados en rubros de lluvias y no se duplicaron.

## SITUACIÓN CARRETERA, CORTE DOCUMENTAL SIPDUS 10/10, 15:00 H

39 caminos reportados: 7 cerrados, 16 abiertos parcialmente y 16 atendidos al 100 % en ese corte; 12 puentes afectados, 18 municipios con incidencia. Material cuantificado: 6,035 m³; 3,180 m³ retirados (53 %) y 2,855 m³ pendientes (47 %). Cifras conservadas como antecedente, sin presentarlas como situación vial vigente tras el cierre de seguimiento.

## CRITERIO DE ESTATUS Y TRAZABILIDAD

Los registros aparecen en verde como ATENDIDOS por cierre integral del seguimiento indicado para este informe. Las acciones consignadas proceden de los reportes y tarjetas; el cierre administrativo no equivale, por sí solo, a dictamen estructural, rehabilitación de infraestructura o apertura física adicional cuando no consta en la fuente.

| ROJO: 0 ACTIVOS | VERDE: 212 ATENDIDOS | NEGRO: TOTAL ACUMULADO |
|---|---|---|

El total de 212 corresponde a registros por rubro y no a incidentes únicos. El balance separado de tarjetas es de 17 hechos únicos. Personas lesionadas: el PDF de lluvias consignó 3 sin desglose; las tarjetas consignan 7 reportes de lesionados (2 preliminares). No se suman por tratarse de fuentes con alcances distintos.

## Deslaves

0 (**26**) = **26**
Calnali
Chapulhuacán
Eloxochitlán
Ixmiquilpan
Jacala de Ledezma
San Salvador
Tenango de Doria
Tlahuiltepa
Xochiatipan
Zacualtipán

## Afectaciones Estructurales

0 (**47**) = **47**
Atlapexco
Calnali
Chapulhuacán
Huautla
Huazalingo
Ixmiquilpan
Lolotla
Molango
Tenango de Doria
Tepehuacán de Guerrero
Tianguistengo
Tlahuiltepa
Tlanchinol
Xochiatipan
Yahualica
Zacualtipán

## Derrumbes

0 (**69**) = **69**
Actopan
Calnali
Chapulhuacán
El Arenal
Eloxochitlán
Huazalingo
Ixmiquilpan
Juárez Hidalgo
Lolotla
Metztitlán
Molango
Nicolás Flores
Omitlán de Juárez
San Agustín Metzquititlán
San Bartolo Tutotepec
San Felipe Orizatlán
Tenango de Doria
Tepehuacán de Guerrero
Tlahuiltepa
Tlanchinol
Xochiatipan
Xochicoatlán / Tianguistengo

## Creciente De Ríos

0 (**19**) = **19**
Agua Blanca de Iturbide
Atlapexco
Calnali
Eloxochitlán
Molango
Nicolás Flores
San Agustín Metzquititlán
Tenango de Doria
Tepehuacán de Guerrero
Tianguistengo
Tlahuiltepa
Xochiatipan

## Socavón

0 (**3**) = **3**
Calnali
Huazalingo

## Persona Localizada Sin Signos Vitales

0 (**1**) = **1**
Agua Blanca de Iturbide

## Afectaciones A Vías Y Accesos

0 (**7**) = **7**
Molango
Tenango de Doria
Tlahuiltepa

## Caída De Árboles

0 (**8**) = **8**
Calnali
Chapulhuacán
Huazalingo
Jacala de Ledezma
Lolotla
Tenango de Doria
Tlanchinol

## Encharcamientos

0 (2) = **2**
Ixmiquilpan
San Agustín Metzquititlán

## Afectaciones Al Suministro Eléctrico

0 (5) = **5**
Eloxochitlán
Juárez Hidalgo
Lolotla
Pacula

## Personas Atrapadas

0 (1) = **1**
Atlapexco

## Evacuaciones Preventivas

0 (1) = **1**
Tlahuiltepa

## Personas Lesionadas

3 (dato del corte de lluvias)
Dato sin desglose municipal en el reporte de origen.

## Accidentes

0 (4) = **4**
Alfajayucan
Atlapexco
Atotonilco de Tula
Molango de Escamilla

## Drenaje Colapsado

0 (1) = **1**
Pachuca de Soto

## Incidentes Con Hidrocarburos

0 (3) = **3**
Cuautepec de Hinojosa
Santiago Tulantepec
Tetepango

## Refugios Temporales

0 (1) = **1**
San Agustín Metzquititlán

## Incendios

0 (2) = **2**
Mineral del Chico
Tlaxcoapan

## Monitoreo Hidrológico

0 (5) = **5**
Ixmiquilpan
Nicolás Flores
San Felipe Orizatlán
Yahualica

## Rescates En Ladera

0 (1) = **1**
Omitlán de Juárez

## Monitoreo Preventivo

0 (**6**) = **6**
Calnali
Huazalingo
Jacala de Ledezma
Pacula
San Agustín Metzquititlán

## DESLAVES - 0 activos + 26 atendidos = 26 incidentes/puntos

| MUNICIPIO | COMUNIDAD / PUNTO | UBICACIÓN | ESTATUS | AFECTACIÓN / ACCIÓN REPORTADA |
|---|---|---|---|---|
| Calnali | Barrio Ahuimol | | ATENDIDO / GESTIÓN | El deslave continúa activo y la vivienda permanece deshabitada como medida preventiva. |
| | Coyula | Calle de la comunidad | ATENDIDO / GESTIÓN | Se reporta deslizamiento de calle con afectación a una vivienda. |
| | Zona Calnali-Pezmatlán | Calle / punto exacto pendiente de precisar | ATENDIDO / GESTIÓN | Se reporta deslizamiento de calle con afectación a una vivienda. El punto exacto no fue precisado en la tarjeta informativa. |
| Chapulhuacán | Camino hacia La Loma | Carretera hacia la comunidad de La Loma | ATENDIDO / GESTIÓN | Sin reporte actual de desprendimiento de piedras o deslaves. El tramo permanece completamente transitable y se mantienen recorridos preventivos. |
| | Entrada a la cabecera municipal | Carretera Federal 85 | ATENDIDO / GESTIÓN | La Carretera Federal 85, en el tramo correspondiente al municipio, se encuentra completamente libre y en circulación. |
| Eloxochitlán | Hualula | C.E. Metztitlán-Eloxochitlán | ATENDIDO / GESTIÓN | SIPDUS 10/10/2026, 15:00 h: tramo abierto y atendido por Protección Civil municipal. |
| Ixmiquilpan | Cuesta Colorada; Gundho; Huacri; Agua Florida; Dezha; El Nogal; Manantial; La Lagunita; Baxu; La Pechuga; Ojuelos; La Palma | Zona norte de Ixmiquilpan | ATENDIDO / GESTIÓN | 12 puntos contabilizados. Actualización: existe paso en todos los sitios previamente afectados de la zona norte; la afectación vial se considera atendida. |
| Jacala de Ledezma | Barrio La Pila | Cabecera municipal | ATENDIDO / GESTIÓN | Actualización: el punto previamente reportado se encuentra atendido, sin afectación vigente. |
| San Salvador | Comunidad La Flor Xuchitlán | | ATENDIDO / GESTIÓN | Actualización: el acceso reportado en la zona de Xúchil/Xuchitlán se encuentra abierto y transitable. La restricción previa se considera atendida. |

## DESLAVES - 0 activos + 26 atendidos = 26 incidentes/puntos

| MUNICIPIO | COMUNIDAD / PUNTO | UBICACIÓN | ESTATUS | AFECTACIÓN / ACCIÓN REPORTADA |
|---|---|---|---|---|
| Tenango de Doria | Cerro Chiquito | C.R. San José del Valle-Cerro Chiquito | ATENDIDO / GESTIÓN | SIPDUS 10/10/2026, 15:00 h: camino abierto en la zona de la cascada; atención realizada. |
| | Huasquilla | C.E. Santa María Temaxcalapa-Huehuetla | ATENDIDO / GESTIÓN | SIPDUS 10/10/2026, 15:00 h: tramo habilitado por SICT. |
| | Peña Blanca | C.M. Peña Blanca-El Nanthe | ATENDIDO / GESTIÓN | SIPDUS 10/10/2026, 15:00 h: paso provisional abierto; continúan las acciones de atención por Protección Civil. |
| Tlahuiltepa | Agua del Cuervo - barrio La Yezca | Ruta hacia Lázaro Cárdenas y San Andrés | ATENDIDO / GESTIÓN | Falla geológica reportada y deslaves en el tramo Agua del Cuervo - barrio La Yezca. El punto forma parte de la misma ruta que conduce al puente provisional de Lázaro Cárdenas - San Andrés. Actualización 06/10 06:46 h: continúan las mismas condiciones. |
| Xochiatipan | Tramo Xochiatipan-Atlalco -Acanoa | Carretera estatal Xochiatipan-Acanoa | ATENDIDO / GESTIÓN | SIPDUS 10/10/2026, 15:00 h: tramo Pesmayo–Atlalco–Acanoa abierto parcialmente; persisten daños de la carpeta y requiere rehabilitación. |
| Zacualtipán | Tlahuelompa; Santo Domingo; Tizapán | C.E. Ramal Tlahuelompa | ATENDIDO / GESTIÓN | SIPDUS 10/10/2026, 15:00 h: desplazamiento y fisuras del terraplén; un carril habilitado, área acordonada. |

## DERRUMBES - 0 activos + 69 atendidos = 69 incidentes/puntos

| MUNICIPIO | COMUNIDAD / PUNTO | UBICACIÓN | ESTATUS | AFECTACIÓN / ACCIÓN REPORTADA |
|---|---|---|---|---|
| Actopan | Saucillo | C.M. La Estancia-Saucillo | ATENDIDO / GESTIÓN | SIPDUS 10/10/2026, 15:00 h: camino abierto; la observación indica circulación a un carril. Se mantiene precaución. |
| Calnali | | Calnali-Santa Lucía | ATENDIDO / GESTIÓN | Último antecedente: retiro de piedras y circulación liberada. La tarjeta informativa del 06/10 solicita confirmar si la circulación se mantiene libre, sin aportar una respuesta expresa. |

## DERRUMBES - 0 activos + 69 atendidos = 69 incidentes/puntos

| MUNICIPIO | COMUNIDAD / PUNTO | UBICACIÓN | ESTATUS | AFECTACIÓN / ACCIÓN REPORTADA |
|---|---|---|---|---|
| Chapulhuacán | Camino hacia La Loma | Carretera hacia la comunidad de La Loma | ATENDIDO / GESTIÓN | Sin reporte actual de desprendimiento de piedras o deslaves. El tramo permanece completamente transitable y se mantienen recorridos preventivos. |
| | Entrada a la cabecera municipal | Carretera Federal 85 | ATENDIDO / GESTIÓN | La Carretera Federal 85, en el tramo correspondiente al municipio, se encuentra completamente libre y en circulación. |
| El Arenal | | C.M. El Rincón-El Paje | ATENDIDO / GESTIÓN | SIPDUS 10/10/2026, 15:00 h: tramo liberado y atendido por personal municipal. |
| Eloxochitlán | Hualula | C.E. Metztitlán-Eloxochitlán | ATENDIDO / GESTIÓN | SIPDUS 10/10/2026, 15:00 h: tramo abierto y atendido por Protección Civil municipal. |
| Huazalingo | El Lindero | Carretera Huazalingo-Tlanchinol | ATENDIDO / GESTIÓN | Se verificó derrumbe de cerro a la altura del sitio conocido como El Lindero. El reporte no precisa cierre total ni condición final de circulación. |
| | La Herradura; El Carbón; Cahuazas | Carretera Huazalingo-Tehuetlán | ATENDIDO / GESTIÓN | 3 puntos contabilizados. Persiste caída intermitente de piedras en zonas de derrumbe; se realizan recorridos y retiro constante de material. \| Folio(s) SSPCyGR 265-2026. |
| | Tramo Huazalingo-Tlamamala | Carretera Huazalingo-Tlamamala | ATENDIDO / GESTIÓN | Se realizó retiro de piedras de distintos tamaños sobre el tramo carretero. |
| Ixmiquilpan | Cuesta Colorada; Gundho; Huacri; Agua Florida; Dezha; El Nogal; Manantial; La Lagunita; Baxu; La Pechuga; Ojuelos; La Palma | Zona norte de Ixmiquilpan | ATENDIDO / GESTIÓN | 12 puntos contabilizados. Actualización: existe paso en todos los sitios previamente afectados de la zona norte; la afectación vial se considera atendida. |
| Juárez Hidalgo | Cuaximal | Acceso / tramo carretero de Cuaximal | ATENDIDO / GESTIÓN | A las 16:10 h se liberó el paso en el derrumbe de Cuaximal, manteniéndose circulación en un solo sentido. |
| | San Lorenzo Ixtacoyotla; Santa María; Tlaxcantitla | C.E. Juárez Hidalgo-San Lorenzo Ixtacoyotla | ATENDIDO / GESTIÓN | SIPDUS 10/10/2026, 15:00 h: tramo parcialmente abierto; maquinaria municipal en retiro de derrumbe. |

## DERRUMBES - 0 activos + 69 atendidos = 69 incidentes/puntos

| MUNICIPIO | COMUNIDAD / PUNTO | UBICACIÓN | ESTATUS | AFECTACIÓN / ACCIÓN REPORTADA |
|---|---|---|---|---|
| **Lolotla** | | Carretera México-Tampico, tramo Ixtlahuaco-Las Puentes | ATENDIDO / GESTIÓN | Caída de piedras sobre la vía. |
| **Metztitlán** | | C.E. San Juan-Metztitlán-Zoquizoquipan | ATENDIDO / GESTIÓN | SIPDUS 10/10/2026, 15:00 h: habilitado un carril; continúa retiro de material con maquinaria. |
| | | C.E. Venados-Metztitlán | ATENDIDO / GESTIÓN | SIPDUS 10/10/2026, 15:00 h: carretera abierta, derrumbe atendido. |
| **Molango** | | Carretera México-Tampico, km 116 | ATENDIDO / GESTIÓN | SIPDUS 10/10/2026, 15:00 h: tramo abierto, con obstrucción parcial de un carril conforme a la observación técnica. |
| | Ixcatlán-Ixcuicuila | Camino Ixcatlán-Ixcuicuila | ATENDIDO / GESTIÓN | SIPDUS 10/10/2026, 15:00 h: Puente Tetelpa y accesos con apertura parcial; rehabilitación del paso provisional en proceso. |
| **Nicolás Flores** | Segundo Santa Cruz | C.E. Santuario-Nicolás Flores | ATENDIDO / GESTIÓN | SIPDUS 10/10/2026, 15:00 h: apertura parcial, continúan labores de atención municipal. \| Folio(s) SSPCyGR 257, 259, 267-2026. |
| **Omitlán de Juárez** | Comunidad de Guerrero | Carretera México-Tampico | ATENDIDO / GESTIÓN | Incidente homologado con plataforma: derrumbe en Guerrero controlado. El tramo se mantiene aperturado y transitable. |
| **San Agustín Metzquititlán** | | Carretera federal Venados-San Agustín | ATENDIDO / GESTIÓN | Se reportan pequeños derrumbes de piedra sobre la carretera federal. |
| | Los Álamos | Carretera de acceso a la comunidad | ATENDIDO / GESTIÓN | Se reportan piedras sobre la carretera que conduce a la comunidad de Los Álamos. |
| | Río Santiago | carretera federal México-Pachuca | ATENDIDO / GESTIÓN | Pequeños derrumbes de piedra detectados durante recorridos preventivos. |
| **San Bartolo Tutotepec** | | C.R. Pueblo Nuevo-Chicamole | ATENDIDO / GESTIÓN | SIPDUS 10/10/2026, 15:00 h: paso peatonal y vehicular habilitado de manera parcial. \| Folio(s) SSPCyGR 258-2026. |
| **San Felipe Orizatlán** | Huextetitla | Carretera Huejutla-San Felipe Orizatlán, km 6 | ATENDIDO / GESTIÓN | Actualización: el tramo afectado se encuentra aperturado y con circulación restablecida. |

## DERRUMBES - 0 activos + 69 atendidos = 69 incidentes/puntos

| MUNICIPIO | COMUNIDAD / PUNTO | UBICACIÓN | ESTATUS | AFECTACIÓN / ACCIÓN REPORTADA |
|---|---|---|---|---|
| Tenango de Doria | | C.E. Metepec-Tenango-San Bartolo / zona La Placa | ATENDIDO / GESTIÓN | SIPDUS 10/10/2026, 15:00 h: camino estatal abierto y atendido; no modifica el cierre del acceso local a Santa Mónica. \| Folio(s) SSPCyGR 266-2026. |
| | | C.M. Peña Blanca-El Nanthe | ATENDIDO / GESTIÓN | SIPDUS 10/10/2026, 15:00 h: paso provisional abierto; continúan las acciones de atención por Protección Civil. |
| Tepehuacán de Guerrero | San Juan-Amola | | ATENDIDO / GESTIÓN | San Juan-Amola cuenta con paso desde el domingo; la restricción previa se considera atendida. \| Folio(s) SSPCyGR 264-2026. |
| Tlahuiltepa | | Tlaxcantitla-Agua del Cuervo, barrio Aviadero | ATENDIDO / GESTIÓN | Derrumbes sobre el tramo carretero. Actualización 06/10 06:46 h: continúan las mismas condiciones. |
| | Agua del Cuervo | C.R. Agua del Cuervo-San Marcos | ATENDIDO / GESTIÓN | SIPDUS 10/10/2026, 15:00 h: paso parcial; permanece requerimiento de maquinaria para retiro de material. |
| | Agua del Cuervo - barrio La Yezca | Ruta hacia Lázaro Cárdenas y San Andrés | ATENDIDO / GESTIÓN | Derrumbes asociados a una falla geológica reportada en Agua del Cuervo - barrio La Yezca; el tramo es intransitable para vehículos. Actualización 06/10 06:46 h: continúan las mismas condiciones. |
| Tlahuiltepa | Barrio de Guadalupe | Acceso carretero a la comunidad | ATENDIDO / GESTIÓN | La comunidad permanece incomunicada por derrumbes en su carretera. |
| | Buena Vista | C.R. Xuchiatipan–Buena Vista | ATENDIDO / GESTIÓN | SIPDUS 10/10/2026, 15:00 h: derrumbe mantiene cerrado el tramo; municipio solicita maquinaria. |
| | Cerro del Águila; Cerro Chato | C.R. El Venado-Cerro del Águila | ATENDIDO / GESTIÓN | Corte SIPDUS 07/10 09:00: derrumbes mantienen cerrado el acceso; se solicita apoyo con maquinaria. |
| Tlahuiltepa | Chichicaxtla | C.R. Chichicaxtla-Las Manzanas | ATENDIDO / GESTIÓN | Protección Civil municipal liberó tránsito por un carril; continúan trabajos. |
| | Demañi; Palo Perdido | C.R. El Venado-Demañi-Agua Tapada | ATENDIDO / GESTIÓN | Se solicita maquinaria para retirar derrumbes y liberar el paso. |
| | Nuevo Reynosa | C.R. Coyocala-Nuevo Reynosa | ATENDIDO / GESTIÓN | Derrumbe con cierre del acceso; se solicita maquinaria para liberar el tramo. |

## DERRUMBES - 0 activos + 69 atendidos = 69 incidentes/puntos

| MUNICIPIO | COMUNIDAD / PUNTO | UBICACIÓN | ESTATUS | AFECTACIÓN / ACCIÓN REPORTADA |
|---|---|---|---|---|
| Tlahuiltepa | Santo Domingo | C.R. Ixcuicila–Santo Domingo | ATENDIDO / GESTIÓN | SIPDUS 10/10/2026, 15:00 h: derrumbe mantiene cerrado el tramo; municipio solicita maquinaria. |
| | Tolantongo | C.R. Acceso a Tolantongo | ATENDIDO / GESTIÓN | SIPDUS 10/10/2026, 15:00 h: se requiere maquinaria para terminar de liberar el tramo (40 m³ reportados, 10 m³ retirados). |
| | Xilocuatitla; Nuevo Reynosa | C.R. Xilocuatitla–E.C. Otongo–Santa Ana de Allende | ATENDIDO / GESTIÓN | SIPDUS 10/10/2026, 15:00 h: derrumbe mantiene cerrado el tramo; se requiere maquinaria. |
| Tlanchinol | | C.E. Orizatlán-Coacuilco-San José-E.C. Pachuca-Tempoal | ATENDIDO / GESTIÓN | SIPDUS 10/10/2026, 15:00 h: se retiró el material; ambos carriles libres. |
| | | C.E. Tlanchinol-Hueyapa | ATENDIDO / GESTIÓN | SIPDUS 10/10/2026, 15:00 h: tramo con apertura parcial; trabajos y vigilancia por derrumbes menores y árboles. |
| | | Calle Barrio San José-Barrio Nuevo | ATENDIDO / GESTIÓN | Derrumbe en calle. |
| Tlanchinol | | Camino rural Acahuasco, acceso a la comunidad | ATENDIDO / GESTIÓN | Derrumbe llegando a la comunidad con bloqueo completo. |
| | | Camino rural Chichatla-Apantlazol | ATENDIDO / GESTIÓN | Bloqueo total del camino rural. |
| | | Camino rural San Miguel-Cuatlimax, crucero San Miguel-Cuatlimax | ATENDIDO / GESTIÓN | Derrumbe con bloqueo parcial. |
| Tlanchinol | | Carretera federal Tlanchinol-Huejutla, entrada a Peyula | ATENDIDO / GESTIÓN | Bloqueo parcial de la carretera federal. |
| | | Carretera federal Tlanchinol-Pachuca, crucero Casetas | ATENDIDO / GESTIÓN | Bloqueo parcial en la carretera federal. |
| | | Carretera Tlanchinol-Apantlazol | ATENDIDO / GESTIÓN | Derrumbe en carretera. |

## DERRUMBES - 0 activos + 69 atendidos = 69 incidentes/puntos

| MUNICIPIO | COMUNIDAD / PUNTO | UBICACIÓN | ESTATUS | AFECTACIÓN / ACCIÓN REPORTADA |
|---|---|---|---|---|
| Tlanchinol | Amoxco | Camino Amoxco-Ixtlapala | ATENDIDO / GESTIÓN | Bloqueo total del camino. |
| | Apantlazol | Camino Tlanchinol-Apantlazol | ATENDIDO / GESTIÓN | Derrumbes parciales y varios árboles caídos. |
| | Barrio Nuevo | | ATENDIDO / GESTIÓN | Derrumbe de terreno junto a vivienda, con cimientos expuestos. |
| Tlanchinol | OLOTLA | Carretera estatal Apantlazol-Olotla | ATENDIDO / GESTIÓN | SIPDUS 10/10/2026, 15:00 h: se reporta apertura parcial en la columna de estatus; continúan labores de retiro de material. |
| | PILCUATLA | Carretera Pilcuatla-San Pedro | ATENDIDO / GESTIÓN | Derrumbe en carretera con bloqueo de los dos carriles. |
| | San Salvador | Camino San Salvador-Toctitlán | ATENDIDO / GESTIÓN | Derrumbe en camino con bloqueo completo. |
| Xochiatipan | Tramo Xochiatipan-Atlalco -Acanoa | Carretera estatal Xochiatipan-Acanoa | ATENDIDO / GESTIÓN | SIPDUS 10/10/2026, 15:00 h: tramo Pesmayo–Atlalco–Acanoa abierto parcialmente; persisten daños de la carpeta y requiere rehabilitación. |
| Xochicoatlán / Tianguistengo | Cordillera Xochicoatlán-Tuzancoac | Ruta intermunicipal Xochicoatlán-Tuzancoac | ATENDIDO / GESTIÓN | Derrumbe obstruye por completo el paso vehicular. Permanecen incomunicadas 6 comunidades de Xochicoatlán y 6 de Tianguistengo. Obras Públicas fue notificada y maquinaria se dirige al lugar. |

## SOCAVÓN - 0 activos + 3 atendidos = 3 incidentes/puntos

| MUNICIPIO | COMUNIDAD / PUNTO | UBICACIÓN | ESTATUS | AFECTACIÓN / ACCIÓN REPORTADA |
|---|---|---|---|---|
| Calnali | Calle Camotla | Calle que conduce a la comunidad de Techichico | ATENDIDO / GESTIÓN | Se reporta un socavón dentro de la comunidad, acordonado, sobre Calle Camotla, vía que conduce a Techichico. |
| | La Cumbre | tramo Calnali-Santa Lucía | ATENDIDO / GESTIÓN | El socavón continúa activo y acordonado. No ha aumentado su dimensión; se reporta necesidad de construir un muro de contención. |

## SOCAVÓN - 0 activos + 3 atendidos = 3 incidentes/puntos

| MUNICIPIO | COMUNIDAD / PUNTO | UBICACIÓN | ESTATUS | AFECTACIÓN / ACCIÓN REPORTADA |
|---|---|---|---|---|
| **Huazalingo** | A 500 m de la Capillita de Tlamamala | Tramo Huazalingo-Tlamamala | ATENDIDO / GESTIÓN | Se detectó la formación de un socavón aproximadamente a 500 metros de la Capillita de Tlamamala. |

## AFECTACIONES ESTRUCTURALES - 0 activos + 47 atendidos = 47 incidentes/puntos

| MUNICIPIO | COMUNIDAD / PUNTO | UBICACIÓN | ESTATUS | AFECTACIÓN / ACCIÓN REPORTADA |
|---|---|---|---|---|
| **Atlapexco** | Oxpantla | Comunidad de Oxpantla | ATENDIDO / GESTIÓN | Se mantiene como afectación reportada la barda caída en la comunidad de Oxpantla. La persona adulta mayor lesionada fue trasladada al hospital y se reportó estable. |
| | Puente Pahactla | Vía Atlapexco-Tianguistengo / cruce de Pahactla | ATENDIDO / GESTIÓN | Actualización 08/10 08:46 h: se reporta libre acceso sobre el Puente Pahactla. La incomunicación previa en este punto se considera atendida. |
| **Calnali** | Atempa | Escaleras junto al cauce | ATENDIDO / GESTIÓN | La corriente del río se llevó las escaleras; queda pendiente precisar la afectación funcional y medidas de restitución. |
| | Barrio Ahuimol | | ATENDIDO / GESTIÓN | El deslave continúa activo y la vivienda permanece deshabitada como medida preventiva. |
| | Coyula | Vivienda afectada por deslizamiento de calle | ATENDIDO / GESTIÓN | Se reporta una vivienda afectada por deslizamiento de calle; sin detalle técnico adicional en la tarjeta. |
| **Calnali** | Zona Calnali-Pezmatlán | Vivienda afectada por deslizamiento de calle | ATENDIDO / GESTIÓN | Deslizamiento de calle con afectación a una vivienda; el reporte no precisa el nivel de daño estructural. |

## AFECTACIONES ESTRUCTURALES - 0 activos + 47 atendidos = 47 incidentes/puntos

| MUNICIPIO | COMUNIDAD / PUNTO | UBICACIÓN | ESTATUS | AFECTACIÓN / ACCIÓN REPORTADA |
|---|---|---|---|---|
| Chapulhuacán | Barrio El Pedregal | Vivienda particular | ATENDIDO / GESTIÓN | La vivienda no presenta daño estructural. El árbol cayó en el área exterior de lavandería, sin dañar láminas ni provocar fisuras en el inmueble; se considera segura y habitable. |
| | Barrio Huachichila | Vivienda ubicada en zona de riesgo por deslave | ATENDIDO / GESTIÓN | La zona continúa acordonada. La vivienda es inhabitable por riesgo de desplome y se encuentra construida en una zona de riesgo por deslave. |
| | Escuela Primaria Por Cooperación Patria | Cabecera municipal | ATENDIDO / GESTIÓN | Se observa humedad por lluvias constantes y algunas fisuras finas en la parte superior de las aulas; tras la verificación se considera segura para la impartición de clases. |
| Chapulhuacán | Punto no especificado del municipio | Punto no especificado del municipio | ATENDIDO / GESTIÓN | Colapso de barda. Una roca de gran tamaño ejerció presión sobre una barda, que colapsó y lesionó a dos menores.. Acciones y resultados: Los menores recibieron atención y fueron trasladados a Jacala; uno requería oxígeno durante el traslado. Traslado confirmado; evolución clínica y evaluación definitiva del sitio no documentadas. \| Folio(s): 263. |
| Huautla | | C.E. Tamoyón I-Pepeyoca de Cabrera | ATENDIDO / GESTIÓN | SIPDUS 10/10/2026, 15:00 h: puente cerrado; alternativas por Chicontepec, Veracruz, y C.E. Tres Huastecas. |
| Huazalingo | Nuevo Hidalgo | Carretera Huazalingo-Tonchintlán | ATENDIDO / GESTIÓN | Continúa la afectación. Se rellenaron zanjas, pero se reporta circulación de agua por debajo de la carpeta asfáltica. Se mantienen recomendaciones de tránsito y está anunciada su rehabilitación. |
| Ixmiquilpan | La Lagunita y Guacri | | ATENDIDO / GESTIÓN | 2 puntos contabilizados. Último reporte: dos postes con riesgo de colapso en La Lagunita y Guacri. La actualización matutina no precisó su estatus. |
| Lolotla | Comunidad de Ixtlahuaco | | ATENDIDO / GESTIÓN | Caída de árbol con afectación al suministro de energía eléctrica. |

## AFECTACIONES ESTRUCTURALES - 0 activos + 47 atendidos = 47 incidentes/puntos

| MUNICIPIO | COMUNIDAD / PUNTO | UBICACIÓN | ESTATUS | AFECTACIÓN / ACCIÓN REPORTADA |
|---|---|---|---|---|
| Molango | 4 instituciones educativas | Cabecera de Molango y localidad de Atezca | ATENDIDO / GESTIÓN | 4 puntos contabilizados. Se reportan daños por lluvias en: Preescolar J. Refugio Belio, Primaria Héroes de Chapultepec, Secundaria Cecilio Ramírez Castillo y Telesecundaria 484 en Atezca. |
| | Barrio Santa Cruz-Panteón, Malila | Calle en localidad de Malila | ATENDIDO / GESTIÓN | Se reporta colapso de calle; se solicita valoración y rehabilitación por la autoridad de infraestructura. |
| | Barrio Tepetlanixco | Viviendas particulares | ATENDIDO / GESTIÓN | 5 puntos contabilizados. El informe municipal presenta evidencia de cinco viviendas con afectaciones por lluvias en el barrio Tepetlanixco. |
| Molango | Huesco-Molango | Camino Huesco-Molango | ATENDIDO / GESTIÓN | Se reporta daño en alcantarilla y colapso del camino. Existen trabajos ejecutados por residencia de obras públicas. |
| | Malila | Pavimentación nueva en la localidad | ATENDIDO / GESTIÓN | Se reporta asentamiento en pavimentación recientemente ejecutada; se solicita rehabilitación. |
| | Planta Tratadora de Aguas Residuales | Municipio de Molango de Escamilla | ATENDIDO / GESTIÓN | Se reporta colapso de la planta tratadora de aguas residuales; se solicita atención y valoración de la autoridad competente. |
| Molango | Puente de Tetipanchalco | Acceso por Puente de Tetipanchalco | ATENDIDO / GESTIÓN | El puente se reporta a punto de dejar incomunicadas seis comunidades si continúa la pérdida de terraplén. Se solicita intervención de SICT para iniciar reconstrucción. |
| Tenango de Doria | Entrada a Santa Mónica | Acceso vehicular a la localidad de Santa Mónica | ATENDIDO / GESTIÓN | Actualización 10/10/2026, 09:40 h: el acceso continúa cerrado por deslaves y afectaciones de la cinta asfáltica. Protección Civil acordonó la vía. |
| | Jardín de Niños THOWI | Santa María Temaxcalapa | ATENDIDO / GESTIÓN | Daño estructural visible en muro perimetral y piso, con grietas, fracturas y separaciones. El plantel permanecerá sin operación por el riesgo para las niñas y los niños. |

## AFECTACIONES ESTRUCTURALES - 0 activos + 47 atendidos = 47 incidentes/puntos

| MUNICIPIO | COMUNIDAD / PUNTO | UBICACIÓN | ESTATUS | AFECTACIÓN / ACCIÓN REPORTADA |
|---|---|---|---|---|
| Tepehuacán de Guerrero | Puente Petlapixca-Tlalocuil | | ATENDIDO / GESTIÓN | El río incrementó nuevamente su nivel el día anterior; el Puente Petlapixca-Tlalocuil continúa sin paso. |
| | Puente Tamala | | ATENDIDO / GESTIÓN | SIPDUS 10/10/2026, 15:00 h: paso habilitado parcialmente mientras continúa la reconstrucción del puente. \| Folio(s) SSPCyGR 268-2026. |
| Tianguistengo | | C.R. Acceso a Chapula | ATENDIDO / GESTIÓN | SIPDUS 10/10/2026, 15:00 h: acceso habilitado mediante paso provisional; continuar vigilancia del cruce. |
| | | C.R. Acceso a Tenexco | ATENDIDO / GESTIÓN | SIPDUS 10/10/2026, 15:00 h: acceso habilitado mediante paso provisional; continuar vigilancia del cruce. |
| | | C.R. El Hormiguero-Ixcotitlán | ATENDIDO / GESTIÓN | SIPDUS 10/10/2026, 15:00 h: acceso habilitado mediante paso provisional; continuar vigilancia del cruce. |
| Tianguistengo | | C.R. Tlacolula-Mazahuacán | ATENDIDO / GESTIÓN | SIPDUS 10/10/2026, 15:00 h: acceso habilitado mediante paso provisional; continuar vigilancia del cruce. |
| | Acceso a Zacatipán | C.R. Acceso a Zacatipán | ATENDIDO / GESTIÓN | SIPDUS 10/10/2026, 15:00 h: acceso habilitado mediante paso provisional; continuar vigilancia del cruce. |
| Tlahuiltepa | Agua del Cuervo - barrio La Yezca | Misma ruta hacia el puente provisional de Lázaro Cárdenas - San Andrés | ATENDIDO / GESTIÓN | Falla geológica reportada con afectación a la plataforma del camino; se mantiene cerrado al tránsito vehicular. Actualización 06/10 06:46 h: continúan las mismas condiciones. |
| | El Zancudo | Acceso provisional C.R. Miraflores-El Zancudo | ATENDIDO / GESTIÓN | SIPDUS 10/10/2026, 15:00 h: se reporta apertura parcial y continúa rehabilitación del cruce afectado por el río Amajac. |
| | Jonacapa | C.R. Chichatla–Jonacapa / cruce de arroyo | ATENDIDO / GESTIÓN | SIPDUS 10/10/2026, 15:00 h: creciente de arroyo; paso sujeto a las condiciones del nivel de agua. |

## AFECTACIONES ESTRUCTURALES - 0 activos + 47 atendidos = 47 incidentes/puntos

| MUNICIPIO | COMUNIDAD / PUNTO | UBICACIÓN | ESTATUS | AFECTACIÓN / ACCIÓN REPORTADA |
|---|---|---|---|---|
| **Tlahuiltepa** | Lázaro Cárdenas y San Andrés | Puente provisional sobre el río Amajac | ATENDIDO / GESTIÓN | El crecimiento del río Amajac afecta el puente provisional que comunica Lázaro Cárdenas y San Andrés. Existen salidas alternas únicamente a pie; no hay paso para vehículos. Para llegar al puente se debe atravesar previamente la zona afectada de Agua del Cuervo - barrio La Yezca. Actualización 06/10 06:46 h: continúan las mismas condiciones. |
| **Tlanchinol** | Barrio Linda Vista | | ATENDIDO / GESTIÓN | Barda colapsada sobre una vivienda. |
| | Barrio Nuevo | | ATENDIDO / GESTIÓN | Derrumbe de terreno junto a vivienda, con cimientos expuestos. |
| **Xochiatipan** | Puente / Río Garcés | Cruce de Garcés / salida del municipio | ATENDIDO / GESTIÓN | SIPDUS 10/10/2026, 15:00 h: Puente Garcés con paso habilitado mediante accesos provisionales. |
| **Yahualica** | Puente Los Naranjos / Zoquitipán-Naranjos | Conexión Zoquitipán-Naranjos | ATENDIDO / GESTIÓN | SIPDUS 10/10/2026, 15:00 h: Puente Los Naranjos con paso provisional habilitado. |
| **Zacualtipán** | Ramal Tlahuelompa | Terraplén de la C.E. Ramal Tlahuelompa | ATENDIDO / GESTIÓN | SIPDUS 10/10/2026, 15:00 h: desplazamiento y fisuras del terraplén; un carril habilitado, área acordonada. |

## CRECIENTE DE RÍOS - 0 activos + 19 atendidos = 19 incidentes/puntos

| MUNICIPIO | COMUNIDAD / PUNTO | UBICACIÓN | ESTATUS | AFECTACIÓN / ACCIÓN REPORTADA |
|---|---|---|---|---|
| **Agua Blanca de Iturbide** | Comunidad El Xúchil; aguas abajo del punto del incidente en Zacualpan, Veracruz | | ATENDIDO / GESTIÓN | Evento previamente reportado como persona no localizada tras ser arrastrada por la corriente; se confirmó su localización sin signos vitales. \| Folio(s) SSPCyGR 269-2026. |

## CRECIENTE DE RÍOS - 0 activos + 19 atendidos = 19 incidentes/puntos

| MUNICIPIO | COMUNIDAD / PUNTO | UBICACIÓN | ESTATUS | AFECTACIÓN / ACCIÓN REPORTADA |
|---|---|---|---|---|
| Atlapexco | Puente Pahactla | Vía Atlapexco-Tianguistengo / cruce de Pahactla | ATENDIDO / GESTIÓN | Actualización 08/10 08:46 h: se reporta libre acceso sobre el Puente Pahactla. La incomunicación previa en este punto se considera atendida. |
| | Rescate de dos jóvenes | Ubicación específica pendiente de confirmación | ATENDIDO / GESTIÓN | Dos jóvenes fueron rescatados durante un evento asociado a la creciente. Se corrige el municipio: el incidente corresponde a Atlapexco, no a Huazalingo. |
| Calnali | Atempa | Zona de escaleras junto al cauce | ATENDIDO / GESTIÓN | Se reporta que la corriente del río arrastró unas escaleras. |
| Eloxochitlán | Hualula | Laguna de Hualula | ATENDIDO / GESTIÓN | Se reporta incremento del nivel de la laguna de Hualula. Se mantiene atención y monitoreo; sin reporte de desbordamiento en la información recibida. |
| Molango | Ixcuicuila; Ixcatlán | Puente Tetelpa / accesos a Ixcuicuila e Ixcatlán | ATENDIDO / GESTIÓN | SIPDUS 10/10/2026, 15:00 h: Puente Tetelpa y accesos con apertura parcial; rehabilitación del paso provisional en proceso. |
| Nicolás Flores | Santo Domingo y Comatitlán | Arroyo de Nicolás Flores; zona limítrofe entre Nicolás Flores y Jacala | ATENDIDO / GESTIÓN | El nivel del arroyo sobrepasa los puentes-vado en su paso por las comunidades de Santo Domingo y Comatitlán. |
| San Agustín Metzquititlán | Iglesia Vieja; Cañaditas; Ocuilcalco; La Cañada | Arroyo Seco / acceso por la zona de Los Álamos | ATENDIDO / GESTIÓN | El aumento del Arroyo Seco dejó temporalmente incomunicadas a Iglesia Vieja, Cañaditas, Ocuilcalco y La Cañada. El restablecimiento del acceso queda pendiente de confirmación. |
| Tenango de Doria | Cerro Chiquito | C.R. San José del Valle-Cerro Chiquito | ATENDIDO / GESTIÓN | SIPDUS 10/10/2026, 15:00 h: camino abierto en la zona de la cascada; atención realizada. |
| Tepehuacán de Guerrero | Puente Petlapixca-Tlalocuil | | ATENDIDO / GESTIÓN | El río creció nuevamente el día anterior y el cruce permanece sin paso. |
| | Puente Tamala | | ATENDIDO / GESTIÓN | SIPDUS 10/10/2026, 15:00 h: paso habilitado parcialmente mientras continúa la reconstrucción del puente. \| Folio(s) SSPCyGR 268-2026. |

## CRECIENTE DE RÍOS - 0 activos + 19 atendidos = 19 incidentes/puntos

| MUNICIPIO | COMUNIDAD / PUNTO | UBICACIÓN | ESTATUS | AFECTACIÓN / ACCIÓN REPORTADA |
|---|---|---|---|---|
| Tianguistengo | | C.R. Acceso a Chapula | ATENDIDO / GESTIÓN | SIPDUS 10/10/2026, 15:00 h: acceso habilitado mediante paso provisional; continuar vigilancia del cruce. |
| | | C.R. Tlacolula-Mazahuacán | ATENDIDO / GESTIÓN | SIPDUS 10/10/2026, 15:00 h: acceso habilitado mediante paso provisional; continuar vigilancia del cruce. |
| | Zacatipán; Pahuatitla; Tlacohechac; Zacatempa | C.R. Acceso a Zacatipán | ATENDIDO / GESTIÓN | SIPDUS 10/10/2026, 15:00 h: acceso habilitado mediante paso provisional; continuar vigilancia del cruce. |
| Tlahuiltepa | El Zancudo | C.R. Miraflores-El Zancudo | ATENDIDO / GESTIÓN | SIPDUS 10/10/2026, 15:00 h: se reporta apertura parcial y continúa rehabilitación del cruce afectado por el río Amajac. |
| | Jonacapa | C.R. Chichatla–Jonacapa | ATENDIDO / GESTIÓN | SIPDUS 10/10/2026, 15:00 h: cruce habilitado parcialmente; se vigila descenso del arroyo para normalizar el acceso. |
| | Las Pilas | Acceso a la comunidad / río Amajac | ATENDIDO / GESTIÓN | La comunidad se reporta incomunicada por el crecimiento del río Amajac. |
| Tlahuiltepa | Lázaro Cárdenas y San Andrés | Puente provisional sobre el río Amajac | ATENDIDO / GESTIÓN | El crecimiento del río Amajac afecta el puente provisional que comunica Lázaro Cárdenas y San Andrés. Existen salidas alternas únicamente a pie; no hay paso para vehículos. Para llegar al puente se debe atravesar previamente la zona afectada de Agua del Cuervo - barrio La Yezca. Actualización 06/10 06:46 h: continúan las mismas condiciones. |
| Xochiatipan | Puente / Río Garcés | Cruce de Garcés / salida del municipio | ATENDIDO / GESTIÓN | SIPDUS 10/10/2026, 15:00 h: Puente Garcés con paso habilitado mediante accesos provisionales. |

## AFECTACIONES A VÍAS Y ACCESOS - 0 activos + 7 atendidos = 7 incidentes/puntos

| MUNICIPIO | COMUNIDAD / PUNTO | UBICACIÓN | ESTATUS | AFECTACIÓN / ACCIÓN REPORTADA |
|---|---|---|---|---|
| Molango | Ixcatlán-Tlatzintla | Camino Ixcatlán-Tlatzintla | ATENDIDO / GESTIÓN | El camino se reporta próximo al colapso. Sólo permite paso caminando por deslaves constantes; no hay paso de automóviles. |
| | Tenango-Tetetlapa | Camino Tenango-Tetetlapa | ATENDIDO / GESTIÓN | El informe municipal solicita apoyo con maquinaria para rehabilitar el camino. |
| Tenango de Doria | Arco de bienvenida; La Placa | Carretera estatal Tenango-Metepec | ATENDIDO / GESTIÓN | SIPDUS 10/10/2026, 15:00 h: carretera estatal abierta; actualización sobre el tramo estatal, sin implicar reapertura del acceso a Santa Mónica. |
| | El Xuthi | Carretera estatal Tenango-Santa María Temaxcalapa | ATENDIDO / GESTIÓN | Se reporta circulación habilitada únicamente por un carril a la altura de El Xuthi. |
| | Entrada a Santa Mónica | Acceso a Santa Mónica | ATENDIDO / GESTIÓN | Actualización 10/10/2026, 09:40 h: el acceso continúa cerrado por deslaves y afectaciones de la cinta asfáltica. Protección Civil acordonó la vía. |
| Tenango de Doria | Piedras Negras | Carretera estatal Tenango-Santa María Temaxcalapa | ATENDIDO / GESTIÓN | Se reporta circulación habilitada únicamente por un carril a la altura de Piedras Negras. |
| Tlahuiltepa | Bado Hondo | Acceso carretero a la comunidad | ATENDIDO / GESTIÓN | Se reporta la comunidad sin acceso carretero. La causa específica no fue precisada en el reporte recibido. |

## ENCHARCAMIENTOS - 0 activos + 2 atendidos = 2 incidentes/puntos

| MUNICIPIO | COMUNIDAD / PUNTO | UBICACIÓN | ESTATUS | AFECTACIÓN / ACCIÓN REPORTADA |
|---|---|---|---|---|
| Ixmiquilpan | Zona centro y comunidades | | ATENDIDO / GESTIÓN | La zona centro se reporta sin novedad en la actualización matutina del 06/10. |
| San Agustín Metzquititlán | Colonia 12 de Diciembre | | ATENDIDO / GESTIÓN | Actualización: la colonia 12 de Diciembre se reporta sin encharcamientos. La afectación previa se considera atendida. |

## PERSONAS ATRAPADAS - 0 activos + 1 atendidos = 1 incidentes/puntos

| MUNICIPIO | COMUNIDAD / PUNTO | UBICACIÓN | ESTATUS | AFECTACIÓN / ACCIÓN REPORTADA |
|---|---|---|---|---|
| **Atlapexco** | Rescate de dos jóvenes | Ubicación específica pendiente de confirmación | ATENDIDO / GESTIÓN | Dos jóvenes fueron rescatados durante un evento asociado a la creciente. Se corrige el municipio: el incidente corresponde a Atlapexco, no a Huazalingo. |

## PERSONA LOCALIZADA SIN SIGNOS VITALES - 0 activos + 1 atendidos = 1 incidentes/puntos

| MUNICIPIO | COMUNIDAD / PUNTO | UBICACIÓN | ESTATUS | AFECTACIÓN / ACCIÓN REPORTADA |
|---|---|---|---|---|
| **Agua Blanca de Iturbide** | El Xúchil | Traslado vía La Vereda, San Bartolo Tutotepec, hacia El Xúchil | ATENDIDO / GESTIÓN | Se confirmó la localización sin signos vitales de la persona previamente reportada como no localizada tras ser arrastrada por la corriente. \| Folio(s) SSPCyGR 269-2026. |

## CAÍDA DE ÁRBOLES - 0 activos + 8 atendidos = 8 incidentes/puntos

| MUNICIPIO | COMUNIDAD / PUNTO | UBICACIÓN | ESTATUS | AFECTACIÓN / ACCIÓN REPORTADA |
|---|---|---|---|---|
| **Calnali** | | Calnali-Pezmatlán | ATENDIDO / GESTIÓN | El tramo Calnali-Pezmatlán se mantiene completamente liberado y transitable. Actualización: afectación atendida, sin obstrucción o riesgo vigente por caída de árbol. |
| **Chapulhuacán** | Barrio El Pedregal | Vivienda particular | ATENDIDO / GESTIÓN | El árbol cayó en el área exterior de lavandería y fue retirado. No hubo personas lesionadas ni daño estructural; la vivienda es segura y habitable. Actualización: afectación atendida, sin obstrucción o riesgo vigente por caída de árbol. |
| **Huazalingo** | Tramo Huazalingo-Tlamamala | Carretera Huazalingo-Tlamamala | ATENDIDO / GESTIÓN | Se retiraron tres árboles y ramas del tramo carretero. Actualización: afectación atendida, sin obstrucción o riesgo vigente por caída de árbol. |

## CAÍDA DE ÁRBOLES - 0 activos + 8 atendidos = 8 incidentes/puntos

| MUNICIPIO | COMUNIDAD / PUNTO | UBICACIÓN | ESTATUS | AFECTACIÓN / ACCIÓN REPORTADA |
|---|---|---|---|---|
| **Jacala de Ledezma** | Barrio La Pila | Cabecera municipal | ATENDIDO / GESTIÓN | Árbol caído por reblandecimiento del terreno; fue retirado junto con piedras y lodo. La vivienda se reporta sin daño estructural. Actualización: afectación atendida, sin obstrucción o riesgo vigente por caída de árbol. |
| **Lolotla** | Comunidad de Ixtlahuaco | | ATENDIDO / GESTIÓN | Caída de árbol con afectación al suministro de energía eléctrica. Actualización: afectación atendida, sin obstrucción o riesgo vigente por caída de árbol. |
| **Tenango de Doria** | | Carretera estatal Tenango-Santa María | ATENDIDO / GESTIÓN | Durante la madrugada cayó un árbol sobre la cinta asfáltica y se realizaron trabajos para su atención. El punto exacto y el estatus final del paso no fueron precisados. Actualización: afectación atendida, sin obstrucción o riesgo vigente por caída de árbol. |
| **Tlanchinol** | | C.E. Tlanchinol-Hueyapa | ATENDIDO / GESTIÓN | Corte SIPDUS 07/10 09:00: derrumbes pequeños y árboles caídos; el camino se reporta abierto parcialmente. Continúa seguimiento operativo. Actualización: afectación atendida, sin obstrucción o riesgo vigente por caída de árbol. |
| | Apantlazol | Camino Tlanchinol-Apantlazol | ATENDIDO / GESTIÓN | Derrumbes parciales y varios árboles caídos. Actualización: afectación atendida, sin obstrucción o riesgo vigente por caída de árbol. |

## PERSONAS LESIONADAS - 3 (CORTE DE LLUVIAS; SIN DESGLOSE)

El concentrado original reportó 3 personas lesionadas sin identificación municipal. La relación de tarjetas contiene otros 7 reportes (2 preliminares), no sumados a este rubro por falta de conciliación nominal y documental.

## AFECTACIONES AL SUMINISTRO ELÉCTRICO - 0 activos + 5 atendidos = 5 incidentes/puntos

| MUNICIPIO | COMUNIDAD / PUNTO | UBICACIÓN | ESTATUS | AFECTACIÓN / ACCIÓN REPORTADA |
|---|---|---|---|---|
| **Eloxochitlán** | Hualula | Red eléctrica en Hualula | ATENDIDO / GESTIÓN | Caída de cable de la red eléctrica. Personal se encuentra en el lugar asegurando el perímetro y CFE está atendiendo el incidente. |
| **Juárez Hidalgo** | Todo el municipio | | ATENDIDO / GESTIÓN | A las 16:03 h se reporta interrupción del servicio eléctrico en todo el municipio. |
| **Lolotla** | Acatepec; Tlaltepingo | | ATENDIDO / GESTIÓN | 2 puntos contabilizados. Las comunidades de Acatepec y Tlaltepingo se reportan sin suministro de energía eléctrica. |
| **Pacula** | Municipio de Pacula | | ATENDIDO / GESTIÓN | A las 16:00 h se reporta restablecido el servicio eléctrico. |

## DRENAJE COLAPSADO - 0 activos + 1 atendidos = 1 incidentes/puntos

| MUNICIPIO | COMUNIDAD / PUNTO | UBICACIÓN | ESTATUS | AFECTACIÓN / ACCIÓN REPORTADA |
|---|---|---|---|---|
| **Pachuca de Soto** | Huixmí | | ATENDIDO / GESTIÓN | La afectación por retorno de drenaje en Huixmí se reporta controlada. El punto se considera atendido. |

## EVACUACIONES PREVENTIVAS - 0 activos + 1 atendidos = 1 incidentes/puntos

| MUNICIPIO | COMUNIDAD / PUNTO | UBICACIÓN | ESTATUS | AFECTACIÓN / ACCIÓN REPORTADA |
|---|---|---|---|---|
| **Tlahuiltepa** | Comunidad de Itztamichapa | | ATENDIDO / GESTIÓN | Se realizó evacuación preventiva de una persona adulta mayor ante las condiciones de riesgo. |

## REFUGIOS TEMPORALES - 0 activos + 1 atendidos = 1 incidentes/puntos

| MUNICIPIO | COMUNIDAD / PUNTO | UBICACIÓN | ESTATUS | AFECTACIÓN / ACCIÓN REPORTADA |
|---|---|---|---|---|
| **San Agustín Metzquititlán** | Cabecera municipal | | ATENDIDO / GESTIÓN | Último reporte: refugio temporal activado en la cabecera municipal. La actualización matutina no precisó si continúa activo. |

## MONITOREO HIDROLÓGICO - 0 activos + 5 atendidos = 5 incidentes/puntos

| MUNICIPIO | COMUNIDAD / PUNTO | UBICACIÓN | ESTATUS | AFECTACIÓN / ACCIÓN REPORTADA |
|---|---|---|---|---|
| **Ixmiquilpan** | Río Tula; Arroyo Pallares | | ATENDIDO / GESTIÓN | 2 puntos contabilizados. Río Tula reportado en 2.1 m respecto al NAMO; el Arroyo Pallares presenta disminución. |
| **Nicolás Flores** | Santo Domingo y Comatitlán | Arroyo de Nicolás Flores; zona limítrofe entre Nicolás Flores y Jacala | ATENDIDO / GESTIÓN | Seguimiento del nivel del arroyo de Nicolás Flores, actualmente por encima de los puentes-vado. |
| **San Felipe Orizatlán** | Ríos y afluentes del municipio | | ATENDIDO / GESTIÓN | El informe municipal señala que los ríos y afluentes alcanzaron aproximadamente 65 % de su capacidad máxima, sin representar riesgo de desbordamiento para la población. |
| **Yahualica** | Cauces del municipio | | ATENDIDO / GESTIÓN | Se reporta cielo nublado alto y ausencia de lluvia desde la noche anterior; los cauces de los ríos han disminuido su nivel. |

## MONITOREO PREVENTIVO - 0 activos + 6 atendidos = 6 incidentes/puntos

| MUNICIPIO | COMUNIDAD / PUNTO | UBICACIÓN | ESTATUS | AFECTACIÓN / ACCIÓN REPORTADA |
|---|---|---|---|---|
| **Calnali** | | Calnali-Papatlatla | ATENDIDO / GESTIÓN | El tramo Calnali-Papatlatla se reporta transitable y sin afectaciones. Actualización: sin novedad; se mantiene únicamente monitoreo preventivo. |
| **Huazalingo** | 2 planteles educativos por identificar | Municipio de Huazalingo | ATENDIDO / GESTIÓN | 2 puntos contabilizados. Se reportaron grietas en bardas perimetrales de dos escuelas; la inspección quedó programada para el 06/10. Actualización: sin novedad; se mantiene únicamente monitoreo preventivo. |
| **Jacala de Ledezma** | Barrio La Pila | Vivienda particular | ATENDIDO / GESTIÓN | Se descartó daño estructural. Se ofreció traslado preventivo al refugio temporal; la familia permanecerá atenta y, de ser necesario, se trasladará con familiares. Actualización: sin novedad; se mantiene únicamente monitoreo preventivo. |

## MONITOREO PREVENTIVO - 0 activos + 6 atendidos = 6 incidentes/puntos

| MUNICIPIO | COMUNIDAD / PUNTO | UBICACIÓN | ESTATUS | AFECTACIÓN / ACCIÓN REPORTADA |
|---|---|---|---|---|
| **Pacula** | Carretera principal y vías alternas | Municipio de Pacula | ATENDIDO / GESTIÓN | Continúan labores de limpieza en la carretera principal y vías alternas, con presencia de lluvia moderada pero constante. Actualización: sin novedad; se mantiene únicamente monitoreo preventivo. |
| **San Agustín Metzquititlán** | Río Santiago | carretera federal México-Pachuca | ATENDIDO / GESTIÓN | Pequeños derrumbes de piedra detectados durante recorridos preventivos. Actualización: sin novedad; se mantiene únicamente monitoreo preventivo. |

## ACCIDENTES - 0 activos + 4 atendidos = 4 incidentes/puntos

| MUNICIPIO | COMUNIDAD / PUNTO | UBICACIÓN | ESTATUS | AFECTACIÓN / ACCIÓN REPORTADA |
|---|---|---|---|---|
| **Alfajayucan** | Puente de Golondrinas; carretera Ixmiquilpan-Huichapan | Puente de Golondrinas; carretera Ixmiquilpan-Huichapan | ATENDIDO / GESTIÓN | Volcadura de tractocamión. Tractocamión volcado con parte de la carga sobre la vía; afectación a la circulación y dos personas lesionadas reportadas preliminarmente.. Acciones y resultados: Protección Civil Municipal realizó atención a personas involucradas, aseguró el punto y trabajó para liberar la vialidad. Liberación de la circulación y condición final de lesionados no confirmadas en las tarjetas. \| Folio(s): 273, 274. |
| **Atlapexco** | Pahactla | Tramo Pahactla-Atlapexco | ATENDIDO / GESTIÓN | Camioneta pasajera presentó salida de carretera. Se brindó apoyo para su recuperación; no se reportan personas lesionadas. Una persona presentó crisis de pánico y fue referida para valoración médica. |

## ACCIDENTES - 0 activos + 4 atendidos = 4 incidentes/puntos

| MUNICIPIO | COMUNIDAD / PUNTO | UBICACIÓN | ESTATUS | AFECTACIÓN / ACCIÓN REPORTADA |
|---|---|---|---|---|
| **Atotonilco de Tula** | San José Acoculco; cauce | San José Acoculco; cauce | ATENDIDO / GESTIÓN | Unidad de transporte fuera del camino. Unidad de transporte salió del camino y cayó a un cauce; tres personas lesionadas.. Acciones y resultados: UMPC realizó atención y recuperación de la unidad con maquinaria. Ambulancia del Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles trasladó a tres lesionados. Maniobras finalizadas a las 09:09 h. Maniobras concluidas; sin fallecidos reportados. \| Folio(s): 254. |
| **Molango de Escamilla** | Tramo Naopa-Ixcotla | Tramo Naopa-Ixcotla | ATENDIDO / GESTIÓN | Percance de pipa de Gas L.P.. Percance vial de una unidad tipo pipa de Gas L.P. con capacidad de 4,000 litros.. Acciones y resultados: Protección Civil y cuerpos de seguridad valoraron la situación, establecieron perímetro de seguridad y regularon tránsito vehicular y peatonal. Zona asegurada y acordonada al último informe; no se documenta conclusión de maniobras ni fallecidos. \| Folio(s): 256. |

## INCIDENTES CON HIDROCARBUROS - 0 activos + 3 atendidos = 3 incidentes/puntos

| MUNICIPIO | COMUNIDAD / PUNTO | UBICACIÓN | ESTATUS | AFECTACIÓN / ACCIÓN REPORTADA |
|---|---|---|---|---|
| **Cuautepec de Hinojosa** | San Juan Hueyapan; km 190+200 | San Juan Hueyapan; km 190+200 | ATENDIDO / GESTIÓN | Toma clandestina descontrolada. Reporte de toma clandestina de hidrocarburo en San Juan Hueyapan.. Acciones y resultados: PEMEX bloqueó la válvula; confirmó ausencia de riesgo para la población. Protección Civil canceló la movilización de su unidad de ataque al no requerirse su intervención. Toma controlada, con tratamiento y seguimiento del punto a cargo de PEMEX. \| Folio(s): 271, 272. |

## INCIDENTES CON HIDROCARBUROS - 0 activos + 3 atendidos = 3 incidentes/puntos

| MUNICIPIO | COMUNIDAD / PUNTO | UBICACIÓN | ESTATUS | AFECTACIÓN / ACCIÓN REPORTADA |
|---|---|---|---|---|
| **Santiago Tulantepec** | Poliducto 14 pulgadas Tuxpan-Tula; km 203+000 | Poliducto 14 pulgadas Tuxpan-Tula; km 203+000 | ATENDIDO / GESTIÓN | Fuga de hidrocarburo en poliducto. Fuga reportada en línea Tuxpan-Tula, en inmediaciones de Santiago Tulantepec.. Acciones y resultados: Bomberos municipales y PEMEX Logística acudieron; se acordonó el área y se mantuvo control de acceso para valoración especializada. Origen y características de fuga en valoración, sin reporte final de sellado o cierre. \| Folio(s): 261. |
| **Tetepango** | Ulapa de Melchor Ocampo; km 288+000 | Ulapa de Melchor Ocampo; km 288+000 | ATENDIDO / GESTIÓN | Toma clandestina no hermética. Fuga de hidrocarburo presuntamente vinculada a una toma clandestina en poliducto Tuxpan-Tula.. Acciones y resultados: Protección Civil municipal aplicó primeras medidas preventivas; PEMEX se dirigía al lugar para valoración y atención. Sin confirmación de sellado definitivo ni control final en la tarjeta. \| Folio(s): 262. |

## INCENDIOS - 0 activos + 2 atendidos = 2 incidentes/puntos

| MUNICIPIO | COMUNIDAD / PUNTO | UBICACIÓN | ESTATUS | AFECTACIÓN / ACCIÓN REPORTADA |
|---|---|---|---|---|
| **Mineral del Chico** | Barrio La Palma, Carboneras; camino a Los Naranjos | Barrio La Palma, Carboneras; camino a Los Naranjos | ATENDIDO / GESTIÓN | Incendio en vivienda. Incendio en el interior de casa habitación con daños materiales de consideración.. Acciones y resultados: Protección Civil Municipal combatió, controló y sofocó el incendio. Fuego controlado y sofocado; sin personas lesionadas reportadas. \| Folio(s): 275. |

## INCENDIOS - 0 activos + 2 atendidos = 2 incidentes/puntos

| MUNICIPIO | COMUNIDAD / PUNTO | UBICACIÓN | ESTATUS | AFECTACIÓN / ACCIÓN REPORTADA |
|---|---|---|---|---|
| **Tlaxcoapan** | Inmediaciones de ducto PEMEX; ubicación de campo reportada | Inmediaciones de ducto PEMEX; ubicación de campo reportada | ATENDIDO / GESTIÓN | Incendio de vehículo próximo a ducto. Vehículo incendiado en zona próxima al derecho de vía de un ducto; no se confirmó afectación al ducto.. Acciones y resultados: Protección Civil y PEMEX realizaron verificación; la humedad del terreno impidió el acceso directo del camión contra incendios. Situación del ducto sin novedad confirmada; extinción/cierre final del vehículo no documentados en tarjeta. \| Folio(s): 260. |

## RESCATES EN LADERA - 0 activos + 1 atendidos = 1 incidentes/puntos

| MUNICIPIO | COMUNIDAD / PUNTO | UBICACIÓN | ESTATUS | AFECTACIÓN / ACCIÓN REPORTADA |
|---|---|---|---|---|
| **Omitlán de Juárez** | Camino a Prismas del Carmen; zona de ladera | Camino a Prismas del Carmen; zona de ladera | ATENDIDO / GESTIÓN | Rescate de turistas en ladera. Dos personas localizadas en ladera de unos 10 metros, después de que un turista resbaló.. Acciones y resultados: Protección Civil, con cuerdas, anclajes y líneas de seguridad, recuperó a ambas personas y las llevó a zona segura con apoyo de cuerpos de seguridad. Rescate concluido; no se informaron lesiones graves. Tarjeta elaborada el 11/10 por evento ocurrido el 10/10. \| Folio(s): 276. |

# TARJETAS INFORMATIVAS DEL 1 AL 10 DE OCTUBRE - CRUCE POR MUNICIPIO

**17 incidentes únicos | 22 folios revisados | estatus de seguimiento: ATENDIDO**

## ALFAJAYUCAN - 1 incidente(s) conciliado(s)

| MUNICIPIO | PUNTO / FECHA | INCIDENTE | ESTATUS | ATENCIÓN, RESULTADO Y FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| **Alfajayucan** | Puente de Golondrinas; carretera Ixmiquilpan-Huichapan \| 06/10/26 | Volcadura de tractocamión. Tractocamión volcado con parte de la carga sobre la vía; afectación a la circulación y dos personas lesionadas reportadas preliminarmente. | ATENDIDO / ACCIÓN DOCUMENTADA | Protección Civil Municipal realizó atención a personas involucradas, aseguró el punto y trabajó para liberar la vialidad. Liberación de la circulación y condición final de lesionados no confirmadas en las tarjetas. Folio(s) SSPCyGR-273, 274-2026. INCIDENTE COMPLEMENTARIO INCORPORADO. |

## ATOTONILCO DE TULA - 1 incidente(s) conciliado(s)

| MUNICIPIO | PUNTO / FECHA | INCIDENTE | ESTATUS | ATENCIÓN, RESULTADO Y FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| **Atotonilco de Tula** | San José Acoculco; cauce \| 01/10/26 | Unidad de transporte fuera del camino. Unidad de transporte salió del camino y cayó a un cauce; tres personas lesionadas. | ATENDIDO / ACCIÓN DOCUMENTADA | UMPC realizó atención y recuperación de la unidad con maquinaria. Ambulancia del Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles trasladó a tres lesionados. Maniobras finalizadas a las 09:09 h. Maniobras concluidas; sin fallecidos reportados. Folio(s) SSPCyGR-254-2026. INCIDENTE COMPLEMENTARIO INCORPORADO. |

## CHAPULHUACÁN - 1 incidente(s) conciliado(s)

| MUNICIPIO | PUNTO / FECHA | INCIDENTE | ESTATUS | ATENCIÓN, RESULTADO Y FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| **Chapulhuacán** | Punto no especificado del municipio \| 03/10/26 | Colapso de barda. Una roca de gran tamaño ejerció presión sobre una barda, que colapsó y lesionó a dos menores. | ATENDIDO / ACCIÓN DOCUMENTADA | Los menores recibieron atención y fueron trasladados a Jacala; uno requería oxígeno durante el traslado. Traslado confirmado; evolución clínica y evaluación definitiva del sitio no documentadas. Folio(s) SSPCyGR-263-2026. INCIDENTE COMPLEMENTARIO INCORPORADO. |

## CUAUTEPEC DE HINOJOSA - 1 incidente(s) conciliado(s)

| MUNICIPIO | PUNTO / FECHA | INCIDENTE | ESTATUS | ATENCIÓN, RESULTADO Y FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| **Cuautepec de Hinojosa** | San Juan Hueyapan; km 190+200 \| 06/10/26 | Toma clandestina descontrolada. Reporte de toma clandestina de hidrocarburo en San Juan Hueyapan. | ATENDIDO / ACCIÓN DOCUMENTADA | PEMEX bloqueó la válvula; confirmó ausencia de riesgo para la población. Protección Civil canceló la movilización de su unidad de ataque al no requerirse su intervención. Toma controlada, con tratamiento y seguimiento del punto a cargo de PEMEX. Folio(s) SSPCyGR-271, 272-2026. INCIDENTE COMPLEMENTARIO INCORPORADO. |

## HUAZALINGO - 1 incidente(s) conciliado(s)

| MUNICIPIO | PUNTO / FECHA | INCIDENTE | ESTATUS | ATENCIÓN, RESULTADO Y FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| **Huazalingo** | Carretera Huazalingo-Tehuetlán \| 03/10/26 | Retiro de material y prevención vial. Piedras, vegetación invasiva, cuneta obstruida y material de un derrumbe menor en varios puntos de la vía. | ATENDIDO / ACCIÓN DOCUMENTADA | Protección Civil retiró piedras y bejucos, limpió la cuneta y despejó material de tierra y piedra para reducir riesgos de tránsito y de escurrimientos. Acciones preventivas y de limpieza realizadas; continuidad de vigilancia estacional. Folio(s) SSPCyGR-265-2026. INCORPORADO EN RUBROS DEL CONCENTRADO. |

## MINERAL DEL CHICO - 1 incidente(s) conciliado(s)

| MUNICIPIO | PUNTO / FECHA | INCIDENTE | ESTATUS | ATENCIÓN, RESULTADO Y FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| **Mineral del Chico** | Barrio La Palma, Carboneras; camino a Los Naranjos \| 06/10/26 | Incendio en vivienda. Incendio en el interior de casa habitación con daños materiales de consideración. | ATENDIDO / ACCIÓN DOCUMENTADA | Protección Civil Municipal combatió, controló y sofocó el incendio. Fuego controlado y sofocado; sin personas lesionadas reportadas. Folio(s) SSPCyGR-275-2026. INCIDENTE COMPLEMENTARIO INCORPORADO. |

## MOLANGO DE ESCAMILLA - 1 incidente(s) conciliado(s)

| MUNICIPIO | PUNTO / FECHA | INCIDENTE | ESTATUS | ATENCIÓN, RESULTADO Y FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| **Molango de Escamilla** | Tramo Naopa-Ixcotla \| 02/10/26 | Percance de pipa de Gas L.P.. Percance vial de una unidad tipo pipa de Gas L.P. con capacidad de 4,000 litros. | ATENDIDO / ACCIÓN DOCUMENTADA | Protección Civil y cuerpos de seguridad valoraron la situación, establecieron perímetro de seguridad y regularon tránsito vehicular y peatonal. Zona asegurada y acordonada al último informe; no se documenta conclusión de maniobras ni fallecidos. Folio(s) SSPCyGR-256-2026. INCIDENTE COMPLEMENTARIO INCORPORADO. |

## NICOLÁS FLORES - 1 incidente(s) conciliado(s)

| MUNICIPIO | PUNTO / FECHA | INCIDENTE | ESTATUS | ATENCIÓN, RESULTADO Y FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| **Nicolás Flores** | Segundo Santa Cruz; acceso a cabecera \| 02/10/26 | Derrumbe y restricción vial por lluvias. Lluvias intensas y niebla; derrumbe cerró el acceso. El 02/10 se reportó además corte de luz en Agua Limpia, Ciénega, Las Pilas y Zoyatal. | ATENDIDO / ACCIÓN DOCUMENTADA | Protección Civil retiró material manualmente y liberó un carril el 02/10 a las 23:37 h; un nuevo deslizamiento el 04/10 obligó a suspender otra vez el paso vehicular. Última tarjeta del 04/10: paso suspendido; no se confirmó posterior reapertura dentro de las tarjetas. Restitución eléctrica no precisada. En el documento carretero posterior del 10/10 consta apertura parcial del acceso; la tarjeta original registra cierre previo. Folio(s) SSPCyGR-257, 259, 267-2026. INCORPORADO EN RUBROS DEL CONCENTRADO. |

## OMITLÁN DE JUÁREZ - 1 incidente(s) conciliado(s)

| MUNICIPIO | PUNTO / FECHA | INCIDENTE | ESTATUS | ATENCIÓN, RESULTADO Y FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| **Omitlán de Juárez** | Camino a Prismas del Carmen; zona de ladera \| 10/10/26 | Rescate de turistas en ladera. Dos personas localizadas en ladera de unos 10 metros, después de que un turista resbaló. | ATENDIDO / ACCIÓN DOCUMENTADA | Protección Civil, con cuerdas, anclajes y líneas de seguridad, recuperó a ambas personas y las llevó a zona segura con apoyo de cuerpos de seguridad. Rescate concluido; no se informaron lesiones graves. Tarjeta elaborada el 11/10 por evento ocurrido el 10/10. Folio(s) SSPCyGR-276-2026. INCIDENTE COMPLEMENTARIO INCORPORADO. |

## SAN BARTOLO TUTOTEPEC - 2 incidente(s) conciliado(s)

| MUNICIPIO | PUNTO / FECHA | INCIDENTE | ESTATUS | ATENCIÓN, RESULTADO Y FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| **San Bartolo Tutotepec** | Carretera Pueblo Nuevo-Chicamole \| 02/10/26 | Derrumbe con cierre carretero. Derrumbe y caída continua de piedras que bloquearon totalmente el paso vehicular. | ATENDIDO / ACCIÓN DOCUMENTADA | Se mantuvo vigilancia. Se suspendieron maniobras con maquinaria por la caída continua de material y falta de condiciones de seguridad para trabajadores. Último estatus de tarjeta: cierre total; retiro pendiente hasta condiciones seguras. El corte SIPDUS del 10/10 refiere habilitación parcial peatonal y vehicular. Folio(s) SSPCyGR-258-2026. INCORPORADO EN RUBROS DEL CONCENTRADO. |
| | Las Juntas; límites con Agua Blanca y Zacualpan, Ver. \| 04/10/26 | Persona arrastrada por río. Durante intento de cruce a caballo, una persona fue arrastrada por la corriente; una segunda logró ponerse a salvo. | ATENDIDO / ACCIÓN DOCUMENTADA | Coordinación de autoridades de la región para búsqueda; El Súchil, Agua Blanca de Iturbide, se consideró punto estratégico preliminar.. Resultado integrado del concentrado de lluvias: localización sin signos vitales en El Xúchil (Agua Blanca de Iturbide), con traslado documentado. Un solo evento en el total. Folio(s) SSPCyGR-269-2026. INCORPORADO EN RUBROS DEL CONCENTRADO. |

## SANTIAGO TULANTEPEC - 1 incidente(s) conciliado(s)

| MUNICIPIO | PUNTO / FECHA | INCIDENTE | ESTATUS | ATENCIÓN, RESULTADO Y FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| **Santiago Tulantepec** | Poliducto 14 pulgadas Tuxpan-Tula; km 203+000 \| 03/10/26 | Fuga de hidrocarburo en poliducto. Fuga reportada en línea Tuxpan-Tula, en inmediaciones de Santiago Tulantepec. | ATENDIDO / ACCIÓN DOCUMENTADA | Bomberos municipales y PEMEX Logística acudieron; se acordonó el área y se mantuvo control de acceso para valoración especializada. Origen y características de fuga en valoración, sin reporte final de sellado o cierre. Folio(s) SSPCyGR-261-2026. INCIDENTE COMPLEMENTARIO INCORPORADO. |

## TENANGO DE DORIA - 1 incidente(s) conciliado(s)

| MUNICIPIO | PUNTO / FECHA | INCIDENTE | ESTATUS | ATENCIÓN, RESULTADO Y FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| **Tenango de Doria** | Carretera estatal Tenango-Metepec; La Placa \| 03/10/26 | Derrumbe con circulación parcial. Material de derrumbe obstruyó un carril; persistía riesgo de nuevos desprendimientos por humedad del terreno. | ATENDIDO / ACCIÓN DOCUMENTADA | Protección Civil dio seguimiento, vigilancia y recomendaciones preventivas a conductores. Un carril obstruido al corte del 03/10; apertura completa no confirmada en esta tarjeta. El documento SIPDUS del 10/10 reporta la carretera estatal abierta, sin extender este dato al acceso local de Santa Mónica. Folio(s) SSPCyGR-266-2026. INCORPORADO EN RUBROS DEL CONCENTRADO. |

## TEPEHUACÁN DE GUERRERO - 2 incidente(s) conciliado(s)

| MUNICIPIO | PUNTO / FECHA | INCIDENTE | ESTATUS | ATENCIÓN, RESULTADO Y FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| **Tepehuacán de Guerrero** | Carretera San Juan-Amola \| 03/10/26 | Retiro de material pétreo. Piedras y material pétreo sobre tramo carretero San Juan-Amola. | ATENDIDO / ACCIÓN DOCUMENTADA | Protección Civil y habitantes ejecutaron retiro manual de material, con vigilancia ante nuevos desprendimientos. Trabajos de retiro continuaban en el último reporte del 03/10. El concentrado de lluvias refiere liberación del paso en San Juan-Amola. Folio(s) SSPCyGR-264-2026. INCORPORADO EN RUBROS DEL CONCENTRADO. |
| | Puente y vado de Tamala \| 04/10/26 | Interrupción de cruce vehicular. Se suspendió el paso de vehículos por el puente y vado de Tamala; sólo se permitía paso peatonal. | ATENDIDO / ACCIÓN DOCUMENTADA | Protección Civil inició trabajos para habilitar el puente y restablecer circulación segura. Al 04/10 había paso peatonal, pero los trabajos de habilitación continuaban. El concentrado SIPDUS del 10/10 refiere paso parcial en Puente Tamala. Folio(s) SSPCyGR-268-2026. INCORPORADO EN RUBROS DEL CONCENTRADO. |

## TETEPANGO - 1 incidente(s) conciliado(s)

| MUNICIPIO | PUNTO / FECHA | INCIDENTE | ESTATUS | ATENCIÓN, RESULTADO Y FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| **Tetepango** | Ulapa de Melchor Ocampo; km 288+000 \| 03/10/26 | Toma clandestina no hermética. Fuga de hidrocarburo presuntamente vinculada a una toma clandestina en poliducto Tuxpan-Tula. | ATENDIDO / ACCIÓN DOCUMENTADA | Protección Civil municipal aplicó primeras medidas preventivas; PEMEX se dirigía al lugar para valoración y atención. Sin confirmación de sellado definitivo ni control final en la tarjeta. Folio(s) SSPCyGR-262-2026. INCIDENTE COMPLEMENTARIO INCORPORADO. |

## TLAXCOAPAN - 1 incidente(s) conciliado(s)

| MUNICIPIO | PUNTO / FECHA | INCIDENTE | ESTATUS | ATENCIÓN, RESULTADO Y FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| **Tlaxcoapan** | Inmediaciones de ducto PEMEX; ubicación de campo reportada \| 02-03/10/26 | Incendio de vehículo próximo a ducto. Vehículo incendiado en zona próxima al derecho de vía de un ducto; no se confirmó afectación al ducto. | ATENDIDO / ACCIÓN DOCUMENTADA | Protección Civil y PEMEX realizaron verificación; la humedad del terreno impidió el acceso directo del camión contra incendios. Situación del ducto sin novedad confirmada; extinción/cierre final del vehículo no documentados en tarjeta. Folio(s) SSPCyGR-260-2026. INCIDENTE COMPLEMENTARIO INCORPORADO. |

FUENTES DOCUMENTALES: Concentrado Ejecutivo de Afectaciones y Acciones por Lluvias, actualización 10/10/2026 20:27 h (referencia SIPDUS 15:00 h); Concentrado Ejecutivo de Tarjetas Informativas, hechos del 01 al 10/10/2026; folios SSPCyGR 254-275 y 276 según disponibilidad. Las tarjetas referidas como actualización se consolidaron y no se contaron dos veces.