CONCENTRADO EJECUTIVO DE AFECTACIONES POR LLUVIAS

HIDALGO | PERIODO DEL 10 AL 22 DE JULIO DE 2026 | CIERRES HOMOLOGADOS

3	0	12	8
Afectaciones viales atendidas	Cierres viales pendientes	Árboles municipalizados	Municipios con reporte

ACTUALIZACIÓN DE CIERRES

Los tres puntos viales descritos en las tarjetas SSPCyGR-156, 157 y 158-2026 se encuentran atendidos al cierre actualizado. Huautla y Huehuetla fueron confirmados posteriormente como atendidos sin inconvenientes; no se proporcionó fecha/hora de reapertura ni maniobra final. Tlanchinol tiene restitución documentada el 17 de julio a las 08:30 h. Se conservan 12 árboles identificados por municipio y 3 aún sin asignación del balance de 15.

PANORAMA METEOROLÓGICO GENERAL | PRONÓSTICO DEL SMN

PERIODO	PRONÓSTICO PARA HIDALGO	INTERPRETACIÓN OPERATIVA
10-12 JUL	10: lluvias muy fuertes 50-75 mm previstas para sur y sureste. 11: chubascos 5-25 mm. 12: fuertes 25-50 mm al norte.	Condiciones favorables para escurrimientos y reblandecimiento de suelos.
13-16 JUL	Del 13 al 15: chubascos 5-25 mm. El 16: lluvias fuertes 25-50 mm en el norte.	Vigilancia por deslizamientos y caída de material.
17-20 JUL	Avisos para el 17 y 20: chubascos 5-25 mm; reportes municipales de afectaciones el día 19.	Daños puntuales sujetos a condiciones locales.
21-22 JUL	Pronóstico de lluvias aisladas 0.1-5 mm.	Una menor intensidad prevista no equivale automáticamente a un cierre atendido.

Rangos pronosticados, no precipitación medida; no atribuyen por sí mismos causalidad a cada incidente.

SÍNTESIS POR RUBRO

RUBRO	TOTAL	RESULTADO
Derrumbes carreteros	**2**	Tlanchinol: liberación comprobada en tarjeta. Huehuetla: reapertura confirmada posteriormente sin inconvenientes.

RUBRO	TOTAL	RESULTADO
Creciente de río / cierre preventivo	**1**	Huautla: monitoreo, cierre preventivo y rutas alternas; cruce atendido posteriormente sin inconvenientes.
Caídas de árboles - reporte semanal	**12**	Cinco municipios identificados; tres de los 15 del balance semanal permanecen por conciliar.

Fuente: tarjetas SSPCyGR-156, 157 y 158-2026, seguimiento semanal del 13-19 de julio y confirmación posterior de cierres.

DETALLE EJECUTIVO POR MUNICIPIO

Último estado de seguimiento: los tres incidentes viales fueron atendidos; las fechas de liberación de Huautla y Huehuetla no se precisaron.

MUNICIPIO	COMUNIDAD / PUNTO	UBICACIÓN	ESTATUS	AFECTACIÓN / ACCIÓN
Calnali	Diversos puntos	Municipio de Calnali	**ATENDIDO / SEMANAL**	2 árboles caídos según reporte semanal. Atención general consignada; ubicaciones y partes individuales no proporcionados.
Chapantongo	Diversos puntos	Municipio de Chapantongo	**ATENDIDO / SEMANAL**	2 árboles caídos según reporte semanal. Atención general consignada; no se cuenta con ubicación ni reporte individual de maniobras.
Chapulhuacán	Diversos puntos	Municipio de Chapulhuacán	**ATENDIDO / SEMANAL**	2 árboles caídos según reporte semanal. Atención reportada, sin desglose individual.
Huautla	Cruce del río Tamoyón Primero	Acceso a Banderas y 6 comunidades adicionales	**ATENDIDO / PASO RESTABLECIDO**	Tarjeta 157 (19/07): cierre preventivo por creciente, monitoreo de río y orientación a rutas alternas; las siete comunidades mantuvieron comunicación. Confirmación posterior: cruce atendido sin inconvenientes. Fecha exacta no informada.
Huehuetla	Parador Fuerza y Esperanza	Acceso al parador ecoturístico	**ATENDIDO / CAMINO REABIERTO**	Tarjeta 158 (19/07): derrumbe, cierre y revisión de daños por Protección Civil. Confirmación posterior: acceso atendido sin inconvenientes. Maniobra y fecha de reapertura no informadas.
Santiago Tulantepec	Diversos puntos	Municipio de Santiago Tulantepec	**ATENDIDO / SEMANAL**	1 árbol caído según resumen semanal, sin reporte individual disponible.

MUNICIPIO	COMUNIDAD / PUNTO	UBICACIÓN	ESTATUS	AFECTACIÓN / ACCIÓN
Tlanchinol	La Virgencita, km 172	Carretera federal México-Tampico	**ATENDIDO / VIALIDAD LIBERADA**	Tarjeta 156: retiro de rocas y material con maquinaria municipal; apoyo de Protección Civil, Policía Municipal, Estatal y Guardia Nacional. Circulación restablecida 17/07 aproximadamente a las 08:30 h.
Tulancingo de Bravo	Diversos puntos	Municipio de Tulancingo de Bravo	**ATENDIDO / SEMANAL**	5 árboles caídos según seguimiento semanal. Atención reportada sin identificación de cada punto.

CONCILIACIÓN DOCUMENTAL

No quedan cierres viales pendientes entre los tres documentados en las tarjetas. Queda por aclarar exclusivamente el desglose de tres árboles adicionales citados en un balance semanal de 15: sólo 12 están asignados a los cinco municipios anteriores. La confirmación de atención de Huautla y Huehuetla procede de una actualización posterior, no de una nueva tarjeta con fecha de reapertura.