CONCENTRADO EJECUTIVO DE AFECTACIONES POR LLUVIAS

HIDALGO | CORTE HISTÓRICO DEL 17 DE JUNIO DE 2026, 18:34 H

33	23	5	5
Registros acumulados	Finalizados	En atención	Pendientes

CRITERIO DE INTEGRACIÓN

Se reproducen los 33 registros del formato básico original, correspondientes al 9-17 de junio. Los estatus muestran la situación al corte del 17/06, sin asumir resoluciones posteriores. El balance de origen también marca 2 cierres parciales o totales como indicador independiente.

SÍNTESIS POR CATEGORÍA

RUBRO	TOTAL	FINALIZADOS	EN SEGUIMIENTO	MUNICIPIOS
DERRUMBES Y DESLAVES	14	12	2	Actopan, Chapulhuacán, Huazalingo, Huehuetla, Nicolás Flores, Omitlán de Juárez, Pacula, Tenango de Doria, Tianguistengo, Tlanchinol, Yahualica
ARRASTRE DE MATERIAL	3	2	1	Tenango de Doria, Tulancingo de Bravo
CIERRES TOTALES	3	2	1	San Bartolo Tutotepec, Tepehuacan de Guerrero
CIERRES PARCIALES	1	1	0	Nicolás Flores
CAÍDA DE ÁRBOLES	5	4	1	Apan, Calnali, San Agustín Metzquititlán, Tulancingo de Bravo, Xochicoatlán
ENCHARCAMIENTOS E INUNDACIONES	2	1	1	Apan, Tulancingo de Bravo
POSTERÍA Y SUMINISTRO ELÉCTRICO	2	0	2	San Bartolo Tutotepec, Tenango de Doria
AFECTACIONES ESTRUCTURALES	1	0	1	Tulancingo de Bravo
OTRAS AFECTACIONES	2	1	1	San Agustín Metzquititlán, Tenango de Doria

El total corresponde a registros del formato original; algunos renglones agrupan más de un elemento físico (por ejemplo, dos árboles en Chimalpa).

DERRUMBES Y DESLAVES | 12 finalizados + 2 en seguimiento = 14 registros

MUNICIPIO	COMUNIDAD / PUNTO	UBICACIÓN	ESTATUS	AFECTACIÓN / ACCIÓN
Actopan	Magdalena	Magdalena - Estancia	**FINALIZADO**	Folio del registro: 7 | Reporte: 10/06/26 15:11. Apoyo: UMPC Actopan. Afectación: Derrumbe / deslave. Acción: Retiro de piedras sobre el concreto. Condición: Paso libre. Nota: Derrumbe.
Chapulhuacán	Cantil de la Gringa	Carretera Federal a Chapulhucán	**FINALIZADO**	Folio del registro: 28 | Reporte: 15/06/2026 08:21. Apoyo: UMPC Chapulhuacán. Afectación: Derrumbe / deslave. Acción: Se realiza retiro de piedras sobre la vía. Condición: Paso libre. Nota: Derrumbe.
Huazalingo	San Francisco	Huazalingo - San Francisco	**FINALIZADO**	Folio del registro: 2 | Reporte: 10/06/26 12:08. Apoyo: UMPC Huazalingo. Afectación: Derrumbe / deslave. Acción: Trabajando el retiro de piedras. Condición: Paso libre. Nota: Derrumbe.
Huehuetla	Zicatlán	Puente Provisional	**FINALIZADO**	Folio del registro: 3 | Reporte: 10/06/26 12:10. Apoyo: SICT. Afectación: Derrumbe / deslave. Acción: Se ha habilitado paso provisional para vehículos ligeros. Condición: Paso libre.
Nicolás Flores	El Bocua	El Bocua - Nicolás Flores	**FINALIZADO**	Folio del registro: 1 | Reporte: 09/06/26 18:00. Apoyo: SIPDUS. Afectación: Derrumbe / deslave. Acción: Se realizó el retiro del material, con maquinaria de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano Sostenible. Condición: Paso libre. Nota: Derrumbe.
Omitlán de Juárez	Barrio el Mirador	Carretera Velasco	**EN ATENCIÓN**	Folio del registro: 15 | Reporte: 12/06/26 16:14. Apoyo: UMPC Omitlán de Juárez. Afectación: Derrumbe / deslave. Acción: Se emiten recomendaciones. Nota: Se emitieron recomendaciones al ciudadano.
Omitlán de Juárez	Santa Elena	Ubicación no precisada	**FINALIZADO**	Folio del registro: 32 | Reporte: 16/06/2026 23:06. Apoyo: UMPC Omitlán de Juárez. Afectación: Derrumbe / deslave. Acción: Se retira material. Condición: Paso libre.

MUNICIPIO	COMUNIDAD / PUNTO	UBICACIÓN	ESTATUS	AFECTACIÓN / ACCIÓN
Pacula	Saucillo	Pacula - Rojo Gómez	**FINALIZADO**	Folio del registro: 9 | Reporte: 10/06/26 15:42. Apoyo: UMPC Pacula. Afectación: Derrumbe / deslave. Acción: Retiro de piedras sobre la vía. Condición: Paso libre. Nota: Derrumbe.
Tenango de Doria	La Placa	Ubicación no precisada	**FINALIZADO**	Folio del registro: 11 | Reporte: 10/06/26 20:47. Apoyo: UMPC Tenango de Doria. Afectación: Derrumbe / deslave. Acción: Retiro de piedras sobre la vía. Condición: Paso libre. Nota: Derrumbe.
Tenango de Doria	Peña Blanca	Peña Blanca - El NANTHE	**PENDIENTE**	Folio del registro: 18 | Reporte: 14/06/2026 07:35. Apoyo: UMPC Tenango de Doria. Afectación: Derrumbe / deslave. Acción: Se monitorea, camino cerrado. Condición: Cierre total. Nota: Derrumbe activo.
Tenango de Doria	Punto no precisado	Tenango - Metepec	**FINALIZADO**	Folio del registro: 19 | Reporte: 14/06/2026 07:22. Apoyo: UMPC Tenango de Doria. Afectación: Derrumbe / deslave. Acción: Se retira material. Condición: Paso libre. Nota: Derrumbe.
Tianguistengo	Punto no precisado	Matlatenco - Atecoxco	**FINALIZADO**	Folio del registro: 6 | Reporte: 10/06/26 13:31. Apoyo: Presidencia de Tianguistengo. Afectación: Derrumbe / deslave. Acción: Se retira material con maquinaria. Condición: Paso libre. Nota: Derrumbe.
Tlanchinol	Hueyapa	Tramo Tlanchinol Hueyapa	**FINALIZADO**	Folio del registro: 17 | Reporte: 13/06/2026 05:31. Apoyo: UMPC Tlanchinol. Afectación: Derrumbe / deslave. Acción: Se retira material con maquinaria. Condición: Paso libre.
Yahualica	La Criba Tlachiyahualica	Atlapexco - Calnali	**FINALIZADO**	Folio del registro: 5 | Reporte: 10/06/26 12:31. Apoyo: UMPC Yahualica. Afectación: Derrumbe / deslave. Acción: Retiro de piedras sobre el concreto. Condición: Paso libre. Nota: Derrumbe.

ARRASTRE DE MATERIAL | 2 finalizados + 1 en seguimiento = 3 registros

MUNICIPIO	COMUNIDAD / PUNTO	UBICACIÓN	ESTATUS	AFECTACIÓN / ACCIÓN
Tenango de Doria	Cerro Chiquito	Ubicación no precisada	**PENDIENTE**	Folio del registro: 20 | Reporte: 14/06/2026 07:47. Apoyo: UMPC Tenango de Doria. Afectación: Arrastre de material. Acción: Se mantiene monitoreo en la zona por deslizamiento activo. Condición: Cierre total.
Tulancingo de Bravo	San Juan	Ubicación no precisada	**FINALIZADO**	Folio del registro: 21 | Reporte: 14/06/2026 09:02. Apoyo: UMPC Tulancingo de Bravo. Afectación: Arrastre de material. Acción: Se retira material con maquinaria. Condición: Paso libre.
Tulancingo de Bravo	Punto no precisado	Tramo carretero Tulancingo Cuautepec de Hinojosa	**FINALIZADO**	Folio del registro: 22 | Reporte: 14/06/2026 09:02. Apoyo: UMPC Tulancingo de Bravo. Afectación: Arrastre de material. Acción: Se retira material con maquinaria. Condición: Paso libre.

CIERRES TOTALES | 2 finalizados + 1 en seguimiento = 3 registros

MUNICIPIO	COMUNIDAD / PUNTO	UBICACIÓN	ESTATUS	AFECTACIÓN / ACCIÓN
San Bartolo Tutotepec	Colonia Industrial	Ubicación no precisada	**FINALIZADO**	Folio del registro: 14 | Reporte: 11/06/26 19:45. Apoyo: UMPC San Bartolo Tutotepec. Afectación: Cierre total. Acción: Retiro de material de arrastre por corriente de agua, con el apoyo de máquina. Condición: Paso libre.
San Bartolo Tutotepec	Colonia Valle Verde	Ubicación no precisada	**FINALIZADO**	Folio del registro: 13 | Reporte: 11/06/26 19:45. Apoyo: UMPC San Bartolo Tutotepec. Afectación: Cierre total. Acción: Retiro de material de arrastre por corriente de agua. Condición: Paso libre.
Tepehuacan de Guerrero	Punto no precisado	Puente provisional	**EN ATENCIÓN**	Folio del registro: 27 | Reporte: 14/06/2026 17:22. Apoyo: UMPC Tepehuacan de Guerrero. Afectación: Cierre total. Acción: Se espera la baja del nivel para trabajar el puente provisional. Condición: En atención.

CIERRES PARCIALES | 1 finalizados + 0 en seguimiento = 1 registros

MUNICIPIO	COMUNIDAD / PUNTO	UBICACIÓN	ESTATUS	AFECTACIÓN / ACCIÓN
Nicolás Flores	Segundo Santa Cruz	Tramo Segundo Santa Cruz - Nicolás Flores	**FINALIZADO**	Folio del registro: 30 | Reporte: 16/06/2026 06:12. Apoyo: UMPC Nicolás Flores. Afectación: Cierre parcial. Acción: Se retira material. Condición: Paso libre. Nota: Deslave.

CAÍDA DE ÁRBOLES | 4 finalizados + 1 en seguimiento = 5 registros

MUNICIPIO	COMUNIDAD / PUNTO	UBICACIÓN	ESTATUS	AFECTACIÓN / ACCIÓN
Apan	Chimalpa	Lugar conocido como la Alameda	**EN ATENCIÓN**	Folio del registro: 33 | Reporte: 17/06/2026 16:18. Apoyo: UMPC Apan. Afectación: Árbol caído. Acción: Dos árboles caídos dentro del espacio. Condición: En atención.
Calnali	Punto no precisado	Tramo Carretero Cuesta del Gato	**FINALIZADO**	Folio del registro: 31 | Reporte: 16/06/2026 06:52. Apoyo: UMPC Calnali. Afectación: Árbol caído. Acción: Se retira árbol. Condición: Paso libre.
San Agustín Metzquititlán	Carpinteros	Ubicación no precisada	**FINALIZADO**	Folio del registro: 10 | Reporte: 10/06/26 20:31. Apoyo: UMPC San Agustín Metzquititlán. Afectación: Árbol caído. Acción: Retiro de árbol con riesgo de colapso. Condición: Riesgo administrado.
Tulancingo de Bravo	Medias tierras	Ubicación no precisada	**FINALIZADO**	Folio del registro: 24 | Reporte: 14/06/2026 09:02. Apoyo: UMPC Tulancingo de Bravo. Afectación: Árbol caído. Acción: Se corta y retira para evitar riesgos. Condición: Árbol retirado.
Xochicoatlán	Nonoalco	Xochicoatlán - Nonoalco	**FINALIZADO**	Folio del registro: 4 | Reporte: 10/06/26 12:29. Apoyo: UMPC Xochicoatlán. Afectación: Árbol caído. Acción: Retiro de árbol. Condición: Paso libre.

ENCHARCAMIENTOS E INUNDACIONES | 1 finalizados + 1 en seguimiento = 2 registros

MUNICIPIO	COMUNIDAD / PUNTO	UBICACIÓN	ESTATUS	AFECTACIÓN / ACCIÓN
Apan	Chimalpa	Ubicación no precisada	**EN ATENCIÓN**	Folio del registro: 26 | Reporte: 14/06/2026 16:24. Apoyo: UMPC Apan. Afectación: Entrada de agua a 4 casas habitación. Acción: Se apoya con bomba para extracción de agua. Condición: En atención.

MUNICIPIO	COMUNIDAD / PUNTO	UBICACIÓN	ESTATUS	AFECTACIÓN / ACCIÓN
Tulancingo de Bravo	Los cedros	Ubicación no precisada	**FINALIZADO**	Folio del registro: 23 | Reporte: 14/06/2026 09:02. Apoyo: UMPC Tulancingo de Bravo. Afectación: Encharcamiento en vivienda. Acción: Se apoya con bomba para extracción de agua. Condición: Limpio.

POSTERÍA Y SUMINISTRO ELÉCTRICO | 0 finalizados + 2 en seguimiento = 2 registros

MUNICIPIO	COMUNIDAD / PUNTO	UBICACIÓN	ESTATUS	AFECTACIÓN / ACCIÓN
San Bartolo Tutotepec	Piedra Blanca	Ubicación no precisada	**PENDIENTE**	Folio del registro: 12 | Reporte: 11/06/26 12:10. Apoyo: UMPC San Bartolo Tutotepec. Afectación: Poste ladeado. Acción: Acordonamiento y se dan medidas de seguridad a ciudadanos. Condición: En espera de intervención. Nota: Se solicita apoyo de CFE.
Tenango de Doria	Lindero, Zetoy, Porvenir y Dexhuada	Ubicación no precisada	**PENDIENTE**	Folio del registro: 29 | Reporte: 15/06/2026 17:00. Apoyo: UMPC Tenango de Doria. Afectación: Sin Energía Eléctrica. Acción: Se solicita apoyo a CFE. Condición: En atención.

AFECTACIONES ESTRUCTURALES | 0 finalizados + 1 en seguimiento = 1 registros

MUNICIPIO	COMUNIDAD / PUNTO	UBICACIÓN	ESTATUS	AFECTACIÓN / ACCIÓN
Tulancingo de Bravo	Punto no precisado	Caída de barda cercana al río	**EN ATENCIÓN**	Folio del registro: 25 | Reporte: 14/06/2026 09:02. Apoyo: UMPC Tulancingo de Bravo. Afectación: Barda caída. Acción: Se programa recorrido con CONAGUA para plan de acción. Condición: Acordonamiento.

OTRAS AFECTACIONES | 1 finalizados + 1 en seguimiento = 2 registros

MUNICIPIO	COMUNIDAD / PUNTO	UBICACIÓN	ESTATUS	AFECTACIÓN / ACCIÓN
San Agustín Metzquititlán	Aayacapa	Avenida Hidalgo No. 624	**FINALIZADO**	Folio del registro: 8 | Reporte: 10/06/26 16:52. Apoyo: UMPC San Agustín Metzquititlán. Afectación: Otro. Acción: Acordonamiento. Condición: Zona acordonada.

MUNICIPIO	COMUNIDAD / PUNTO	UBICACIÓN	ESTATUS	AFECTACIÓN / ACCIÓN
Tenango de Doria	El Casiu	Ubicación no precisada	**PENDIENTE**	Folio del registro: 16 | Reporte: 12/06/2026 19:49. Apoyo: UMPC Tenango de Doria. Afectación: Otro. Acción: Cables de luz caídos. Condición: En espera de intervención. Nota: Se solicita apoyo de CFE.

SEGUIMIENTOS DEL CORTE DEL 17 DE JUNIO

MUNICIPIO	COMUNIDAD / PUNTO	UBICACIÓN	ESTATUS	AFECTACIÓN / ACCIÓN
Apan	Chimalpa	No precisada	**EN ATENCIÓN**	Registro 26. Entrada de agua a 4 casas habitación: Se apoya con bomba para extracción de agua. En atención.
Apan	Chimalpa	Lugar conocido como la Alameda	**EN ATENCIÓN**	Registro 33. Árbol caído: Dos árboles caídos dentro del espacio. En atención.
Omitlán de Juárez	Barrio el Mirador	Carretera Velasco	**EN ATENCIÓN**	Registro 15. Derrumbe / deslave: Se emiten recomendaciones. . Se emitieron recomendaciones al ciudadano
San Bartolo Tutotepec	Piedra Blanca	N/A	**PENDIENTE**	Registro 12. Poste ladeado: Acordonamiento y se dan medidas de seguridad a ciudadanos. En espera de intervención. Se solicita apoyo de CFE
Tenango de Doria	El Casiu	N/A	**PENDIENTE**	Registro 16. Otro: Cables de luz caídos. En espera de intervención. Se solicita apoyo de CFE
Tenango de Doria	Peña Blanca	Peña Blanca - El NANTHE	**PENDIENTE**	Registro 18. Derrumbe / deslave: Se monitorea, camino cerrado. Cierre total. Derrumbe activo
Tenango de Doria	Cerro Chiquito	Sin Dato	**PENDIENTE**	Registro 20. Arrastre de material: Se mantiene monitoreo en la zona por deslizamiento activo. Cierre total. Deslizamiento activo
Tenango de Doria	Lindero, Zetoy, Porvenir y Dexhuada	N/A	**PENDIENTE**	Registro 29. Sin Energía Eléctrica: Se solicita apoyo a CFE. En atención.
Tepehuacan de Guerrero	Sin Dato	Puente provisional	**EN ATENCIÓN**	Registro 27. Cierre total: Se espera la baja del nivel para trabajar el puente provisional. En atención.
Tulancingo de Bravo	Sin Dato	Caída de barda cercana al río	**EN ATENCIÓN**	Registro 25. Barda caída: Se programa recorrido con CONAGUA para plan de acción. Acordonamiento.