CONCENTRADO EJECUTIVO DE AFECTACIONES Y ACCIONES POR LLUVIAS

ACTUALIZACIÓN OPERATIVA - 20 DE OCTUBRE DE 2026

Integración: 20/10/2026, 21:13 h | Referencia SIPDUS: 10/10/2026, 15:00 h

ACTUALIZACIONES PRIORITARIAS - 20/10/2026

XOCHIATIPAN - PUENTE GARCÉS: sólo se permite el paso de vehículos de baja carga. La Secretaría de Infraestructura del Gobierno Federal iniciará los trabajos para restablecer el puente el lunes 26/10/2026. TENANGO DE DORIA - ACCESO A LA LAGUNA: paso a medio carril bajo supervisión de Protección Civil. OTROS TRAMOS OBSTRUIDOS: continúan los trabajos con avances importantes, sin porcentaje cuantificado ni confirmación de apertura total.

AVANCE OPERATIVO GENERAL

Los demás tramos obstruidos continúan siendo atendidos y presentan avances importantes. No se informa porcentaje numérico ni apertura completa de esos tramos; se conservan sus últimos estatus individuales disponibles.

ANTECEDENTE SIPDUS - 10/10/2026, 15:00 H

39 caminos con contingencia, 7 cerrados, 16 abiertos parcialmente y 16 atendidos al 100 %. 12 puentes afectados; 6,035 m³ cuantificados, 3,180 m³ retirados y 2,855 m³ pendientes. Estas son cifras históricas del corte SIPDUS y no un balance actualizado al 20 de octubre.

ROJO: ACTIVAS / RESTRINGIDAS	(VERDE): ATENDIDAS / ABIERTAS	NEGRO: TOTAL ACUMULADO

Los incidentes pueden aparecer en más de un rubro. Personas lesionadas: 3, sin identificación personal o municipal.

Deslaves

8 (19) = 27

Calnali
Chapulhuacán
Eloxochitlán
Ixmiquilpan
Jacala de Ledezma
Pacula
San Salvador
Tenango de Doria
Tlahuiltepa
Xochiatipan
Zacualtipán

Socavón

3 (0) = 3

Calnali
Huazalingo

Derrumbes
43 (27) = 70
Actopan
Calnali
Chapulhuacán
El Arenal
Eloxochitlán
Huazalingo
Ixmiquilpan
Juárez Hidalgo
Lolotla
Metztitlán
Molango
Nicolás Flores
Omitlán de Juárez
San Agustín Metzquititlán
San Bartolo Tutotepec
San Felipe Orizatlán
Tenango de Doria
Tepehuacán de Guerrero
Tlahuiltepa
Tlanchinol
Xochiatipan
Xochicoatlán / Tianguistengo

Afectaciones A Vías Y Accesos
12 (1) = 13
Molango
Pacula
Tenango de Doria
Tlahuiltepa
Xochiatipan
Zacualtipán

Afectaciones Estructurales
38 (8) = 46
Atlapexco
Calnali
Chapulhuacán
Huautla
Huazalingo
Ixmiquilpan
Lolotla
Molango
Tenango de Doria
Tepehuacán de Guerrero
Tianguistengo
Tlahuiltepa
Tlanchinol
Xochiatipan
Yahualica
Zacualtipán

Creciente De Ríos
11 (8) = 19
Agua Blanca de Iturbide
Atlapexco
Calnali
Eloxochitlán
Molango
Nicolás Flores
San Agustín Metzquititlán
Tenango de Doria
Tepehuacán de Guerrero
Tianguistengo
Tlahuiltepa
Xochiatipan

Encharcamientos
3 (2) = 5
Ixmiquilpan
Mineral de la Reforma
San Agustín Metzquititlán

Personas Lesionadas
3

Personas Atrapadas
0 (1) = 1
Atlapexco

Persona Localizada Sin Signos Vitales
0 (1) = 1
Agua Blanca de Iturbide

Afectaciones Al Suministro Eléctrico
2 (3) = 5
Eloxochitlán
Juárez Hidalgo
Lolotla
Pacula

Caída De Árboles
0 (8) = 8
Calnali
Chapulhuacán
Huazalingo
Jacala de Ledezma
Lolotla
Tenango de Doria
Tlanchinol

Drenaje Colapsado
0 (1) = 1
Pachuca de Soto

Evacuaciones Preventivas
0 (1) = 1
Tlahuiltepa

Refugios Temporales
1 (0) = 1
San Agustín Metzquititlán

Monitoreo Hidrológico
2 (3) = 5
Ixmiquilpan
Nicolás Flores
San Felipe Orizatlán
Yahualica

Vehículos Atrapados
2 (0) = 2
Mineral de la Reforma

Monitoreo Preventivo
0 (6) = 6
Calnali
Huazalingo
Jacala de Ledezma
Pacula
San Agustín Metzquititlán

Accidentes
0 (1) = 1
Atlapexco

DESLAVES - 8 activos + 19 atendidos = 27 puntos

MUNICIPIO	COMUNIDAD / PUNTO	UBICACIÓN	ESTATUS	AFECTACIÓN
Calnali	Barrio Ahuimol		RIESGO ACTIVO / VIVIENDA DESHABITADA	El deslave continúa activo y la vivienda permanece deshabitada como medida preventiva.
	Coyula	Calle de la comunidad	DESLIZAMIENTO ACTIVO / VIVIENDA AFECTADA	Se reporta deslizamiento de calle con afectación a una vivienda.
	Zona Calnali-Pezmatlán	Calle / punto exacto pendiente de precisar	DESLIZAMIENTO ACTIVO / VIVIENDA AFECTADA	Se reporta deslizamiento de calle con afectación a una vivienda. El punto exacto no fue precisado en la tarjeta informativa.
Chapulhuacán	Camino hacia La Loma	Carretera hacia la comunidad de La Loma	COMPLETAMENTE TRANSITABLE	Sin reporte actual de desprendimiento de piedras o deslaves. El tramo permanece completamente transitable y se mantienen recorridos preventivos.
	Entrada a la cabecera municipal	Carretera Federal 85	LIBRE / TRANSITABLE	La Carretera Federal 85, en el tramo correspondiente al municipio, se encuentra completamente libre y en circulación.
Eloxochitlán	Hualula	C.E. Metztitlán-Eloxochitlán	ABIERTO / ATENDIDO	SIPDUS 10/10/2026, 15:00 h: tramo abierto y atendido por Protección Civil municipal.
Ixmiquilpan	Cuesta Colorada; Gundho; Huacri; Agua Florida; Dezha; El Nogal; Manantial; La Lagunita; Baxu; La Pechuga; Ojuelos; La Palma	Zona norte de Ixmiquilpan	PASO RESTABLECIDO EN TODOS LOS SITIOS / TRANSITABLE	12 puntos contabilizados. Actualización: existe paso en todos los sitios previamente afectados de la zona norte; la afectación vial se considera atendida.
Jacala de Ledezma	Barrio La Pila	Cabecera municipal	ATENDIDO / SIN AFECTACIÓN ACTUAL	Actualización: el punto previamente reportado se encuentra atendido, sin afectación vigente.
Pacula	Calle Guadalupe, Vicente Guerrero	Calle Guadalupe, localidad de Vicente Guerrero	DESLAVE DE CALLE / CIERRE PREVENTIVO	Durante las lluvias se detectó deslavamiento de la calle y Protección Civil cerró preventivamente el acceso. Punto confirmado el 14/10/2026, 17:22 h. No se reporta reapertura ni verificación posterior.
San Salvador	Comunidad La Flor Xuchitlán		ABIERTO / TRANSITABLE	Actualización: el acceso reportado en la zona de Xúchil/Xuchitlán se encuentra abierto y transitable. La restricción previa se considera atendida.

MUNICIPIO	COMUNIDAD / PUNTO	UBICACIÓN	ESTATUS	AFECTACIÓN
Tenango de Doria	Cerro Chiquito	C.R. San José del Valle-Cerro Chiquito	ABIERTO / TRANSITABLE	SIPDUS 10/10/2026, 15:00 h: camino abierto en la zona de la cascada; atención realizada.
	Huasquilla	C.E. Santa María Temaxcalapa-Huehuetla	ABIERTO / TRANSITABLE	SIPDUS 10/10/2026, 15:00 h: tramo habilitado por SICT.
	Peña Blanca	C.M. Peña Blanca-El Nanthe	ABIERTO PARCIALMENTE / PASO PROVISIONAL	SIPDUS 10/10/2026, 15:00 h: paso provisional abierto; continúan las acciones de atención por Protección Civil.
Tlahuiltepa	Agua del Cuervo - barrio La Yezca	Ruta hacia Lázaro Cárdenas y San Andrés	INTRANSITABLE / SIN PASO VEHICULAR	Falla geológica reportada y deslaves en el tramo Agua del Cuervo - barrio La Yezca. El punto forma parte de la misma ruta que conduce al puente provisional de Lázaro Cárdenas - San Andrés. Actualización 06/10 06:46 h: continúan las mismas condiciones.
Xochiatipan	Tramo Xochiatipan-Atlalco -Acanoa	Carretera estatal Xochiatipan-Acanoa	PASO VEHICULAR / TRAMOS RESTRINGIDOS A UN CARRIL	Verificación del 13/10, vigente al 14/10: en Xochiatipan-Atlalco-Acanoa se circula por un carril en puntos con derrumbes. Pesmayo-Atlalco presenta levantamientos y deterioro considerable de carpeta, al igual que Atlalco-Acanoa. Hay paso vehicular, con precaución.
Zacualtipán	Tlahuelompa; Santo Domingo; Tizapán	C.E. Ramal Tlahuelompa	DESBANCAMIENTO / ZONA ACORDONADA	Se reporta desbancamiento de la carretera hacia Tlahuelompa; el sitio permanece acordonado. Se realizaron trabajos el 07/10/2026. No se confirma apertura total.

DERRUMBES - 43 activos + 27 atendidos = 70 puntos

MUNICIPIO	COMUNIDAD / PUNTO	UBICACIÓN	ESTATUS	AFECTACIÓN
Actopan	Saucillo	C.M. La Estancia-Saucillo	ABIERTO / TRANSITABLE	Protección Civil municipal verificó que La Estancia-Saucillo está completamente abierto. Se observan restos menores de lodo, piedras y escombro sin obstrucción relevante. Los caminos de la zona alta (Plomosas, El Auxilio y Magdalena) se reportan libres.

MUNICIPIO	COMUNIDAD / PUNTO	UBICACIÓN	ESTATUS	AFECTACIÓN
Calnali		Calnali-Santa Lucía	PENDIENTE DE CONFIRMACIÓN DE CIRCULACIÓN	Último antecedente: retiro de piedras y circulación liberada. La tarjeta informativa del 06/10 solicita confirmar si la circulación se mantiene libre, sin aportar una respuesta expresa.
Chapulhuacán	Camino hacia La Loma	Carretera hacia la comunidad de La Loma	COMPLETAMENTE TRANSITABLE	Sin reporte actual de desprendimiento de piedras o deslaves. El tramo permanece completamente transitable y se mantienen recorridos preventivos.
	Entrada a la cabecera municipal	Carretera Federal 85	LIBRE / TRANSITABLE	La Carretera Federal 85, en el tramo correspondiente al municipio, se encuentra completamente libre y en circulación.
El Arenal		C.M. El Rincón-El Paje	ABIERTO / ATENDIDO	SIPDUS 10/10/2026, 15:00 h: tramo liberado y atendido por personal municipal.
Eloxochitlán	Hualula	C.E. Metztitlán-Eloxochitlán	ABIERTO / ATENDIDO	SIPDUS 10/10/2026, 15:00 h: tramo abierto y atendido por Protección Civil municipal.
Huazalingo	El Lindero	Carretera Huazalingo-Tlanchinol	DERRUMBE VERIFICADO / ESTATUS VIAL POR CONFIRMAR	Se verificó derrumbe de cerro a la altura del sitio conocido como El Lindero. El reporte no precisa cierre total ni condición final de circulación.
	La Herradura; El Carbón; Cahuazas	Carretera Huazalingo-Tehuetlán	CAÍDA INTERMITENTE DE PIEDRAS / PASO CON PRECAUCIÓN	3 puntos contabilizados. Persiste caída intermitente de piedras en zonas de derrumbe; se realizan recorridos y retiro constante de material.
	Tramo Huazalingo-Tlamamala	Carretera Huazalingo-Tlamamala	RETIRO DE PIEDRAS / TRABAJOS REALIZADOS	Se realizó retiro de piedras de distintos tamaños sobre el tramo carretero.
Ixmiquilpan	Cuesta Colorada; Gundho; Huacri; Agua Florida; Dezha; El Nogal; Manantial; La Lagunita; Baxu; La Pechuga; Ojuelos; La Palma	Zona norte de Ixmiquilpan	PASO RESTABLECIDO EN TODOS LOS SITIOS / TRANSITABLE	12 puntos contabilizados. Actualización: existe paso en todos los sitios previamente afectados de la zona norte; la afectación vial se considera atendida.

MUNICIPIO	COMUNIDAD / PUNTO	UBICACIÓN	ESTATUS	AFECTACIÓN
Juárez Hidalgo	Cuaximal	Acceso / tramo carretero de Cuaximal	PASO LIBERADO EN UN SOLO SENTIDO	A las 16:10 h se liberó el paso en el derrumbe de Cuaximal, manteniéndose circulación en un solo sentido.
	San Lorenzo Ixtacoyotla; Santa María; Tlaxcantitla	C.E. Juárez Hidalgo-San Lorenzo Ixtacoyotla	ABIERTO PARCIALMENTE / TRABAJOS EN CURSO	SIPDUS 10/10/2026, 15:00 h: tramo parcialmente abierto; maquinaria municipal en retiro de derrumbe.
Lolotla		Carretera México-Tampico, tramo Ixtlahuaco-Las Puentes	ATENDIDO	Caída de piedras sobre la vía.
Metztitlán		C.E. San Juan-Metztitlán-Zoquizoquipan	APERTURA TOTAL / TRANSITABLE	Confirmación municipal del 14/10/2026: apertura total de la carretera San Juan-Metztitlán-Zoquizoquipan.
		C.E. Venados-Metztitlán	APERTURA TOTAL / TRANSITABLE	Confirmación municipal del 14/10/2026: apertura total de la carretera Venados-Metztitlán.
Molango		Carretera México-Tampico, km 116	ABIERTO / CIRCULACIÓN EN UN CARRIL	SIPDUS 10/10/2026, 15:00 h: tramo abierto, con obstrucción parcial de un carril conforme a la observación técnica.
	Ixcatlán-Ixcuicuila	Camino Ixcatlán-Ixcuicuila	ABIERTO PARCIALMENTE / REHABILITACIÓN PROVISIONAL	SIPDUS 10/10/2026, 15:00 h: Puente Tetelpa y accesos con apertura parcial; rehabilitación del paso provisional en proceso.
Nicolás Flores	Segundo Santa Cruz	C.E. Santuario-Nicolás Flores	ABIERTO / TRANSITABLE	Verificación municipal 14/10/2026, 12:44 h: acceso Nicolás Flores-Santuario totalmente abierto, sin afectación mayor.
Omitlán de Juárez	Comunidad de Guerrero	Carretera México-Tampico	CONTROLADO / ABIERTO / TRANSITABLE	Incidente homologado con plataforma: derrumbe en Guerrero controlado. El tramo se mantiene aperturado y transitable.
San Agustín Metzquititlán		Carretera federal Venados-San Agustín	PEQUEÑOS DERRUMBES DE PIEDRA / MONITOREO	Se reportan pequeños derrumbes de piedra sobre la carretera federal.
	Los Álamos	Carretera de acceso a la comunidad	PIEDRAS SOBRE LA VÍA / MONITOREO	Se reportan piedras sobre la carretera que conduce a la comunidad de Los Álamos.
	Río Santiago	carretera federal México-Pachuca	ATENDIDOS	Pequeños derrumbes de piedra detectados durante recorridos preventivos.

MUNICIPIO	COMUNIDAD / PUNTO	UBICACIÓN	ESTATUS	AFECTACIÓN
San Bartolo Tutotepec	Pueblo Nuevo-Chicamole	C.R. Pueblo Nuevo-Chicamole	ACCESO POR HORARIOS / CIERRES PROGRAMADOS	Para el 14 y 15/10/2026 se informó cierre de 09:00 a 14:00 h, paso de 14:00 a 15:00 h, cierre de 15:00 a 18:00 h y acceso libre desde las 18:00 h. El municipio indicó que los horarios se ajustarían posteriormente, por lo que no deben extenderse automáticamente a otras fechas.
San Felipe Orizatlán	Huextetitla	Carretera Huejutla-San Felipe Orizatlán, km 6	ABIERTO / TRANSITABLE	Actualización: el tramo afectado se encuentra aperturado y con circulación restablecida.
Tenango de Doria		C.E. Metepec-Tenango-San Bartolo / zona La Placa	ABIERTO / TRANSITABLE	SIPDUS 10/10/2026, 15:00 h: camino estatal abierto y atendido; no modifica el cierre del acceso local a Santa Mónica.
		C.M. Peña Blanca-El Nanthe	ABIERTO PARCIALMENTE / PASO PROVISIONAL	SIPDUS 10/10/2026, 15:00 h: paso provisional abierto; continúan las acciones de atención por Protección Civil.
Tepehuacán de Guerrero	San Juan-Amola		PASO LIBERADO DESDE EL DOMINGO	San Juan-Amola cuenta con paso desde el domingo; la restricción previa se considera atendida.
Tlahuiltepa		Tlaxcantitla-Agua del Cuervo, barrio Aviadero	TRABAJOS EN PROCESO	Derrumbes sobre el tramo carretero. Actualización 06/10 06:46 h: continúan las mismas condiciones.
	Agua del Cuervo	C.R. Agua del Cuervo-San Marcos	ABIERTO PARCIALMENTE / TRABAJOS EN CURSO	SIPDUS 10/10/2026, 15:00 h: paso parcial; permanece requerimiento de maquinaria para retiro de material.
	Agua del Cuervo - barrio La Yezca	Ruta hacia Lázaro Cárdenas y San Andrés	INTRANSITABLE / SIN PASO VEHICULAR	Derrumbes asociados a una falla geológica reportada en Agua del Cuervo - barrio La Yezca; el tramo es intransitable para vehículos. Actualización 06/10 06:46 h: continúan las mismas condiciones.
	Barrio de Guadalupe	Acceso carretero a la comunidad	COMUNIDAD INCOMUNICADA / DERRUMBES	La comunidad permanece incomunicada por derrumbes en su carretera.

MUNICIPIO	COMUNIDAD / PUNTO	UBICACIÓN	ESTATUS	AFECTACIÓN
Tlahuiltepa	Buena Vista	C.R. Xuchiatipan–Buena Vista	CERRADO / SIN PASO	SIPDUS 10/10/2026, 15:00 h: derrumbe mantiene cerrado el tramo; municipio solicita maquinaria.
	Cerro del Águila; Cerro Chato	C.R. El Venado-Cerro del Águila	CERRADO / COMUNIDADES SIN PASO	Corte SIPDUS 07/10 09:00: derrumbes mantienen cerrado el acceso; se solicita apoyo con maquinaria.
	Chichicaxtla	C.R. Chichicaxtla-Las Manzanas	ABIERTO PARCIALMENTE / UN CARRIL	Protección Civil municipal liberó tránsito por un carril; continúan trabajos.
	Demañi; Palo Perdido	C.R. El Venado-Demañi-Agua Tapada	CERRADO / COMUNIDADES SIN PASO	Se solicita maquinaria para retirar derrumbes y liberar el paso.
Tlahuiltepa	Nuevo Reynosa	C.R. Coyocala-Nuevo Reynosa	CERRADO / SIN PASO	Derrumbe con cierre del acceso; se solicita maquinaria para liberar el tramo.
	Santo Domingo	C.R. Ixcuicila–Santo Domingo	CERRADO / SIN PASO	SIPDUS 10/10/2026, 15:00 h: derrumbe mantiene cerrado el tramo; municipio solicita maquinaria.
	Tolantongo	C.R. Acceso a Tolantongo	ABIERTO PARCIALMENTE / RETIRO PENDIENTE	SIPDUS 10/10/2026, 15:00 h: se requiere maquinaria para terminar de liberar el tramo (40 m³ reportados, 10 m³ retirados).
	Xilocuatitla; Nuevo Reynosa	C.R. Xilocuatitla–E.C. Otongo–Santa Ana de Allende	CERRADO / SIN PASO	SIPDUS 10/10/2026, 15:00 h: derrumbe mantiene cerrado el tramo; se requiere maquinaria.
Tlanchinol		C.E. Orizatlán-Coacuilco-San José-E.C. Pachuca-Tempoal	ABIERTO / DOS CARRILES LIBRES	SIPDUS 10/10/2026, 15:00 h: se retiró el material; ambos carriles libres.
		C.E. Tlanchinol-Hueyapa	ABIERTO PARCIALMENTE / TRABAJOS EN SEGUIMIENTO	SIPDUS 10/10/2026, 15:00 h: tramo con apertura parcial; trabajos y vigilancia por derrumbes menores y árboles.
		Calle Barrio San José-Barrio Nuevo	AFECTACIÓN ACTIVA	Derrumbe en calle.
		Camino rural Acahuasco, acceso a la comunidad	SIN PASO	Derrumbe llegando a la comunidad con bloqueo completo.

MUNICIPIO	COMUNIDAD / PUNTO	UBICACIÓN	ESTATUS	AFECTACIÓN
Tlanchinol		Camino rural Chichatla-Apantlazol	SIN PASO	Bloqueo total del camino rural.
		Camino rural San Miguel-Cuatlimax, crucero San Miguel-Cuatlimax	CIRCULACIÓN PARCIAL	Derrumbe con bloqueo parcial.
		Carretera Tlanchinol-Apantlazol	CIRCULACIÓN PARCIAL	Derrumbe en carretera.
		Carretera federal Tlanchinol-Huejutla, entrada a Peyula	CIRCULACIÓN PARCIAL	Bloqueo parcial de la carretera federal.
Tlanchinol		Carretera federal Tlanchinol-Pachuca, crucero Casetas	CIRCULACIÓN PARCIAL	Bloqueo parcial en la carretera federal.
	Amoxco	Camino Amoxco-Ixtlapala	SIN PASO	Bloqueo total del camino.
	Apantlazol	Camino Tlanchinol-Apantlazol	CIRCULACIÓN PARCIAL	Derrumbes parciales y varios árboles caídos.
	Barrio Nuevo		RIESGO A VIVIENDA / DESLAVE ACTIVO	Derrumbe de terreno junto a vivienda, con cimientos expuestos.
Tlanchinol	OLOTLA	Carretera estatal Apantlazol-Olotla	ABIERTO PARCIALMENTE / SEGUIMIENTO	SIPDUS 10/10/2026, 15:00 h: se reporta apertura parcial en la columna de estatus; continúan labores de retiro de material.
	PILCUATLA	Carretera Pilcuatla-San Pedro	SIN PASO	Derrumbe en carretera con bloqueo de los dos carriles.
	San Salvador	Camino San Salvador-Toctitlán	SIN PASO	Derrumbe en camino con bloqueo completo.

MUNICIPIO	COMUNIDAD / PUNTO	UBICACIÓN	ESTATUS	AFECTACIÓN
Xochiatipan	Entrada a Atlalco	Tramo Pesmayo-Atlalco	MATERIAL RETIRADO / CIRCULACIÓN RESTABLECIDA	Derrumbe reciente obstruyó temporalmente el paso. Personal municipal retiró el material y restableció la circulación. El punto registra desprendimientos recurrentes en temporada de lluvias.
	Tramo Xochiatipan-Atlalco -Acanoa	Carretera estatal Xochiatipan-Acanoa	PASO VEHICULAR / TRAMOS RESTRINGIDOS A UN CARRIL	Verificación del 13/10, vigente al 14/10: en Xochiatipan-Atlalco-Acanoa se circula por un carril en puntos con derrumbes. Pesmayo-Atlalco presenta levantamientos y deterioro considerable de carpeta, al igual que Atlalco-Acanoa. Hay paso vehicular, con precaución.
Xochicoatlán / Tianguistengo	Cordillera Xochicoatlán-Tuzancoac	Ruta intermunicipal Xochicoatlán-Tuzancoac	XOCHICOATLÁN CON PASO RESTABLECIDO / TIANGUISTENGO PENDIENTE DE VERIFICAR	Protección Civil de Xochicoatlán informó el 14/10 que Obras Públicas retiró el derrumbe con retroexcavadora el mismo día del incidente; las seis comunidades de Xochicoatlán estuvieron sin acceso sólo unas horas. No se confirma por separado la situación de las seis comunidades atribuidas a Tianguistengo.

SOCAVÓN - 3 activos + 0 atendidos = 3 puntos

MUNICIPIO	COMUNIDAD / PUNTO	UBICACIÓN	ESTATUS	AFECTACIÓN
Calnali	Calle Camotla	Calle que conduce a la comunidad de Techichico	SOCAVÓN ACORDONADO / RIESGO ACTIVO	Se reporta un socavón dentro de la comunidad, acordonado, sobre Calle Camotla, vía que conduce a Techichico.
	La Cumbre	tramo Calnali-Santa Lucía	ACORDONADO / RIESGO ACTIVO / SIN CRECIMIENTO	El socavón continúa activo y acordonado. No ha aumentado su dimensión; se reporta necesidad de construir un muro de contención.
Huazalingo	A 500 m de la Capillita de Tlamamala	Tramo Huazalingo-Tlamamala	SOCAVÓN DETECTADO / AFECTACIÓN ACTIVA	Se detectó la formación de un socavón aproximadamente a 500 metros de la Capillita de Tlamamala.

AFECTACIONES ESTRUCTURALES - 38 activos + 8 atendidos = 46 puntos

MUNICIPIO	COMUNIDAD / PUNTO	UBICACIÓN	ESTATUS	AFECTACIÓN
Atlapexco	Oxpantla	Comunidad de Oxpantla	RETIRO DE ESCOMBROS CONCLUIDO / INTEGRIDAD ESTRUCTURAL POR VERIFICAR	El 14/10/2026 se realizó la limpieza y retiro de escombro de la barda colapsada. El reporte no confirma reconstrucción ni dictamen estructural definitivo.
	Puente Pahactla	Vía Atlapexco-Tianguistengo / cruce de Pahactla	ACCESO TOTAL / ATENDIDO	El Puente Pahactla mantiene acceso total; se realizaron labores de limpieza y desazolve del puente con maquinaria y personal municipal.
Calnali	Atempa	Escaleras junto al cauce	ESCALERAS ARRASTRADAS POR EL RÍO	La corriente del río se llevó las escaleras; queda pendiente precisar la afectación funcional y medidas de restitución.
	Barrio Ahuimol		RIESGO ACTIVO / VIVIENDA DESHABITADA	El deslave continúa activo y la vivienda permanece deshabitada como medida preventiva.
	Coyula	Vivienda afectada por deslizamiento de calle	VIVIENDA AFECTADA / VALORACIÓN PENDIENTE	Se reporta una vivienda afectada por deslizamiento de calle; sin detalle técnico adicional en la tarjeta.
	Zona Calnali-Pezmatlán	Vivienda afectada por deslizamiento de calle	VIVIENDA AFECTADA / VALORACIÓN PENDIENTE	Deslizamiento de calle con afectación a una vivienda; el reporte no precisa el nivel de daño estructural.
Chapulhuacán	Barrio El Pedregal	Vivienda particular	VERIFICADA / VIVIENDA SEGURA Y HABITABLE	La vivienda no presenta daño estructural. El árbol cayó en el área exterior de lavandería, sin dañar láminas ni provocar fisuras en el inmueble; se considera segura y habitable.
	Barrio Huachichila	Vivienda ubicada en zona de riesgo por deslave	ÁREA ACORDONADA / INHABITABLE / RIESGO DE DESPLOME	La zona continúa acordonada. La vivienda es inhabitable por riesgo de desplome y se encuentra construida en una zona de riesgo por deslave.
	Escuela Primaria Por Cooperación Patria	Cabecera municipal	VERIFICADA / SEGURA PARA CLASES	Se observa humedad por lluvias constantes y algunas fisuras finas en la parte superior de las aulas; tras la verificación se considera segura para la impartición de clases.

MUNICIPIO	COMUNIDAD / PUNTO	UBICACIÓN	ESTATUS	AFECTACIÓN
Huautla		C.E. Tamoyón I-Pepeyoca de Cabrera	CERRADO / RUTAS ALTERNAS	SIPDUS 10/10/2026, 15:00 h: puente cerrado; alternativas por Chicontepec, Veracruz, y C.E. Tres Huastecas.
Huazalingo	Nuevo Hidalgo	Carretera Huazalingo-Tonchintlán	AFECTACIÓN ACTIVA / TRÁNSITO CON PRECAUCIÓN	Continúa la afectación. Se rellenaron zanjas, pero se reporta circulación de agua por debajo de la carpeta asfáltica. Se mantienen recomendaciones de tránsito y está anunciada su rehabilitación.
Ixmiquilpan	La Lagunita y Guacri		PENDIENTE DE ACTUALIZACIÓN ESPECÍFICA	2 puntos contabilizados. Último reporte: dos postes con riesgo de colapso en La Lagunita y Guacri. La actualización matutina no precisó su estatus.
Lolotla	Comunidad de Ixtlahuaco		ATENDIDO	Caída de árbol con afectación al suministro de energía eléctrica.
Molango	4 instituciones educativas	Cabecera de Molango y localidad de Atezca	DAÑOS POR LLUVIAS / VALORACIÓN PENDIENTE	4 puntos contabilizados. Se reportan daños por lluvias en: Preescolar J. Refugio Belio, Primaria Héroes de Chapultepec, Secundaria Cecilio Ramírez Castillo y Telesecundaria 484 en Atezca.
	Barrio Santa Cruz-Panteón, Malila	Calle en localidad de Malila	COLAPSO DE CALLE / VALORACIÓN SOLICITADA	Se reporta colapso de calle; se solicita valoración y rehabilitación por la autoridad de infraestructura.
	Barrio Tepetlanixco	Viviendas particulares	5 VIVIENDAS AFECTADAS / VALORACIÓN PENDIENTE	5 puntos contabilizados. El informe municipal presenta evidencia de cinco viviendas con afectaciones por lluvias en el barrio Tepetlanixco.
	Huesco-Molango	Camino Huesco-Molango	DAÑO EN ALCANTARILLA / COLAPSO DE CAMINO	Se reporta daño en alcantarilla y colapso del camino. Existen trabajos ejecutados por residencia de obras públicas.

MUNICIPIO	COMUNIDAD / PUNTO	UBICACIÓN	ESTATUS	AFECTACIÓN
Molango	Malila	Pavimentación nueva en la localidad	ASENTAMIENTO DE PAVIMENTO / REHABILITACIÓN PENDIENTE	Se reporta asentamiento en pavimentación recientemente ejecutada; se solicita rehabilitación.
	Planta Tratadora de Aguas Residuales	Municipio de Molango de Escamilla	COLAPSO REPORTADO / VALORACIÓN SOLICITADA	Se reporta colapso de la planta tratadora de aguas residuales; se solicita atención y valoración de la autoridad competente.
	Puente de Tetipanchalco	Acceso por Puente de Tetipanchalco	RIESGO DE PÉRDIDA DE ACCESO / 6 COMUNIDADES EN RIESGO	El puente se reporta a punto de dejar incomunicadas seis comunidades si continúa la pérdida de terraplén. Se solicita intervención de SICT para iniciar reconstrucción.
Tenango de Doria	Entrada a Santa Mónica	Acceso vehicular a la localidad de Santa Mónica	CERRADO / SIN PASO VEHICULAR	Actualización 10/10/2026, 09:40 h: el acceso continúa cerrado por deslaves y afectaciones de la cinta asfáltica. Protección Civil acordonó la vía.
	Jardín de Niños THOWI	Santa María Temaxcalapa	SIN OPERACIÓN / RIESGO ESTRUCTURAL	Daño estructural visible en muro perimetral y piso, con grietas, fracturas y separaciones. El plantel permanecerá sin operación por el riesgo para las niñas y los niños.
Tepehuacán de Guerrero	Puente Petlapixca-Tlalocuil		SIN PASO VEHICULAR / CRUCE EN LANCHA	Actualización municipal 14/10/2026: en Petlapixca-Tlalocuil el cruce se realiza en lancha. No se ha confirmado la restitución del paso vehicular.
	Puente Tamala		ABIERTO PARCIALMENTE / PASO EN HABILITACIÓN	SIPDUS 10/10/2026, 15:00 h: paso habilitado parcialmente mientras continúa la reconstrucción del puente.

MUNICIPIO	COMUNIDAD / PUNTO	UBICACIÓN	ESTATUS	AFECTACIÓN
Tianguistengo		C.R. Acceso a Chapula	ABIERTO / PASO PROVISIONAL HABILITADO	SIPDUS 10/10/2026, 15:00 h: acceso habilitado mediante paso provisional; continuar vigilancia del cruce.
		C.R. Acceso a Tenexco	ABIERTO / PASO PROVISIONAL HABILITADO	SIPDUS 10/10/2026, 15:00 h: acceso habilitado mediante paso provisional; continuar vigilancia del cruce.
		C.R. El Hormiguero-Ixcotitlán	ABIERTO / PASO PROVISIONAL HABILITADO	SIPDUS 10/10/2026, 15:00 h: acceso habilitado mediante paso provisional; continuar vigilancia del cruce.
		C.R. Tlacolula-Mazahuacán	ABIERTO / PASO PROVISIONAL HABILITADO	SIPDUS 10/10/2026, 15:00 h: acceso habilitado mediante paso provisional; continuar vigilancia del cruce.
Tianguistengo	Acceso a Zacatipán	C.R. Acceso a Zacatipán	ABIERTO / PASO PROVISIONAL HABILITADO	SIPDUS 10/10/2026, 15:00 h: acceso habilitado mediante paso provisional; continuar vigilancia del cruce.
Tlahuiltepa	Agua del Cuervo - barrio La Yezca	Misma ruta hacia el puente provisional de Lázaro Cárdenas - San Andrés	INTRANSITABLE / SIN PASO VEHICULAR	Falla geológica reportada con afectación a la plataforma del camino; se mantiene cerrado al tránsito vehicular. Actualización 06/10 06:46 h: continúan las mismas condiciones.
	El Zancudo	Acceso provisional C.R. Miraflores-El Zancudo	ABIERTO PARCIALMENTE / ACCESO CONDICIONADO	SIPDUS 10/10/2026, 15:00 h: se reporta apertura parcial y continúa rehabilitación del cruce afectado por el río Amajac.
	Jonacapa	C.R. Chichatla–Jonacapa / cruce de arroyo	ABIERTO PARCIALMENTE / CAUCE EN VIGILANCIA	SIPDUS 10/10/2026, 15:00 h: creciente de arroyo; paso sujeto a las condiciones del nivel de agua.
	Lázaro Cárdenas y San Andrés	Puente provisional sobre el río Amajac	SIN PASO VEHICULAR / ALTERNATIVAS PEATONALES	El crecimiento del río Amajac afecta el puente provisional que comunica Lázaro Cárdenas y San Andrés. Existen salidas alternas únicamente a pie; no hay paso para vehículos. Para llegar al puente se debe atravesar previamente la zona afectada de Agua del Cuervo - barrio La Yezca. Actualización 06/10 06:46 h: continúan las mismas condiciones.

MUNICIPIO	COMUNIDAD / PUNTO	UBICACIÓN	ESTATUS	AFECTACIÓN
Tlanchinol	Barrio Linda Vista		AFECTACIÓN ACTIVA	Barda colapsada sobre una vivienda.
	Barrio Nuevo		RIESGO A VIVIENDA / DESLAVE ACTIVO	Derrumbe de terreno junto a vivienda, con cimientos expuestos.
Xochiatipan	Puente / Río Garcés	Cruce de Garcés / salida del municipio	PASO RESTRINGIDO / SOLO VEHÍCULOS DE BAJA CARGA	Actualización 20/10/2026: Puente Garcés permite sólo el paso de vehículos de baja carga. La Secretaría de Infraestructura del Gobierno Federal iniciará los trabajos para restablecer el puente el lunes 26/10/2026. Sigue restringido el paso a vehículos de mayor carga.
Yahualica	Puente Los Naranjos / Zoquitipán-Naranjos	Conexión Zoquitipán-Naranjos	PASO VEHICULAR Y PEATONAL / SIN RESTRICCIÓN	Al 14/10, puente Zoquitipán-Naranjos habilitado temporalmente, con paso vehicular y peatonal sin restricciones reportadas. Continúa su remodelación.
Zacualtipán	Ramal Tlahuelompa	Terraplén de la C.E. Ramal Tlahuelompa	DESBANCAMIENTO / ZONA ACORDONADA	Se reporta desbancamiento de la carretera hacia Tlahuelompa; el sitio permanece acordonado. Se realizaron trabajos el 07/10/2026. No se confirma apertura total.

CRECIENTE DE RÍOS - 11 activos + 8 atendidos = 19 puntos

MUNICIPIO	COMUNIDAD / PUNTO	UBICACIÓN	ESTATUS	AFECTACIÓN
Agua Blanca de Iturbide	Comunidad El Xúchil; aguas abajo del punto del incidente en Zacualpan, Veracruz		LOCALIZADA SIN SIGNOS VITALES / TRASLADO	Evento previamente reportado como persona no localizada tras ser arrastrada por la corriente; se confirmó su localización sin signos vitales.
Atlapexco	Puente Pahactla	Vía Atlapexco-Tianguistengo / cruce de Pahactla	ACCESO TOTAL / ATENDIDO	Se confirma libre acceso sobre el Puente Pahactla tras limpieza y desazolve con maquinaria y personal.
	Rescate de dos jóvenes	Ubicación específica pendiente de confirmación	RESCATE REALIZADO / MUNICIPIO CORREGIDO	Dos jóvenes fueron rescatados durante un evento asociado a la creciente. Se corrige el municipio: el incidente corresponde a Atlapexco, no a Huazalingo.

MUNICIPIO	COMUNIDAD / PUNTO	UBICACIÓN	ESTATUS	AFECTACIÓN
Calnali	Atempa	Zona de escaleras junto al cauce	AFECTACIÓN POR CORRIENTE / MONITOREO	Se reporta que la corriente del río arrastró unas escaleras.
Eloxochitlán	Hualula	Laguna de Hualula	EN ATENCIÓN / MONITOREO	Se reporta incremento del nivel de la laguna de Hualula. Se mantiene atención y monitoreo; sin reporte de desbordamiento en la información recibida.
Molango	Ixcuicuila; Ixcatlán	Puente Tetelpa / accesos a Ixcuicuila e Ixcatlán	ABIERTO PARCIALMENTE / REHABILITACIÓN PROVISIONAL	SIPDUS 10/10/2026, 15:00 h: Puente Tetelpa y accesos con apertura parcial; rehabilitación del paso provisional en proceso.
Nicolás Flores	Santo Domingo y Comatitlán	Arroyo de Nicolás Flores; zona limítrofe entre Nicolás Flores y Jacala	CAUCE NORMAL / PASO VEHICULAR RESTABLECIDO	Verificación municipal 14/10/2026, 12:44 h: el arroyo se encuentra dentro de su cauce normal y hay acceso por los puentes-vado en Santo Domingo y Comatitlán.
San Agustín Metzquititlán	Iglesia Vieja; Cañaditas; Ocuilcalco; La Cañada	Arroyo Seco / acceso por la zona de Los Álamos	INCOMUNICACIÓN TEMPORAL REPORTADA / MONITOREO	El aumento del Arroyo Seco dejó temporalmente incomunicadas a Iglesia Vieja, Cañaditas, Ocuilcalco y La Cañada. El restablecimiento del acceso queda pendiente de confirmación.
Tenango de Doria	Cerro Chiquito	C.R. San José del Valle-Cerro Chiquito	ABIERTO / TRANSITABLE	SIPDUS 10/10/2026, 15:00 h: camino abierto en la zona de la cascada; atención realizada.
Tepehuacán de Guerrero	Puente Petlapixca-Tlalocuil		SIN PASO VEHICULAR / CRUCE EN LANCHA	Actualización municipal 14/10/2026: en Petlapixca-Tlalocuil el cruce se realiza en lancha. No se ha confirmado la restitución del paso vehicular.
	Puente Tamala		ABIERTO PARCIALMENTE / PASO EN HABILITACIÓN	SIPDUS 10/10/2026, 15:00 h: paso habilitado parcialmente mientras continúa la reconstrucción del puente.

MUNICIPIO	COMUNIDAD / PUNTO	UBICACIÓN	ESTATUS	AFECTACIÓN
Tianguistengo		C.R. Acceso a Chapula	ABIERTO / PASO PROVISIONAL HABILITADO	SIPDUS 10/10/2026, 15:00 h: acceso habilitado mediante paso provisional; continuar vigilancia del cruce.
		C.R. Tlacolula-Mazahuacán	ABIERTO / PASO PROVISIONAL HABILITADO	SIPDUS 10/10/2026, 15:00 h: acceso habilitado mediante paso provisional; continuar vigilancia del cruce.
	Zacatipán; Pahuatitla; Tlacohechac; Zacatempa	C.R. Acceso a Zacatipán	ABIERTO / PASO PROVISIONAL HABILITADO	SIPDUS 10/10/2026, 15:00 h: acceso habilitado mediante paso provisional; continuar vigilancia del cruce.
Tlahuiltepa	El Zancudo	C.R. Miraflores-El Zancudo	ABIERTO PARCIALMENTE / ACCESO CONDICIONADO	SIPDUS 10/10/2026, 15:00 h: se reporta apertura parcial y continúa rehabilitación del cruce afectado por el río Amajac.
	Jonacapa	C.R. Chichatla–Jonacapa	ABIERTO PARCIALMENTE / MONITOREO HIDROLÓGICO	SIPDUS 10/10/2026, 15:00 h: cruce habilitado parcialmente; se vigila descenso del arroyo para normalizar el acceso.
	Las Pilas	Acceso a la comunidad / río Amajac	COMUNIDAD INCOMUNICADA / SIN ACCESO CARRETERO	La comunidad se reporta incomunicada por el crecimiento del río Amajac.
	Lázaro Cárdenas y San Andrés	Puente provisional sobre el río Amajac	SIN PASO VEHICULAR / ALTERNATIVAS PEATONALES	El crecimiento del río Amajac afecta el puente provisional que comunica Lázaro Cárdenas y San Andrés. Existen salidas alternas únicamente a pie; no hay paso para vehículos. Para llegar al puente se debe atravesar previamente la zona afectada de Agua del Cuervo - barrio La Yezca. Actualización 06/10 06:46 h: continúan las mismas condiciones.
Xochiatipan	Puente / Río Garcés	Cruce de Garcés / salida del municipio	PASO RESTRINGIDO / SOLO VEHÍCULOS DE BAJA CARGA	Actualización 20/10/2026: Puente Garcés permite sólo el paso de vehículos de baja carga. La Secretaría de Infraestructura del Gobierno Federal iniciará los trabajos para restablecer el puente el lunes 26/10/2026. Sigue restringido el paso a vehículos de mayor carga.

AFECTACIONES A VÍAS Y ACCESOS - 12 activos + 1 atendidos = 13 puntos

MUNICIPIO	COMUNIDAD / PUNTO	UBICACIÓN	ESTATUS	AFECTACIÓN
Molango	El Mirador	Tramo de El Mirador, Molango	MEDIO CARRIL HABILITADO / RESTRICCIÓN ACTIVA	Desprendimiento de la carpeta asfáltica. Sólo se dispone de medio carril para la circulación, de acuerdo con reporte recibido el 11/10/2026 a las 20:14 h.
	Ixcatlán-Tlatzintla	Camino Ixcatlán-Tlatzintla	RIESGO DE COLAPSO / SOLO PASO PEATONAL	El camino se reporta próximo al colapso. Sólo permite paso caminando por deslaves constantes; no hay paso de automóviles.
	Tenango-Tetetlapa	Camino Tenango-Tetetlapa	AFECTACIÓN ACTIVA / REQUIERE MAQUINARIA	El informe municipal solicita apoyo con maquinaria para rehabilitar el camino.
Pacula	Calle Guadalupe, Vicente Guerrero	Calle Guadalupe, localidad de Vicente Guerrero	VÍA CERRADA / DESLAVE EN SEGUIMIENTO	Calle de bajo tránsito cerrada preventivamente por deslavamiento; no hay confirmación de apertura al último reporte del 14/10.
Tenango de Doria	Acceso a la laguna	Acceso a la laguna, ubicación específica por precisar	MEDIO CARRIL HABILITADO / SUPERVISIÓN DE PC	Actualización 20/10/2026: el acceso a la laguna opera a medio carril, bajo supervisión de Protección Civil. La circulación no está completamente restablecida.
	Arco de bienvenida; La Placa	Carretera estatal Tenango-Metepec	ABIERTO / TRANSITABLE	SIPDUS 10/10/2026, 15:00 h: carretera estatal abierta; actualización sobre el tramo estatal, sin implicar reapertura del acceso a Santa Mónica.
	El Xuthi	Carretera estatal Tenango-Santa María Temaxcalapa	UN SOLO CARRIL / CIRCULACIÓN RESTRINGIDA	Se reporta circulación habilitada únicamente por un carril a la altura de El Xuthi.
	Entrada a Santa Mónica	Acceso a Santa Mónica	CERRADO / SIN PASO VEHICULAR	Actualización 10/10/2026, 09:40 h: el acceso continúa cerrado por deslaves y afectaciones de la cinta asfáltica. Protección Civil acordonó la vía.
Tenango de Doria	Piedras Negras	Carretera estatal Tenango-Santa María Temaxcalapa	UN SOLO CARRIL / CIRCULACIÓN RESTRINGIDA	Se reporta circulación habilitada únicamente por un carril a la altura de Piedras Negras.

MUNICIPIO	COMUNIDAD / PUNTO	UBICACIÓN	ESTATUS	AFECTACIÓN
Tlahuiltepa	Bado Hondo	Acceso carretero a la comunidad	SIN ACCESO CARRETERO / COMUNIDAD INCOMUNICADA	Se reporta la comunidad sin acceso carretero. La causa específica no fue precisada en el reporte recibido.
Xochiatipan	Atlalco-Acanoa	Carretera Atlalco-Acanoa	SUPERFICIE DAÑADA / PASO RESTRINGIDO	Superficie de rodamiento en malas condiciones y deterioro continuo por las lluvias; hay acceso vehicular con precaución.
	Pesmayo-Atlalco	Carretera Pesmayo-Atlalco	CARPETA DETERIORADA / PASO RESTRINGIDO	La carpeta presenta levantamientos y deterioro considerable; paso vehicular con precaución. Verificación 13/10, vigente al 14/10.
Zacualtipán	Tizapán-Tlahuelompa	Carretera Tizapán-Tlahuelompa	SIN PASO VEHICULAR / TRABAJOS DETENIDOS	No hay paso por afectaciones asociadas a las lluvias. El municipio refiere que las condiciones meteorológicas impidieron trabajar a la maquinaria. Reportado el 14/10.

ENCHARCAMIENTOS - 3 activos + 2 atendidos = 5 puntos

MUNICIPIO	COMUNIDAD / PUNTO	UBICACIÓN	ESTATUS	AFECTACIÓN
Ixmiquilpan	Zona centro y comunidades		SIN NOVEDAD / ATENDIDO	La zona centro se reporta sin novedad en la actualización matutina del 06/10.
Mineral de la Reforma	Avenida San Judas	Avenida San Judas	NIVEL EN DESCENSO / SEGUIMIENTO	Incremento del nivel del agua, tirante máximo reportado de 1 metro. Al corte informativo, el nivel se encuentra descendiendo. Reporte recibido el 11/10/2026 a las 20:13 h.
	Betunias	Sector Betunias	NIVEL EN DESCENSO / SEGUIMIENTO	Incremento del nivel del agua, con tirante aproximado de 15 a 20 centímetros. Actualmente desciende. Reporte recibido el 11/10/2026 a las 20:13 h.
	Carboneras	Sector Carboneras	INCREMENTO DE NIVEL / EN SEGUIMIENTO	Incremento del nivel de agua; no se especificó tirante máximo. Reporte recibido el 11/10/2026 a las 20:13 h.

MUNICIPIO	COMUNIDAD / PUNTO	UBICACIÓN	ESTATUS	AFECTACIÓN
San Agustín Metzquititlán	Colonia 12 de Diciembre		SIN ENCHARCAMIENTOS / ATENDIDO	Actualización: la colonia 12 de Diciembre se reporta sin encharcamientos. La afectación previa se considera atendida.

PERSONAS ATRAPADAS - 0 activos + 1 atendidos = 1 puntos

MUNICIPIO	COMUNIDAD / PUNTO	UBICACIÓN	ESTATUS	AFECTACIÓN
Atlapexco	Rescate de dos jóvenes	Ubicación específica pendiente de confirmación	RESCATE REALIZADO / MUNICIPIO CORREGIDO	Dos jóvenes fueron rescatados durante un evento asociado a la creciente. Se corrige el municipio: el incidente corresponde a Atlapexco, no a Huazalingo.

PERSONAS LESIONADAS - 3

PERSONA LOCALIZADA SIN SIGNOS VITALES - 0 activos + 1 atendidos = 1 puntos

MUNICIPIO	COMUNIDAD / PUNTO	UBICACIÓN	ESTATUS	AFECTACIÓN
Agua Blanca de Iturbide	El Xúchil	Traslado vía La Vereda, San Bartolo Tutotepec, hacia El Xúchil	LOCALIZADA SIN SIGNOS VITALES / TRASLADO	Se confirmó la localización sin signos vitales de la persona previamente reportada como no localizada tras ser arrastrada por la corriente.

CAÍDA DE ÁRBOLES - 0 activos + 8 atendidos = 8 puntos

MUNICIPIO	COMUNIDAD / PUNTO	UBICACIÓN	ESTATUS	AFECTACIÓN
Calnali		Calnali-Pezmatlán	ATENDIDO / SIN AFECTACIÓN ACTUAL	El tramo Calnali-Pezmatlán se mantiene completamente liberado y transitable. Actualización: afectación atendida, sin obstrucción o riesgo vigente por caída de árbol.

MUNICIPIO	COMUNIDAD / PUNTO	UBICACIÓN	ESTATUS	AFECTACIÓN
Chapulhuacán	Barrio El Pedregal	Vivienda particular	ATENDIDO / SIN AFECTACIÓN ACTUAL	El árbol cayó en el área exterior de lavandería y fue retirado. No hubo personas lesionadas ni daño estructural; la vivienda es segura y habitable. Actualización: afectación atendida, sin obstrucción o riesgo vigente por caída de árbol.
Huazalingo	Tramo Huazalingo-Tlamamala	Carretera Huazalingo-Tlamamala	ATENDIDO / SIN AFECTACIÓN ACTUAL	Se retiraron tres árboles y ramas del tramo carretero. Actualización: afectación atendida, sin obstrucción o riesgo vigente por caída de árbol.
Jacala de Ledezma	Barrio La Pila	Cabecera municipal	ATENDIDO / SIN AFECTACIÓN ACTUAL	Árbol caído por reblandecimiento del terreno; fue retirado junto con piedras y lodo. La vivienda se reporta sin daño estructural. Actualización: afectación atendida, sin obstrucción o riesgo vigente por caída de árbol.
Lolotla	Comunidad de Ixtlahuaco		ATENDIDO / SIN AFECTACIÓN ACTUAL	Caída de árbol con afectación al suministro de energía eléctrica. Actualización: afectación atendida, sin obstrucción o riesgo vigente por caída de árbol.
Tenango de Doria		Carretera estatal Tenango-Santa María	ATENDIDO / SIN AFECTACIÓN ACTUAL	Durante la madrugada cayó un árbol sobre la cinta asfáltica y se realizaron trabajos para su atención. El punto exacto y el estatus final del paso no fueron precisados. Actualización: afectación atendida, sin obstrucción o riesgo vigente por caída de árbol.
Tlanchinol		C.E. Tlanchinol-Hueyapa	ATENDIDO / SIN AFECTACIÓN ACTUAL	Corte SIPDUS 07/10 09:00: derrumbes pequeños y árboles caídos; el camino se reporta abierto parcialmente. Continúa seguimiento operativo. Actualización: afectación atendida, sin obstrucción o riesgo vigente por caída de árbol.
	Apantlazol	Camino Tlanchinol-Apantlazol	ATENDIDO / SIN AFECTACIÓN ACTUAL	Derrumbes parciales y varios árboles caídos. Actualización: afectación atendida, sin obstrucción o riesgo vigente por caída de árbol.

AFECTACIONES AL SUMINISTRO ELÉCTRICO - 2 activos + 3 atendidos = 5 puntos

MUNICIPIO	COMUNIDAD / PUNTO	UBICACIÓN	ESTATUS	AFECTACIÓN
Eloxochitlán	Hualula	Red eléctrica en Hualula	EN ATENCIÓN / CFE EN SITIO	Caída de cable de la red eléctrica. Personal se encuentra en el lugar asegurando el perímetro y CFE está atendiendo el incidente.
Juárez Hidalgo	Todo el municipio		SIN ENERGÍA ELÉCTRICA	A las 16:03 h se reporta interrupción del servicio eléctrico en todo el municipio.
Lolotla	Acatepec	Servicio eléctrico local	SUMINISTRO RESTABLECIDO / ATENDIDO	Confirmación municipal 14/10/2026 a las 13:15 h: suministro de energía eléctrica restablecido.
	Tlaltepingo	Servicio eléctrico local	SUMINISTRO RESTABLECIDO / ATENDIDO	Confirmación municipal 14/10/2026 a las 13:15 h: suministro de energía eléctrica restablecido.
Pacula	Municipio de Pacula		SUMINISTRO NORMAL / ATENDIDO	El 14/10/2026 Protección Civil municipal confirmó servicio eléctrico en todo el municipio.

DRENAJE COLAPSADO - 0 activos + 1 atendidos = 1 puntos

MUNICIPIO	COMUNIDAD / PUNTO	UBICACIÓN	ESTATUS	AFECTACIÓN
Pachuca de Soto	Huixmí		CONTROLADO / ATENDIDO	La afectación por retorno de drenaje en Huixmí se reporta controlada. El punto se considera atendido.

EVACUACIONES PREVENTIVAS - 0 activos + 1 atendidos = 1 puntos

MUNICIPIO	COMUNIDAD / PUNTO	UBICACIÓN	ESTATUS	AFECTACIÓN
Tlahuiltepa	Comunidad de Itztamichapa		EVACUACIÓN PREVENTIVA ATENDIDA	Se realizó evacuación preventiva de una persona adulta mayor ante las condiciones de riesgo.

REFUGIOS TEMPORALES - 1 activos + 0 atendidos = 1 puntos

MUNICIPIO	COMUNIDAD / PUNTO	UBICACIÓN	ESTATUS	AFECTACIÓN
San Agustín Metzquititlán	Cabecera municipal		PENDIENTE DE ACTUALIZACIÓN ESPECÍFICA	Último reporte: refugio temporal activado en la cabecera municipal. La actualización matutina no precisó si continúa activo.

MONITOREO HIDROLÓGICO - 2 activos + 3 atendidos = 5 puntos

MUNICIPIO	COMUNIDAD / PUNTO	UBICACIÓN	ESTATUS	AFECTACIÓN
Ixmiquilpan	Río Tula; Arroyo Pallares		MONITOREO HIDROLÓGICO	2 puntos contabilizados. Río Tula reportado en 2.1 m respecto al NAMO; el Arroyo Pallares presenta disminución.
Nicolás Flores	Santo Domingo y Comatitlán	Arroyo de Nicolás Flores; zona limítrofe entre Nicolás Flores y Jacala	CAUCE NORMAL / PASO VEHICULAR RESTABLECIDO	Verificación municipal 14/10/2026, 12:44 h: el arroyo se encuentra dentro de su cauce normal y hay acceso por los puentes-vado en Santo Domingo y Comatitlán.
San Felipe Orizatlán	Ríos y afluentes del municipio		CAUCES DENTRO DE SU CAPACIDAD / SIN RIESGO DE DESBORDAMIENTO	El informe municipal señala que los ríos y afluentes alcanzaron aproximadamente 65 % de su capacidad máxima, sin representar riesgo de desbordamiento para la población.
Yahualica	Cauces del municipio		CAUCES EN NIVEL NORMAL / SIN NOVEDAD	Verificación municipal 14/10/2026: cauces en niveles normales, sin necesidad de acciones emergentes o apoyos extraordinarios.

MONITOREO PREVENTIVO - 0 activos + 6 atendidos = 6 puntos

MUNICIPIO	COMUNIDAD / PUNTO	UBICACIÓN	ESTATUS	AFECTACIÓN
Calnali		Calnali-Papatlatla	SIN NOVEDAD / MONITOREO PREVENTIVO	El tramo Calnali-Papatlatla se reporta transitable y sin afectaciones. Actualización: sin novedad; se mantiene únicamente monitoreo preventivo.

MUNICIPIO	COMUNIDAD / PUNTO	UBICACIÓN	ESTATUS	AFECTACIÓN
Huazalingo	2 planteles educativos por identificar	Municipio de Huazalingo	SIN NOVEDAD / MONITOREO PREVENTIVO	2 puntos contabilizados. Se reportaron grietas en bardas perimetrales de dos escuelas; la inspección quedó programada para el 06/10. Actualización: sin novedad; se mantiene únicamente monitoreo preventivo.
Jacala de Ledezma	Barrio La Pila	Vivienda particular	SIN NOVEDAD / VIVIENDA EN CONDICIONES SEGURAS	Monitoreo efectuado durante cinco días después de la caída de árboles. Última visita: 10/10/2026. No hubo nuevas precipitaciones que condicionaran la seguridad de la vivienda; se mantiene comunicación con el propietario. Se valora la poda preventiva de una jacaranda por riesgo potencial.
Pacula	Carretera principal y vías alternas	Municipio de Pacula	VÍAS PRINCIPALES LIBRES / SIN NOVEDAD	El 14/10/2026 el municipio confirmó carretera principal y vías alternas despejadas; continúan labores ordinarias de limpieza en cunetas. Se registra por separado un cierre preventivo en calle Guadalupe de Vicente Guerrero.
San Agustín Metzquititlán	Río Santiago	carretera federal México-Pachuca	SIN NOVEDAD / MONITOREO PREVENTIVO	Pequeños derrumbes de piedra detectados durante recorridos preventivos. Actualización: sin novedad; se mantiene únicamente monitoreo preventivo.

ACCIDENTES - 0 activos + 1 atendidos = 1 puntos

MUNICIPIO	COMUNIDAD / PUNTO	UBICACIÓN	ESTATUS	AFECTACIÓN
Atlapexco	Pahactla	Tramo Pahactla-Atlapexco	CONTROLADO / SIN PERSONAS LESIONADAS	Camioneta pasajera presentó salida de carretera. Se brindó apoyo para su recuperación; no se reportan personas lesionadas. Una persona presentó crisis de pánico y fue referida para valoración médica.

VEHÍCULOS ATRAPADOS - 2 activos + 0 atendidos = 2 puntos

MUNICIPIO	COMUNIDAD / PUNTO	UBICACIÓN	ESTATUS	AFECTACIÓN
Mineral de la Reforma	Dos vehículos atrapados	Ubicación no precisada dentro del municipio	APOYO DE EMERGENCIA EN CURSO / SIN LESIONADOS	2 vehículos contabilizados. Dos vehículos intentaron cruzar corrientes de agua y quedaron atrapados. Personal de emergencia brinda apoyo. No se reportan personas lesionadas. Ubicación exacta no proporcionada.