DOUGLAS GOMES CREMASCO
Rua Cotinga, 50, Vila Nova Curuçá - São Paulo – SP

Laudo de Vistoria de Entrada — Código - Up Tow Duplex


Sobre o imóvel

Data da vistoria	22/07/2025 18:10
Endereço	Rua Mateus Grou, 575, Apartamento 603 – Pinheiros – São Paulo/SP
Total de fotos	397
Total de vídeos	0
Vistoriador(a)	Douglas Gomes Cremasco
Intervenientes	

Informações

Metragem: 73.00m²
Mobília: Mobiliado

Localização



Link google maps: https://www.google.com/maps/@-23.561483499999998,-46.686549799999995,17.5z

Critérios de Avaliação de Estado de Conservação

NOVO: Primeiro Uso.
BOM: Sem sinais de desgastes ou com pequenas irregularidades.
REGULAR: Com avarias.
RUIM: Com danos graves/relevantes.

Dependências


1. Cozinha/Área de Serviço






1.1. Torneira – ● Em estado Bom; Observações: Item em bom estado, sem vazamentos aparente.;








1.2. Pia – ● Em estado Bom;







1.3. Armário – ● Em estado Bom;











1.4. Gabinete – ● Em estado Bom; Observações: Item com leves sinais de uso. Gavetas e portas em bom estado.;


22/07/2025 09:19:05



22/07/2025 09:19:05
22 de julho de 2025


22/07/2025 09:19:05





1.5. Iluminação – ● Em estado Bom;







1.6. Pintura – ● Em estado Bom; Observações: Item apresenta furos próximos à máquina de lavar e pequenas falhas de tonalidade no teto e ao lado do fogão.;



22/07/2025 09:20:08



22/07/2025 09:20:08
22 de julho de 2025


22/07/2025 09:20:08



22/07/2025 09:20:08
22 de julho de 2025


22/07/2025 09:20:08
22 de julho de 2025


22/07/2025 09:20:08



1.7. Piso – ● Em estado Bom;





1.8. Paredes – ● Em estado Bom;






1.9. Interruptores – ● Em estado Bom;






1.10. Tomadas – ● Em estado Bom;


22/07/2025 09:22:37
22 de julho de 2025


22/07/2025 09:22:37
22 de julho de 2025


22/07/2025 09:22:37
22 de julho de 2025





1.11. Janelas – ● Em estado Bom;





1.12. Fogão – ● Em estado Bom; Observações: Item com leves sinais de uso no forno, porta parcialmente empenada, dificultando um pouco o fechamento. Em bom estado.;







1.13. Geladeira – ● Em estado Bom; Observações: Leve marca/risco na parte inferior direita da porta, em bom estado.;


22/07/2025 09:25:51
22 de julho de 2025


22/07/2025 09:25:51
22 de julho de 2025


22/07/2025 09:25:51
22 de julho de 2025



1.14. Filtro de Água – ● Em estado Bom; Observações: É recomendável consultar o manual para verificar trocas de filtros e limpezas específicas.;





1.15. Microondas – ● Em estado Bom; Observações: Item com leve sujidade na parte interna. Item em funcionamento.;







1.16. Lava Louças – ● Em estado Bom; Observações: Item com leve sujeira e sinais de uso.;


22/07/2025 09:28:34
22 de julho de 2025


liga / desliga
acquaspray
22/07/2025 09:28:34
22 de julho de 2025


22/07/2025 09:28:34
22 de julho de 2025



1.17. Máquina de lavar – ● Em estado Bom;





1.18. Cafeteira – ● Em estado Bom; Observações: Item em bom estado; sugere-se verificar o manual para limpezas específicas.;





1.19. Acessórios – ● Em estado Bom;





2. Banheiro Suite 2




2.1. Pintura – ● Em estado Bom;








2.2. Paredes – ● Em estado Bom; Observações: Item apresenta furos na área de banho e leves fissuras em pontos específicos, como ao lado da janela e abaixo da coluna de entrada.;









22/07/2025 08:12:31


22/07/2025 08:12:31
22 de julho de 2025


22/07/2025 08:12:31
22 de julho de 2025


22/07/2025 08:12:31
22 de julho de 2025


22/07/2025 08:12:31
22 de julho de 2025


22/07/2025 08:12:31
22 de julho de 2025



2.3. Interruptores – ● Em estado Bom;



2.4. Janelas – ● Em estado Bom; Observações: Guarnição superior com leve desalinhamento.;


22/07/2025 08:14:17
22 de julho de 2025



22/07/2025 08:14:17
22 de julho de 2025


22/07/2025 08:14:17
22 de julho de 2025




2.5. Porta – ● Em estado Bom; Observações: Item apresenta leves fissuras próximas à fechadura.;


22/07/2025 08:15:14
22 de julho de 2025


22/07/2025 08:15:14
22 de julho de 2025


22/07/2025 08:15:14
22 de julho de 2025



2.6. Gabinete – ● Em estado Bom; Observações: Item apresenta leves sinais de uso, com marcas de contato e sujeira, além de estufamento na fórmica da gaveta inferior.;













2.7. Descarga – ● Em estado Bom;




2.8. Vaso Sanitário – ● Em estado Bom;






2.9. Torneira – ● Em estado Bom;





2.10. Pia – ● Em estado Bom; Observações: Sinais de umidade na saída do sifão, indicação de leve vazamento.;



22/07/2025 08:18:11
22 de julho de 2025


22/07/2025 08:18:11
22 de julho de 2025



22/07/2025 08:18:11
22 de julho de 2025



2.11. Piso – ● Em estado Bom;







2.12. Espelho – ● Em estado Bom; Observações: Item apresenta pontos com oxidação na parte reflexiva.;


22/07/2025 08:19:58
22 de julho de 2025



22/07/2025 08:19:58
22 de julho de 2025


22/07/2025 08:19:58
22 de julho de 2025




2.13. Acessórios – ● Em estado Bom; Observações: A porta-shampoo apresenta oxidação em pontos específicos.;


22/07/2025 08:20:49
22 de julho de 2025


22/07/2025 08:20:49
22 de julho de 2025


22/07/2025 08:20:49
22 de julho de 2025




2.14. Box – ● Em estado Bom;







2.15. Chuveiro – ● Em estado Bom;






2.16. Iluminação – ● Em estado Bom;





2.17. Ducha Higiénica – ● Em estado Bom;






3. Quarto Suite 2



3.1. Iluminação – ● Em estado Bom;






3.2. Pintura – ● Em estado Bom; Observações: Item apresenta sinais de uso com marcas de contato atrás da porta, abaixo da janela esquerda, abaixo da mesa e em frente à porta do banheiro, leves falhas na tonalidade da tinta no teto, acima do armário.;










22/07/2025 08:26:05
22 de julho de 2025


22/07/2025 08:26:04



22/07/2025 08:26:05


22/07/2025 08:26:05
22 de julho de 2025


22/07/2025 08:26:05
22 de julho de 2025


22/07/2025 08:26:05
22 de julho de 2025





3.3. Armário – ● Em estado Bom;








3.4. Piso – ● Em estado Bom;








3.5. Interruptores – ● Em estado Bom;



3.6. Tomadas – ● Em estado Bom;








3.7. Porta – ● Em estado Bom; Observações: Item sem chave.;







3.8. Janelas – ● Em estado Bom; Observações: Leituras de sinais de uso;







3.9. Ar Condicionado – ● Em estado Bom;








3.10. Mesa – ● Em estado Bom; Observações: Item apresenta pequenas manchas pretas nas gavetas.;


22/07/2025 08:33:15


22/07/2025 08:33:15
22 de julho de 2025


22/07/2025 08:33:15
22 de julho de 2025



3.11. Cadeira – ● Em estado Bom;





3.12. Cama – ● Em estado Bom;






3.13. Persianas – ● Em estado Bom; Observações: Item apresenta a corrente da persiana do lado esquerdo com reparo irregular.;









3.14. Decoração/Painel Madeira – ● Em estado Bom;





4. Sala





4.1. Pintura – ● Em estado Bom; Observações: Sinais de uso próximo ao interruptor com marcas, pontos especificos do teto com pequenas manchas de tonalidades /cor.;















4.2. Interruptores – ● Em estado Bom;






4.3. Tomadas – ● Em estado Bom;



4.4. Porta – ● Em estado Bom; Observações: Pequena marca na pintura devido ao atrito na abertura, acima da fechadura.;


22/07/2025 09:39:36
22 de julho de 2025



22/07/2025 09:39:36
22 de julho de 2025



22/07/2025 09:39:36
22 de julho de 2025



4.5. Iluminação – ● Em estado Bom;







4.6. Armário – ● Em estado Bom; Observações: Item com pontos com leves riscos e marcas de sinais de uso, peca próximo a varanda com ressecamento na madeira devido ao sol.;


22/07/2025 09:41:02
22 de julho de 2025


22/07/2025 09:41:02


22/07/2025 09:41:02
22 de julho de 2025



22/07/2025 09:41:02


22/07/2025 09:50:55
22 de julho de 2025



22/07/2025 09:50:55
22 de julho de 2025









4.7. Piso – ● Em estado Bom; Observações: Com sinais de uso, algumas fissuras de contato em pontos específicos.;


22/07/2025 09:41:50
22 de julho de 2025



22/07/2025 09:41:50
22 de julho de 2025



22/07/2025 09:41:50
22 de julho de 2025






4.8. Sofa – ● Em estado Bom; Observações: Tecido em bom estado, sem avarias ou riscos aparente.;





4.9. Mesa – ● Em estado Bom; Observações: Item sem riscos ou marcas .;





4.10. Cadeiras – ● Em estado Bom;





4.11. Ar Condicionado – ● Em estado Bom; Observações: É sugerível avaliar com visita técnica e testar o ar condicionado durante seu uso, em todos os testes efetivados em outros equipamentos, a saida do ar gelado deve ser entre 16 a 17 graus.;








4.12. Adega – ● Em estado Bom;





4.13. Espelho – ● Em estado Bom; Observações: Pontos especificos com oxidação.;








4.14. Despensa – ● Em estado Bom; Observações: Leves lascados em pontos especificos das fórmicas.;


22/07/2025 09:47:42
22 de julho de 2025



22/07/2025 09:47:42
22 de julho de 2025



22/07/2025 09:47:42
22 de julho de 2025





4.15. Janela – ● Em estado Bom;





4.16. Persiana – ● Em estado Bom;






4.17. Quadro de energia – ● Em estado Bom;





4.18. Persiana 2 – ● Em estado Bom; Observações: Item com leve sujeira.;







4.19. Janela 2 – ● Em estado Bom;





4.20. Cortina – ● Em estado Bom;





5. Varanda



5.1. Pintura – ● Em estado Bom;










5.2. Tomadas – ● Em estado Bom;





5.3. Piso – ● Em estado Bom; Observações: Piso de madeira, com ressecamento e marcas em pontos específicos, condição ou indicação de estar exposto ao clima.;







5.4. Porta – ● Em estado Bom;



22/07/2025 09:34:52
22 de julho de 2025



22/07/2025 09:34:52
22 de julho de 2025


22/07/2025 09:34:52
22 de julho de 2025



5.5. Parapeito – ● Em estado Bom;






5.6. Iluminação – ● Em estado Bom;






6. Escada




6.1. Interruptores – ● Em estado Bom;




6.2. Iluminação – ● Em estado Bom;










6.3. Pintura – ● Em estado Bom; Observações: Item com leves sinais de uso.;


22/07/2025 09:07:59
22 de julho de 2025


22/07/2025 09:07:59



22/07/2025 09:07:59


22/07/2025 09:07:59
22 de julho de 2025



22/07/2025 09:07:59
22 de julho de 2025



22/07/2025 09:08:06
22 de julho de 2025







6.4. Piso – ● Em estado Bom;


22/07/2025 09:08:41
22 de julho de 2025


22/07/2025 09:08:41
22 de julho de 2025



22/07/2025 09:08:41
22 de julho de 2025



6.5. Espelho – ● Em estado Bom;



6.6. Armário – ● Em estado Bom;





6.7. Corrimão – ● Em estado Bom;




7. Lavabo



7.1. Pia – ● Em estado Bom;





7.2. Vaso Sanitário – ● Em estado Bom;





7.3. Descarga – ● Em estado Bom;





7.4. Espelho – ● Em estado Bom;





7.5. Torneira – ● Em estado Bom;





7.6. Piso – ● Em estado Bom;





7.7. Interruptores – ● Em estado Bom;



7.8. Tomadas – ● Em estado Bom;




7.9. Janelas – ● Em estado Bom;





7.10. Porta – ● Em estado Bom;


22/07/2025 09:14:07
22 de julho de 2025


22/07/2025 09:14:07
22 de julho de 2025


22/07/2025 09:14:07
22 de julho de 2025



7.11. Pintura – ● Em estado Ruim; Observações: Item com leves sinais de uso.;













7.12. Iluminação – ● Em estado Bom;






8. Banheiro Suite 1



8.1. Pintura – ● Em estado Bom; Observações: Teto com leves marcas e riscos.;







8.2. Paredes – ● Em estado Bom; Observações: Leve marca próxima à parte superior da porta e leve sujeira no rejunte na área de banho em pontos específicos.;













8.3. Interruptores – ● Em estado Bom;




8.4. Janelas – ● Em estado Bom;







8.5. Porta – ● Em estado Bom; Observações: O item apresenta uma leve fissura na região inferior.;













8.6. Gabinete – ● Em estado Bom;







8.7. Descarga – ● Em estado Bom;





8.8. Vaso Sanitário – ● Em estado Bom; Observações: Pequenos riscos na parte interna.;








8.9. Torneira – ● Em estado Bom;








8.10. Pia – ● Em estado Bom;





8.11. Piso – ● Em estado Bom;






8.12. Espelho – ● Em estado Bom; Observações: Oxidação em pontos específicos, recorrente em suas bordas.;


22/07/2025 08:47:23
22 de julho de 2025



22/07/2025 08:47:23
22 de julho de 2025


22/07/2025 08:47:23
22 de julho de 2025



8.13. Acessórios – ● Em estado Bom;


22/07/2025 08:48:44
22 de julho de 2025


22/07/2025 08:48:44
22 de julho de 2025


22/07/2025 08:48:44
22 de julho de 2025




8.14. Box – ● Em estado Bom;






8.15. Chuveiro – ● Em estado Bom;






8.16. Iluminação – ● Em estado Bom;





8.17. Ducha Higienica – ● Em estado Bom;





9. Quarto Suite 1



9.1. Pintura – ● Em estado Bom; Observações: O item apresenta leves sinais de uso abaixo da janela, próximo ao interruptor e uma marca no teto.;



22/07/2025 08:54:17
22 de julho de 2025


22/07/2025 08:54:17


22/07/2025 08:54:17



22/07/2025 08:54:17



22/07/2025 08:54:17
22 de julho de 2025


22/07/2025 08:54:17
22 de julho de 2025



22/07/2025 08:54:17


22/07/2025 08:54:17
22 de julho de 2025



22/07/2025 08:54:17
22 de julho de 2025



9.2. Janelas – ● Em estado Bom;








9.3. Porta – ● Em estado Bom;





9.4. Iluminação – ● Em estado Bom;






9.5. Espelho – ● Em estado Bom;




9.6. Interruptores – ● Em estado Bom;





9.7. Piso – ● Em estado Bom; Observações: Item apresenta marcas escuras na entrada do cômodo, leves fissuras de contato em pontos específicos, próximo à janela e parede de divisa com o banheiro.;



22/07/2025 08:57:31
22 de julho de 2025


22/07/2025 08:57:31
22 de julho de 2025


22/07/2025 08:57:31


22/07/2025 08:57:31


22/07/2025 08:57:31
22 de julho de 2025


22/07/2025 08:57:31
22 de julho de 2025



9.8. Tomadas – ● Em estado Bom; Observações: Item apresenta 1 ponto com o módulo solto.;


22/07/2025 08:59:13
22 de julho de 2025


22/07/2025 08:59:13
22 de julho de 2025


22/07/2025 08:59:13
22 de julho de 2025





9.9. Cama – ● Em estado Bom;













9.10. Mesa de Cabeceira – ● Em estado Bom;


22/07/2025 09:00:44
22 de julho de 2025


22/07/2025 09:00:44
22 de julho de 2025



22/07/2025 09:00:44
22 de julho de 2025



9.11. Cortinas – ● Em estado Bom;








9.12. Ar Condicionado – ● Em estado Bom;








9.13. Armarios – ● Em estado Bom; Observações: Item com leves sinais de uso.;


22/07/2025 09:05:10


22/07/2025 09:05:10
22 de julho de 2025


22/07/2025 09:05:10
22 de julho de 2025


22/07/2025 09:05:10
22 de julho de 2025



22/07/2025 09:05:10
22 de julho de 2025


22/07/2025 09:05:10
22 de julho de 2025


22/07/2025 09:05:10
22 de julho de 2025


22/07/2025 09:05:10
22 de julho de 2025


22/07/2025 09:05:10
22 de julho de 2025



Parecer do vistoriador

Imóvel com a pintura em bom estado, marcas e sinais de uso indicados em pontos especificos dos cômodos. Hidráulica e elétrica em funcionamento. É recomendável verificar o sifão universal do banheiro 1, sinais de vazamento ou reparo recente. Móveis da sala próximo a porta da varanda com sinais de ressecamento e fissuras devido ao sol. Piso em pontos especificos com avaria, sinais de objeto com ponta que foi batido e deixou marcas. É sugerido visita tecnica para verificar o ar condicionado da sala.

Observação

- O prazo de conferência desse laudo é definido por Contrato com a Imobiliária após o recebimento das chaves, caso isto não ocorra dentro do prazo, o mesmo não será aceito.
- Conferi e concordo com o Auto de Vistoria do imóvel por mim locado, comprometo-me a fazer por conta todas as irregularidades que por ventura surgirem no imóvel a partir da data da assinatura do presente, tais como: goteiras, defeitos na instalação elétrica, hidráulica, e outros, são de minha responsabilidade a conservação do imóvel até a data da entrega real e efetiva do mesmo.
- Conforme consta neste Laudo de Vistoria, comprometo-me a entregar o imóvel nas mesmas condições na qual encontrei quando da locação, na minha rescisão o do contrato.

QRCode das Mídias

Utilize este Qrcode para baixar o arquivo com as fotos e vídeos em tamanho original deste laudo de vistoria ou utilize o link: https://vistoria.me/g/jovkTa/

QRCode para Contestação

Utilize este Qrcode para contestar algum item desta vistoria ou utilize o link: https://vistoria.me/g/TVFQ8o/
Você pode contestar esta vistoria em até 5 dia(s) de forma online.

Assinaturas



Vistoriador *- Douglas Gomes Cremasco*