DOUGLAS GOMES CREMASCO
Rua Cotinga, 50, Vila Nova Curuçá - São Paulo – SP

Laudo de Vistoria de Entrada

Código - SOBRADO VILA MADALENA


Sobre o imóvel

Data da vistoria	28/04/2026 20:34
Endereço	Rua Doutor Baeta Neves, 73, Casa 04 – Vila Madalena – São Paulo/SP
Total de fotos	274
Total de vídeos	0
Vistoriador(a)	Douglas Gomes Cremasco
Intervenientes	

Informações

Metragem: 90.00m²
Mobília: Semi mobiliado

Localização



Link google maps: https://www.google.com/maps/@-23.555124,-46.697895,17.5z

Critérios de Avaliação de Estado de Conservação


NOVO: Primeiro Uso.
BOM: Sem sinais de desgastes ou com pequenas irregularidades.
REGULAR: Com avarias.
RUIM: Com danos graves/relevantes.


Dependências


1. Banheiro




1.1. Pintura – ● Em estado Bom;











1.2. Paredes – ● Em estado Bom;










1.3. Interruptores – ● Em estado Bom;



1.4. Tomadas – ● Em estado Bom;



1.5. Janelas – ● Em estado Bom;





1.6. Porta – ● Em estado Bom;













1.7. Armário – ● Em estado Bom;





1.8. Descarga – ● Em estado Bom;





1.9. Vaso Sanitário – ● Em estado Bom;





1.10. Torneira – ● Em estado Bom;






1.11. Pia – ● Em estado Bom; Observações: Item com leve fissura ou trinca na região indicada.;









1.12. Piso – ● Em estado Bom; Observações: Item apresenta manchas de sinais de uso na área de banho.;






1.13. Espelho – ● Em estado Bom;



1.14. Acessórios – ● Em estado Bom;







1.15. Box – ● Em estado Bom;





1.16. Chuveiro – ● Em estado Bom; Observações: Em funcionamento, espelho avariado.;






1.17. Registros – ● Em estado Bom;






1.18. Iluminação – ● Em estado Bom;





1.19. Ducha Higiênica – ● Em estado Bom;





1.20. Ralo – ● Em estado Bom; Observações: Ralo abaixo da pia com uma pequena avaria na grelha.;







2. Corredor



2.1. Teto – ● Em estado Bom;



2.2. Interruptores – ● Em estado Bom;






2.3. Piso – ● Em estado Bom;








2.4. Pintura – ● Em estado Bom;










2.5. Iluminação – ● Em estado Bom;





2.6. Escada – ● Em estado Bom;











2.7. Corrimão – ● Em estado Bom;





3. Quarto



3.1. Teto – ● Em estado Bom;



3.2. Piso – ● Em estado Bom; Observações: Item com pequenas manchas esverdeadas acentuadas próximo ao armário.;









3.3. Interruptores – ● Em estado Bom;



3.4. Tomadas – ● Em estado Bom;







3.5. Porta – ● Em estado Bom; Observações: Leves marcas na pintura abaixo da fechadura.;











3.6. Janelas – ● Em estado Bom;
















3.7. Iluminação – ● Em estado Bom;







3.8. Pintura – ● Em estado Bom;









3.9. Armário – ● Em estado Bom;



28/04/2026 15:32:22
28 de abril de 2026


28/04/2026 15:32:22
28 de abril de 2026


28/04/2026 15:32:22
28 de abril de 2026


28/04/2026 15:32:30
28 de abril de 2026

4. Quarto 02



4.1. Porta – ● Em estado Bom; Observações: Item sem chaves.;













4.2. Janelas – ● Em estado Bom;











4.3. Pintura – ● Em estado Bom;







4.4. Teto – ● Em estado Bom;



4.5. Interruptores – ● Em estado Bom;







4.6. Tomadas – ● Em estado Bom;








4.7. Iluminação – ● Em estado Bom; Observações: Iluminação de teto com lâmpada queimada.;





4.8. Piso – ● Em estado Bom;










5. Cozinha



5.1. Pintura – ● Em estado Bom;












5.2. Paredes – ● Em estado Bom;







5.3. Piso – ● Em estado Bom;





5.4. Interruptores – ● Em estado Bom;




5.5. Tomadas – ● Em estado Bom; Observações: 1 ponto duplo com os módulos afundados, sendo 1 lado desligado/sem energia.;















5.6. Janelas – ● Em estado Bom;









5.7. Torneira – ● Em estado Bom;






5.8. Pia – ● Em estado Bom; Observações: Pedra com manchas acentuadas à direita.;







5.9. Armário – ● Em estado Bom;





5.10. Gabinete – ● Em estado Bom; Observações: Um botão pulsador ausente na porta dupla, gavetas raspando ou com abertura disfuncional, leve sujeira.;















5.11. Iluminação – ● Em estado Bom;





5.12. Acessórios – ● Em estado Bom;







6. Sala




6.1. Pintura – ● Em estado Bom;














6.2. Teto – ● Em estado Bom;





6.3. Interruptores – ● Em estado Bom;




6.4. Tomadas – ● Em estado Bom;



















6.5. Janelas – ● Em estado Bom;









6.6. Porta – ● Em estado Bom;


28/04/2026 16:02:58
28 de abril de 2026



28/04/2026 16:02:58
28 de abril de 2026


28/04/2026 16:02:58
28 de abril de 2026



28/04/2026 16:02:58
28 de abril de 2026


28/04/2026 16:02:58
28 de abril de 2026



28/04/2026 16:02:58
28 de abril de 2026



6.7. Iluminação – ● Em estado Bom; Observações: 1 pendente não funcionou.;








6.8. Quadro Elétrico – ● Em estado Bom; Observações: Tampa quebrada.;






6.9. Piso – ● Em estado Bom;







7. Área de Serviço





7.1. Pintura – ● Em estado Bom;












7.2. Paredes – ● Em estado Bom; Observações: Item com 4 furos, próximos a janela e tomada da pia.;









7.3. Interruptores – ● Em estado Bom;



7.4. Tomadas – ● Em estado Bom;



7.5. Iluminação – ● Em estado Bom;





7.6. Porta – ● Em estado Bom;









7.7. Piso – ● Em estado Bom; Observações: Item com marcas,manchas e uma peça com fissura/trinca ao meio do espaço.;











7.8. Teto – ● Em estado Bom;





7.9. Torneira – ● Em estado Bom;









7.10. Tanque – ● Em estado Bom; Observações: Pedra com manchas amareladas em pontos especificos.;









7.11. Varal – ● Em estado Bom;







7.12. Churrasqueira – ● Em estado Bom;





7.13. Armário – ● Em estado Bom;







7.14. Gabinete – ● Em estado Regular; Observações: Portas apresentam estufamento na na região inferior e parcialmente solta dos trilhos.;









8. Lavabo



8.1. Pintura – ● Em estado Bom;














8.2. Piso – ● Em estado Bom;





8.3. Interruptores – ● Em estado Bom;




8.4. Iluminação – ● Em estado Bom;





8.5. Pia – ● Em estado Bom;









8.6. Torneira – ● Em estado Bom;





8.7. Descarga – ● Em estado Bom;






8.8. Vaso Sanitário – ● Em estado Bom;





8.9. Janelas – ● Em estado Bom;





8.10. Ducha Higiênica – ● Em estado Bom;





8.11. Porta – ● Em estado Bom; Observações: Item sem fechadura.;













Parecer do vistoriador

Imóvel com a pintura em bom estado, leve sujidade na área de serviço e gabinete da pia. Hidráulica e elétrica sem vícios aparentes. Equipamentos em bom estado.
Cozinha possue coifa, fotos perdidas na configuração do laudo.

Observação

- O prazo de conferência desse laudo é definido por Contrato com a Imobiliária após o recebimento das chaves, caso isto não ocorra dentro do prazo, o mesmo não será aceito.
- Conferi e concordo com o Auto de Vistoria do imóvel por mim locado, comprometo-me a fazer por conta todas as irregularidades que por ventura surgirem no imóvel a partir da data da assinatura do presente, tais como: goteiras, defeitos na instalação elétrica, hidráulica, e outros, são de minha responsabilidade a conservação do imóvel até a data da entrega real e efetiva do mesmo.
- Conforme consta neste Laudo de Vistoria, comprometo-me a entregar o imóvel nas mesmas condições na qual encontrei quando da locação, na minha rescisão o do contrato.

QRCode das Mídias

Utilize este Qrcode para baixar o arquivo com as fotos e vídeos em tamanho original deste laudo de vistoria ou utilize o link: https://vistoria.me/g/s1bnclJT/

QRCode para Contestação

Utilize este Qrcode para contestar algum item desta vistoria ou utilize o link: https://vistoria.me/g/qZGbZlEM/
Você pode contestar esta vistoria em até 5 dia(s) de forma online.

Assinaturas



Vistoriador *- Douglas Gomes Cremasco*