DOUGLAS GOMES CREMASCO
Rua Cotinga, 50, Vila Nova Curuçá - São Paulo – SP

Laudo de Vistoria de Entrada — Código - Edifício Maria Helena


Sobre o imóvel

Data da vistoria	18/05/2026 19:24
Endereço	Rua Jaguaribe, 66, Ap 41 – Santa Cecília – São Paulo/SP
Total de fotos	149
Total de vídeos	0
Vistoriador(a)	Douglas Gomes Cremasco
Intervenientes	

Informações

Metragem: 58.00m²
Mobília: Mobiliado

Localização



Link google maps: https://www.google.com/maps/@-23.5416787,-46.648448599999995,17.5z

Fachada



Critérios de Avaliação de Estado de Conservação

NOVO: Primeiro Uso.
BOM: Sem sinais de desgastes ou com pequenas irregularidades.
REGULAR: Com avarias.
RUIM: Com danos graves/relevantes.


Dependências

1. Banheiro





1.1. Pintura – ● Em estado Novo;














1.2. Paredes – ● Em estado Novo;







1.3. Interruptores – ● Em estado Novo;



1.4. Tomadas – ● Em estado Bom;




1.5. Janelas – ● Em estado Novo;









1.6. Porta – ● Em estado Novo;













1.7. Armário – ● Em estado Novo;









1.8. Descarga – ● Em estado Novo;






1.9. Vaso Sanitário – ● Em estado Novo;







1.10. Torneira – ● Em estado Novo;




1.11. Pia – ● Em estado Bom;







1.12. Piso – ● Em estado Bom; Observações: Leve marca na soleira.;







1.13. Espelho – ● Em estado Novo;




1.14. Acessórios – ● Em estado Bom;










1.15. Box – ● Em estado Novo;







1.16. Chuveiro – ● Em estado Novo;







1.17. Registros – ● Em estado Novo;






1.18. Iluminação – ● Em estado Novo; Observações: Iluminação auxiliar não funcionou.;







2. Studio




2.1. Armário – ● Em estado Bom; Observações: Leve fissura de contato na área indicada, proximo a gaveta superior do compartimento da direita.;

























2.2. Cadeiras – • Em estado Novo;







2.3. Iluminação – ● Em estado Novo;











2.4. Interruptores – ● Em estado Novo;









2.5. Mesa – ● Em estado Novo;








2.6. Pintura – ● Em estado Novo;













2.7. Piso – ● Em estado Novo;











2.8. Porta – • Em estado Novo;













2.9. Quadro Elétrico – ● Em estado Novo;






2.10. Tomadas – ● Em estado Novo;








2.11. Cama – • Em estado Novo;






2.12. Televisão – • Em estado Novo;





2.13. Cooktop – ● Em estado Novo;





2.14. Microondas – ● Em estado Novo;






2.15. Geladeira – ● Em estado Bom; Observações: Leve avaria de contato na porta.;











2.16. Gabinete – ● Em estado Bom; Observações: Leve desalinhamento na porta indicada.;












2.17. Pia – ● Em estado Bom;





2.18. Torneira – ● Em estado Bom;





2.19. Bancos – ● Em estado Novo; Observações: A dobradiça hidráulica indicada não sustenta a peça aberta durante seu uso.;









2.20. Ar Condicionado – ● Em estado Novo;












2.21. Mesa de Cabeceira/cabeceira – ● Em estado Novo;












2.22. Sapateira – ● Em estado Novo;





3. Varanda/Área Externa



3.1. Pintura – ● Em estado Bom; Observações: Leve avaria, fissura, na quina da parede proximo a porta.;


18/05/2026 15:23:49
18 de maio de 2026


18/05/2026 15:23:49
18 de maio de 2026


18/05/2026 15:23:49
18 de maio de 2026


18/05/2026 15:23:49


18/05/2026 15:23:49


18/05/2026 15:23:49
18 de maio de 2026




3.2. Tomadas – ● Em estado Bom;



3.3. Iluminação – ● Em estado Bom;









3.4. Piso – ● Em estado Bom; Observações: Leves manchas e marcas em pontos especificos.;












3.5. Porta – ● Em estado Novo;








3.6. Parapeito – ● Em estado Novo;





Parecer do vistoriador

Imóvel entregue recentemente pela construtora, com exceção da pintura externa com leves avarias,os itens e eletrodomésticos são novos.
Inquilino já residindo no imóvel, já testou/usou o ar condicionado, chuveiro, elétrica e afins.

Observação

- O prazo de conferência desse laudo é definido por Contrato com a Imobiliária após o recebimento das chaves, caso isto não ocorra dentro do prazo, o mesmo não será aceito.
- Conferi e concordo com o Auto de Vistoria do imóvel por mim locado, comprometo-me a fazer por conta todas as irregularidades que por ventura surgirem no imóvel a partir da data da assinatura do presente, tais como: goteiras, defeitos na instalação elétrica, hidráulica, e outros, são de minha responsabilidade a conservação do imóvel até a data da entrega real e efetiva do mesmo.
- Conforme consta neste Laudo de Vistoria, comprometo-me a entregar o imóvel nas mesmas condições na qual encontrei quando da locação, na minha rescisão o do contrato.

QRCode das Mídias

Utilize este Qrcode para baixar o arquivo com as fotos e vídeos em tamanho original deste laudo de vistoria ou utilize o link: https://vistoria.me/g/OdlInXRd/

QRCode para Contestação

Utilize este Qrcode para contestar algum item desta vistoria ou utilize o link: https://vistoria.me/g/CArunOzr/
Você pode contestar esta vistoria em até 5 dia(s) de forma online.

Assinaturas



Vistoriador *- Douglas Gomes Cremasco*