Certificado de Calibração

Identificador: 3843b8f4-c7d3-4f1f-94ac-46ccf0115b9b
Emitido em: 25/10/2026 19:58:06 (America/Sao_Paulo)
Gerado por: Usuário de Teste
SHA-256 da planilha de origem:
b596ab8b6d00002e6e784ddc7935726299c0071cd09276b737c3cc2e5569c6aa

Característica	Leituras	Referência	Média	Erro	LEA	Status
Diâmetro eixo	4.13; 4.14	4.12000	4.13500	0.01500	0.03000	DENTRO_DA_TOLERANCIA
Comprimento eixo	10.807; 10.811	10.80000	10.80900	0.00900	0.02000	DENTRO_DA_TOLERANCIA
Largura base	0.9286; 0.929	0.92880	0.92880	0.00000	0.00700	DENTRO_DA_TOLERANCIA

PARECER: APROVADO

Verificação de autenticidade

Token: q8U33NNNuKHM2wtC0pXWys0rpGkplyqH
http://localhost:5173/verificar/q8U33NNNuKHM2wtC0pXWys0rpGkplyqH