Certificado de Calibração

Identificador: 11111111-2222-3333-4444-555555555555
Emitido em: 24/10/2026 12:00:00 (America/Sao_Paulo)
Gerado por: Maria da Silva
SHA-256 da planilha de origem:
ac42c2df144fb14e05262e7b8d54460157dc45fb21117f0ae273766eeb6fc7e8

Característica	Leituras	Referência	Média	Erro	LEA	Status
Diâmetro furo A	6.01; 6.02	6.00000	6.01500	0.01500	0.03000	DENTRO_DA_TOLERANCIA
Diâmetro furo B	6.05; 6.07	6.00000	6.06000	0.06000	0.03000	FORA_DA_TOLERANCIA
Altura flange	25.39; 25.41	25.40000	25.40000	0.00000	0.05000	DENTRO_DA_TOLERANCIA
Planicidade face	0.012; 0.014	0.00000	0.01300	0.01300	0.05000	DENTRO_DA_TOLERANCIA

PARECER: REPROVADO

Verificação de autenticidade
Token: abcdefghijklmnopqrstuvwxyz012345
https://exemplo.cloudfront.net/verificar/abcdefghijklmnopqrstuvwxyz012345