

1- PÁGINA DE INICIO



ConstructING
REGISTRANDO IMPERIOS

¿ERES UN PROPIETARIO ?

Accede al progreso de tus construcciones

Iniciar Sesión

no tienes una cuenta? [REGÍSTRATE](#)

¿ERES UN PROFESIONAL RESPONSABLE ?

Accede a la gestión de tus propiedades en desarrollo

Iniciar Sesión

no tienes una cuenta? [REGÍSTRATE](#)

2- SIGN UP PROPIETARIO



ConstructING
REGISTRANDO IMPERIOS

REGISTRO DE PROPIETARIO

Accede al progreso de tus construcciones

Nombre Completo

Juan Pérez

Correo Electrónico

correo@ejemplo.com

Tipo de Documento

DNI



Número de Documento

12345678

Contraseña

••••••••

Confirmar Contraseña

••••••••

Registrarse

¿Ya tienes una cuenta? [INICIA SESIÓN](#)

3-SIGN UP PROFESIONAL RESPONSABLE



ConstructING
REGISTRANDO IMPERIOS

REGISTRO DE PROFESIONAL

Gestiona tus propiedades en desarrollo

Nombre Completo

María González

Correo Electrónico

correo@ejemplo.com

Tipo de Documento

DNI



Número de Documento

12345678

Matrícula Profesional *

Ej: ING-12345 / MMO-67890 / ARQ-54321

Campo obligatorio para Ingeniero/MMO/Arquitecto

Contraseña

.....

Confirmar Contraseña

.....

Registrarse

¿Ya tienes una cuenta? [INICIA SESIÓN](#)

3-LOG IN PROFESIONAL RESPONSABLE



ConstructING
REGISTRANDO IMPERIOS

INICIAR SESIÓN

Profesional Responsable

Correo Electrónico

nicolasProfesional@gmail.com

Contraseña

••••

Iniciar Sesión

¿No tienes una cuenta? [REGÍSTRATE](#)

4-LOG IN PROPIETARIO



ConstructING
REGISTRANDO IMPERIOS

INICIAR SESIÓN

Propietario

Correo Electrónico

Nicolas@Propietario.com

Contraseña

....|

Iniciar Sesión

¿No tienes una cuenta? [REGÍSTRATE](#)

5-PÁGINA PRINCIPAL PROPIETARIO



ConstructING
REGISTRANDO IMPERIOS



Juan Pérez
Propietario



2



MIS PROYECTOS

Seguimiento de tus construcciones



Edificio Residencial Central

En progreso



Av. Libertador 1234, CABA



Inicio: 2025-01-15

Progreso

65%



Casa Familiar Zona Norte

En progreso



Calle Los Aromos 456, San Isidro



Inicio: 2024-11-20

Progreso

85%



Ampliación Comercial

Finalizado



Av. Santa Fe 789, Palermo



Inicio: 2024-06-10

Progreso

100%



Tip: Toca en cualquier proyecto para ver más detalles y el progreso actualizado

ConstructING @2026 - All Rights Reserved

6-PESTAÑA NOTIFICACIONES



7- LÍNEA DE TIEMPO PROYECTO



ConstructING
REGISTRANDO IMPERIOS

← Volver

EDIFICIO RESIDENCIAL CENTRAL

📍

Av. Libertador 1234, CABA

LÍNEA DE TIEMPO

Hitos completados del proyecto

▶

INICIO

📅

Comienzo: 2025-01-15

⌚

Excavación y cimentación

Completado

Excavación completa del terreno y hormigonado de cimientos

📅

Finalizado: 2025-02-10

2 Imágenes · Ver detalles →

⌚

Estructura primer nivel

Completado

Columnas, vigas y losa del primer piso

📅

Finalizado: 2025-03-15

2 Imágenes · Ver detalles →

⌚

Mampostería planta baja

Completado

Levantamiento de paredes exteriores e interiores

📅

Finalizado: 2025-04-05

2 Imágenes · Ver detalles →

🏠

FIN

Proyecto en progreso

💡

Toca en cualquier hito para ver detalles e imágenes georreferenciadas

ConstructING @2026 - All Rights Reserved

8- DETALLE DE HITO

 Cerrar

DETALLE DEL HITO

Excavación y cimentación

Excavación completa del terreno y hormigonado de cimientos

 Finalizado: 2025-02-10

Detalles de lo realizado

Se realizó la excavación de 3.5m de profundidad en toda el área del edificio. Se hormigonaron las zapatas y vigas de cimentación según planos estructurales aprobados.

 Ver Acta de Certificación

 Imágenes Georreferenciadas

Excavación terminada - Vista general

 2025-02-08

 -34.603700°, -58.381600°

Ver en Google Maps →

Excavación terminada - Vista general

 2025-02-08

 -34.603700°, -58.381600°

Ver en Google Maps →

Hormigonado de zapatas

 2025-02-10

 -34.603800°, -58.381500°

Ver en Google Maps →

9-VISUALIZACIÓN DE ACTA DE CERTIFICACIÓN

 ACTA DE CERTIFICACIÓN



ACTA DE CERTIFICACIÓN DE HITO

Documento de conformidad de obra

Proyecto:
Proyecto

Hito Certificado:
Excavación y cimentación

Descripción:
Excavación completa del terreno y hormigonado de cimientos

Detalles del trabajo realizado:
Se realizó la excavación de 3.5m de profundidad en toda el área del edificio. Se hormigonaron las zapatas y vigas de cimentación según planos estructurales aprobados.

Fecha de finalización:	Fecha de certificación:
2025-02-10	5 de mayo de 2026

Por medio del presente acta, las partes firmantes certifican que el hito mencionado ha sido completado de acuerdo a las especificaciones técnicas y de calidad establecidas.

Firma Profesional Responsable	Firma Propietario
-------------------------------	-------------------

Proceder a Firmar

10- FIRMA DE ACTA

ACTA DE CERTIFICACIÓN

FIRMA DEL PROPIETARIO

El propietario debe firmar en el recuadro blanco

Firma del profesional registrada exitosamente




Limpiar firma

Volver

Confirmar Firma

11-PAGINA PRINCIPAL PROFESIONAL RESPONSABLE



12- PROFESIONAL RESPONSABLE - CREACION DE NUEVO PROYECTO



ConstructING
REGISTRANDO IMPERIOS



María González

Profesional Responsable

Ver perfil



2



MIS PROYECTOS

Gestiona tus construcciones



 Edificio Residencial Central

En progreso

NUEVO PROYECTO



Nombre del Proyecto

Edificio Residencial XYZ

Dirección

Av. Ejemplo 1234, Ciudad

Descripción

Descripción del proyecto...

Fecha de Inicio

05 / 05 / 2026



Estado

En progreso



Cancelar

Crear Proyecto

 Av. Santa Fe 789, Palermo

 Inicio: 2024-06-10

Progreso

100%

 Toca en cualquier proyecto para gestionar sus hitos y certificaciones. Usa el icono de edición para modificar los datos del proyecto

ConstructING @2026 - All Rights Reserved

13-LINEA DE TIEMPO - PROFESIONAL RESPONSABLE



ConstructING
REGISTRANDO IMPERIOS

[← Volver](#)

EDIFICIO RESIDENCIAL CENTRAL

[+](#)

[📍 Av. Libertador 1234, CABA](#)

GESTIÓN DE HITOS

Administra los hitos del proyecto

✓

Excavación y cimentación

Certificado

✎

Excavación completa del terreno y hormigonado de cimientos

[Ver detalles](#)

✓

Estructura primer nivel

Certificado

✎

Columnas, vigas y losa del primer piso

[Ver detalles](#)

✓

Mampostería planta baja

Sin certificar

✎

Levantamiento de paredes exteriores e interiores

[Ver detalles](#)

[Generar Acta](#)

💡 Agrega hitos, súbeles imágenes georreferenciadas y genera actas de certificación

ConstructING @2026 - All Rights Reserved

14- PROFESIONAL RESPONSABLE - CREACIÓN DE NUEVO HITO

NUEVO HITO

Título del hito *

Ej: Excavación y cimentación

Descripción breve *

Breve descripción del hito

Fecha de finalización *

dd / mm / aaaa

Detalles de lo realizado *

Describe en detalle el trabajo realizado en este hito...

Imágenes Georreferenciadas

Seleccionar archivos

Ubicación por defecto (Buenos Aires)

-34.603700°, -58.381600°

Permite el acceso a la ubicación en tu navegador para usar coordenadas reales

Cancelar

Crear Hito

15- PROFESIONAL RESPONSABLE - EDICION DE HITO

EDITAR HITO

Título del hito *

Mampostería planta baja

Descripción breve *

Levantamiento de paredes exteriores e interiores

Fecha de finalización *

05 / 04 / 2025

Detalles de lo realizado *

Completado el levantamiento de mampostería de ladrillos cerámicos huecos de 18cm en muros exteriores y 12cm en tabiques internos.

Imágenes Georreferenciadas

Seleccionar archivos

Ubicación por defecto (Buenos Aires)

-34.603700°, -58.381600°

Permite el acceso a la ubicación en tu navegador para usar coordenadas reales

Imágenes agregadas (1)



Mampostería en progreso

-34.6036°, -58.3816°



Cancelar

Guardar Cambios

16-PROFESIONAL RESPONSABLE - GENERACION ACTA

ACTA DE CERTIFICACIÓN

Información del Hito

Proyecto: Edificio Residencial Central

Hito: Mampostería planta baja

Fecha de finalización: 2025-04-05

Fecha de certificación: 5 de mayo de 2026

Descripción

Levantamiento de paredes exteriores e interiores

Detalles

Completado el levantamiento de mampostería de ladrillos cerámicos huecos de 18cm en muros exteriores y 12cm en tabiques internos.

⚠ Al continuar, se iniciará el proceso de certificación con firma digital de ambas partes

Iniciar Proceso de Firma

17- Pagina Inicio Perfil ADM (de acceso mediante Credenciales Especiales)



ConstructING
REGISTRANDO IMPERIOS



Administrador

Sistema ConstructING



PANEL DE ADMINISTRACIÓN

Gestión y auditoría del sistema



Alertas Críticas de Integridad

3 alertas requieren atención inmediata

[Ver alertas](#)



Gestión de Usuarios

Visualizar, editar y gestionar usuarios del sistema.
Aplicar bajas lógicas e inhabilitaciones.

[CU-07, CU-08, CU-09](#) →



Reporte de Auditoría

Acceso de solo lectura al registro completo de actividades y cambios del sistema.

[CU-63 · Solo lectura](#) →



Alertas de Integridad

Bandeja de alertas críticas por fallos de integridad documental y eventos de seguridad.

[CU-62 · 3 pendientes](#) →



Panel restringido para funciones administrativas y de auditoría únicamente

18-Modulo de Gestion de Usuarios



ConstructING
REGISTRANDO IMPERIOS

← Volver

GESTIÓN DE USUARIOS

CU-07, CU-08, CU-09

🔍 Buscar por nombre o email...

Todos los tipos ▾

Todos los estados ▾

5

Total

2

Activos

3

Inhabilitados



Juan Pérez

Inhabilitado

juan.perez@example.com

Propietario · Desde 2024-11-15

✎ Editar

👤 Habilitar



María González

Activo

maria.gonzalez@example.com

Profesional · Mat. ARQ-12345 · Desde 2024-10-20

✎ Editar

👤 Inhabilitar



Carlos Rodríguez

Activo

carlos.rodriguez@example.com

Profesional · Mat. ING-98765 · Desde 2024-09-05

✎ Editar

👤 Inhabilitar

19-Modulo de reporte de auditoria



ConstructING
REGISTRANDO IMPERIOS

← Volver

REPORTE DE AUDITORÍA

CU-63 · Solo lectura



Vista de Solo Lectura

Este reporte muestra el registro completo de actividades. No es posible modificar o eliminar registros.

Todos los módulos



Total de registros

8

Registros mostrados

8



Creación de Hito

Gestión de Obras

Creó el hito 'Excavación y cimentación' en proyecto Edificio Residencial

👤 María González (Profesional)

📅 2025-05-06 14:32:15 IP: 192.168.1.100



Firma de Acta

Certificación

Firmó el acta de certificación del hito 'Estructura primer nivel'

👤 Juan Pérez (Propietario)

📅 2025-05-06 13:15:42 IP: 192.168.1.105



Inhabilitación de Usuario

Gestión de Usuarios

20-Modulo de Alertas Criticas



ConstructING
REGISTRANDO IMPERIOS

← Volver

ALERTAS CRÍTICAS

CU-62 · Fallos de integridad documental

2 alertas críticas pendientes



Requieren atención inmediata para garantizar la integridad del sistema

Todas las alertas

2

Pendientes

1

En Revisión

1

Resueltas



Acta sin firma del profesional

Crítica

El acta de certificación del hito 'Instalaciones eléctricas' en proyecto 'Edificio Residencial' fue marcada como completada pero carece de la firma digital del profesional responsable.

🕒 2025-05-06 15:30:22

Certificación

Pendiente

Marcar en Revisión

Marcar Resuelta



Intento de acceso de usuario inhabilitado

Alta

El usuario 'Roberto Silva' (Profesional - inhabilitado) intentó acceder al módulo de gestión de obras 5 veces en los últimos 30 minutos.

🕒 2025-05-06 14:20:15

Autenticación

Pendiente

Marcar en Revisión

Marcar Resuelta

