# תעודת בדיקה של מערכת אגירה שם צרכן/מתקן:

סוג הבדיקה: <u>לפני ההפעלה הראשונה/</u> שינוי ייסודי/ בדיקה תקופתית						
			ם של המתקן	נתונים כלליינ		
]	אודל החיבור במתקן החשמלי שאליו מחוברת המערכת [A					גודל החיבור במו
				שמלי	נקן החי	כתובת המח
		ע	מתכנן והמבצי	בעל המערכת, ה		
דוא"ל		טלפון		שם		
						בעל המערכת
						החשמלאי המבצע
						המתכנן
			מערכת	פרטי הו		
	יפק					יצרן המערכת
	ן אגירה	יכולח				יצרן ודגם המצברינ
	התקנה	מיקום				יצרן ודגם הממיר
						ספק בארץ
				אישור הפעל		
	J	החלופוו	חת משלושת ו	<b>חוק</b> – להשאיר או	נא למ	
						הנני מאשר בזה ע
					•	עומדת בדרישו
				•		ותקנותיו וכן בהנחי
				·	•	מנהל מינהל החש הנני מאשר ל
						הונני נואשו כ החשמל/המ
			ב ומפוער		שן ווכי	111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0.500.00=	60.5	יוקטוני	ק וווונימוי	פרטי הבוד		יים בנדר
05239970		טלפון	משטר בוויווו	חזן ירון		שם הבודק
	2503		מספר רישיון	בודק 3		סוג רישיון בודק
ירון. <u>982</u>		יבון <sub>ד כ</sub>	חתימר <b>חזן</b>	; n;	יך הבדיכ	תאר
		שמל-מ 118	11/0713415 92/8			
	9825	503.T.)	בודק 3 – ז			

# <u>טבלה 1:</u> בדיקת מסמכים

הערות	תקין	בדיקת המסמכים הטכניים שהוגשו	
	*	תוכנית חד-קוויות של חיבור המערכת בצד זרם חילופין	1
	*	תוכניות פריסת הציוד	2
	*	אישורי התאמת המערכת )בעיקר ממיר ומצברים( לתקנים	3
	*	אישור כיוונון של הממירים )לדרישות תדר, מתח ומקדם הספק(	4
	*	נתוני אמצעי מיתוג, החלפה, חיגור והגנות	5
	*	הצהרת החשמלאי המבצע	6
	*	דוחות תחזוקה ובדיקה קודמים )בבדיקה תקופתית(	7
	1	ערות:	<u>הע</u>

# <u>טבלה 2:</u> בדיקה חזותית

תקין	תיאור	בדיקה חזותית	
*		התאמת מקום ההתקנה לדרישות בסעיף 4	1
*		מרווחי גישה לתפעול ותחזוקה	2
*		תקינות תאורה ותאורת חירום	3
*		אמצעי מיתוג והגנה בזרם ישר )במידה ויש גישה(	4
*		הארקות במתקן	5
*		מפסק ראשי	6
*		פיקוד מרחוק למפסק ראשי )מעל 630 קו"א(	7
*		התאמת מפסק פחת )במידה וקיים(	8
*		תקשורת להעברת נתונים	9
*		בדיקת שילוטים	10
*		קיים תיעוד כנדרש בסעיף 24	11
*		יש הוראות הפעלה במקום נגיש	12
		<u>:n</u>	הערוו

# <u>טבלה 3:</u> בדיקת תפעול

תקין	תיאור	הרכיב הנבדק	
*		בדיקת התקן הדממת חירום	1
*		ביצוע הפסקת הזנה ובדיקת הפרדה מהרשת	2
*		בדיקת השהייה בחיבור מחדש	3
*		בדיקת עבודה באי חשמלי )כגיבוי אם קיים(	4
		ות:	<u>הער</u>

# <u>טבלה 4:</u> תיעוד מכשירי מדידה שבאמצעותם נערכו מדידות

תאריך הכיול	מס' סידורי	דגם	שם המכשיר	מס'
03.2023	21510384	3125	מיטראל	1
				2
				3

### <u>טבלה 5:</u> מדידות

הערות	תקין כן/לא	דגשים	תיאור המדידה	מס'
	*	לכל חלקי המתכת	רציפות הארקה בצד זרם ישר	1
	*		רציפות הארקה בצד זרם חילופין	2
	*	בכל המוליכים בלוח ראשי	התנגדות הבידוד בצד זרם חילופין	3
	*		עכבת לולאת התקלה בלוח החיבור	4
	*	עם מכשיר	מפסקי פחת	5
			בדיקת משגוח	6

# <u>טבלה 6:</u> עבודה במשטרי תפעול

הערות	זרם	הספק	משטר תפעול
	25a	5.8kw	טעינה 1
	25a	5.8kw	2 פריקה
	25a	15kw	PV + פריקה

טבלה 7: מדידות מתח בצד מתח חילופין

הערות	תקין כן/לא	אגירה בפריקה	אגירה בטעינה	אגירה מנותקת	תוצאות המדידה	
		]v[	]v[	]v[		
	*				L1-L2	1
	*				L1-L3	2
	*				L2-L3	3
	*				N-L1	4
	*				N-L2	5
	*				N-L3	6
	*	0	0	0	E-N	7

טבלה 8 : רשימת הליקויים שהתגלו במהלך הבדיקה

חתימת החשמלאי	תאריך התיקון	הליקוי	מס'
			1
			2
			3
			4
		<u> </u>	הערות:

<u>טבלה 9 :</u> רשימת הערות לחשמלאי

תאריך התיקון	ההערה	מס'
		1
		2
		3
		4

חנג'ירון מהנדס חשמל-מ.ר. 118928 בודק 3 – מ.ר. 982503