

RELATORIO FOTOGRÁFICO – BM nº 02

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 (CEM) CRIANÇAS

PERÍODO: 25/01/2024 a 09/02/2024

FOTO 01	FOTO 02
 1 de abril de 2024 7.02068063S 37.95116044W capacidade 50 crianças, fase de execução dos pilares e muro de contorno coremas- PB	 1 de abril de 2024 7.02064915S 37.95118252W capacidade 50 crianças, fase de execução dos pilares e muro de contorno coremas- PB
Legenda: Armação e colocação de formas dos pilares do térreo e do muro de contorno.	Legenda: Armação e colocação de formas dos pilares do térreo.

FOTO 03	FOTO 04
 11 de abril de 2024 7.02066788S 37.95118309W s, fase de execução vedação vertical e muro de contorno coremas- PB	 11 de abril de 2024 7.02069293S 37.95150017W dade 50 crianças, fase de execução vedação vertical e muro de contorno coremas- PB
Legenda: Pilares do térreo concretados.	Legenda: Pilares do térreo concretados.

RELATORIO FOTOGRÁFICO – BM nº 02

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 (CEM) CRIANÇAS

PERÍODO: 25/01/2024 a 09/02/2024

FOTO 05	FOTO 06
	
Legenda: Armagem das vigas do térreo.	Legenda: Armagem das vigas do térreo.
FOTO 07	FOTO 08
	
Legenda: Execução das formas das vigas do térreo.	Legenda: Vigas do térreo concretadas.

RELATORIO FOTOGRÁFICO – BM nº 02

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 (CEM) CRIANÇAS

PERÍODO: 25/01/2024 a 09/02/2024

FOTO 09	FOTO 10
	
Legenda: Vigas do térreo concretadas.	Legenda: Vigas do térreo concretadas.
FOTO 11	FOTO 12
	
Legenda: Vigas do térreo concretadas.	Legenda: