

RELATORIO FOTOGRÁFICO – BM nº 01

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 (CEM) CRIANÇAS

PERÍODO: 17/07/2023 a 25/01/2024

FOTO 01	FOTO 02
	
Legenda: Locação da obra utilizando gabarito de tábuas corridas.	Legenda: Escavação manual das valas de fundação.

FOTO 03	FOTO 04
	 2 de fev. de 2024 15:15:55 OBRA CRECHE COREMAS PB fundação
Legenda: Escavação das valas de fundação.	Legenda: Concretagem das sapatas.

RELATORIO FOTOGRÁFICO – BM nº 01

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 (CEM) CRIANÇAS

PERÍODO: 17/07/2023 a 25/01/2024

FOTO 05	FOTO 06
	
Legenda: Execução da concretagem das sapatas.	Legenda: Armação das vigas baldrames.
FOTO 07	FOTO 08
	
Legenda: Execução das formas das vigas baldrames.	Legenda: Vigas baldrame concretadas.

RELATORIO FOTOGRÁFICO – BM nº 01

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 (CEM) CRIANÇAS

PERÍODO: 17/07/2023 a 25/01/2024

FOTO 09	FOTO 10
	
Legenda: Impermeabilização das vigas baldrame.	Legenda: