

RELATORIO FOTOGRÁFICO – BM nº 05

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 (CEM) CRIANÇAS

PERÍODO: 13/08/2024 a 12/09/2024

FOTO 01	FOTO 02
	
Legenda: Execução do chapisco da fachada.	Legenda: Execução do chapisco da fachada.

FOTO 03	FOTO 04
	
Legenda: Execução do emboço para receber o revestimento cerâmico.	Legenda: Execução do emboço para receber o revestimento cerâmico.

RELATORIO FOTOGRÁFICO – BM nº 05

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 (CEM) CRIANÇAS

PERÍODO: 13/08/2024 a 12/09/2024

FOTO 05	FOTO 06
	
Legenda: Execução do emboço para receber o revestimento cerâmico.	Legenda: Execução do emboço para receber o revestimento cerâmico.

Coremas-PB, 12 de setembro de 2024.

Documento assinado digitalmente
MAYARA KETTILY MARTINS CUNHA
Data: 12/09/2024 13:58:44-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Resp. Técnico pela Fiscalização da Obra/Serviço
Mayara Kettily Martins Cunha
CREA nº 162248020-1

Resp. Técnico pela Execução da Obra/Serviço
FERNANDO MATIAS MAMEDE
CREA/PB nº 11466382021