

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

BOLETIM DE MEDIÇÃO 02

CONTRATO Nº: 10004/2023 | TP 004/2022

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 06 (SEIS) SALAS DE AULA PARA O MUNICÍPIO DE COREMAS-PB

EMPRESA: CONSTRUTORA J GALDINO EIRELI - CNPJ 20.227.311/0001-03




FOTO 1 – Execução de aterro compactado em camadas



FOTO 2 – Execução de aterro compactado em camadas



FOTO 3 – Impermeabilização de vigas baldrame



FOTO 4 – Impermeabilização de vigas baldrame



FOTO 5 – Armações de pilares



FOTO 6 – Execução de pilares. Fôrmas, armações e concretagem



FOTO 7 – Execução de pilares



FOTO 8 – Execução de pilares



FOTO 9 – Execução de pilares



FOTO 10 – Execução de pilares



FOTO 11 – Pilares concretados



FOTO 12 – Pilares concretados



FOTO 13 – Pilares concretados. Execução de alvenaria de vedação



FOTO 14 – Pilares concretados. Execução de alvenaria de vedação



FOTO 15 – Execução de alvenaria de vedação, vergas e contravergas. Complemento de pilares de concreto



FOTO 16 – Complemento de pilares de concreto do nível térreo



FOTO 17 – Execução de alvenaria de vedação, vergas e contravergas



FOTO 18 – Execução de alvenaria de vedação



FOTO 19 – Alvenaria de vedação, vergas para vãos de portas



FOTO 20 – Alvenaria de vedação, verga para vão de porta



FOTO 21 – Alvenaria de vedação. Vergas e contravergas para vãos de janelas



FOTO 22 – Alvenaria de vedação, verga para vão de porta



FOTO 23 – Execução de alvenaria de vedação, vergas e contravergas



FOTO 24 – Alvenaria de vedação, vergas e contravergas



FOTO 25 – Alvenaria de vedação, vergas e contravergas



FOTO 26 – Alvenaria de vedação executada



FOTO 27 – Execução de aterro na área externa da escola



FOTO 28 – Execução de aterro na área externa da escola