

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

BOLETIM DE MEDIÇÃO 03

CONTRATO Nº: 10004/2023 | TP 004/2022

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 06 (SEIS) SALAS DE AULA PARA O MUNICÍPIO DE COREMAS-PB

EMPRESA: CONSTRUTORA J GALDINO EIRELI - CNPJ 20.227.311/0001-03



FOTO 1 – Alvenarias chapiscadas



FOTO 2 – Alvenarias chapiscadas



FOTO 3 – Alvenarias chapiscadas



FOTO 4 – Alvenarias chapiscadas



FOTO 5 – Execução de vigas superiores



FOTO 6 – Execução de vigas superiores



FOTO 7 – Execução de vigas superiores



FOTO 8 – Execução de vigas superiores

	
FOTO 9 – Vigas superiores concretadas. Alvenarias chapiscadas	FOTO 10 – Vigas superiores concretadas. Alvenarias chapiscadas

	
FOTO 11 – Vigas superiores concretadas. Alvenarias chapiscadas	FOTO 12 – Vigas superiores concretadas. Alvenarias chapiscadas

	
FOTO 13 – Vigas superiores concretadas. Alvenarias chapiscadas	FOTO 14 – Vigas superiores concretadas. Alvenarias chapiscadas

	
FOTO 15 – Execução de reboco	FOTO 16 – Execução de reboco



FOTO 17 – Alvenarias rebocadas



FOTO 18 – Alvenarias rebocadas



FOTO 19 – Alvenarias rebocadas



FOTO 20 – Alvenarias rebocadas

	
FOTO 21 – Alvenarias rebocadas	FOTO 22 – Alvenarias rebocadas

	
FOTO 23 – Escavações para execução de murada	FOTO 24 – Escavações para execução de murada

		
FOTO 25 – Execução de fundação da murada de contorno		FOTO 26 – Execução de fundação da murada de contorno

		
FOTO 27 – Execução de murada		FOTO 28 – Execução de murada. Fundação do recreio coberto

		
FOTO 29 – Fundação do recreio coberto		FOTO 30 – Fundação do recreio coberto. Cintas de reforço para contenção de aterro

		
FOTO 31 – Trecho de murada executado		FOTO 32 – Estrutura em concreto armado do recreio executada

		
FOTO 33 – Execução de murada		FOTO 34 – Execução de murada

		
FOTO 35 – Fôrma e armação de lajes. Passagem de eletrodutos e caixas elétricas		FOTO 36 – Fôrma e armação de lajes. Passagem de eletrodutos e caixas elétricas



FOTO 37 – Concretagem da laje



FOTO 38 – Concretagem da laje



FOTO 39 – Laje concretada



FOTO 40 – Laje concretada