

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

BOLETIM DE MEDIÇÃO 03

CONTRATO Nº: 10004/2023 | TP 004/2022

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 06 (SEIS) SALAS DE AULA PARA O MUNICÍPIO DE COREMAS-PB

EMPRESA: CONSTRUTORA J GALDINO EIRELI - CNPJ 20.227.311/0001-03

Figura 1: Execução da estrutura e alvenaria do reservatório



Figura 2: Execução da estrutura e alvenaria do reservatório



Figura 3: Reboco interno das paredes do reservatório



Figura 4: Alvenaria da empina do telhado do bloco pedagógico



Figura 5: Alvenaria da empena do telhado do bloco pedagó



Figura 6: Execução do embasamento da mureta na entrada da escola.



Figura 7: Execução do embasamento da mureta na entrada da escola.



Figuras 8 e 9: Execução da mureta na entrada da escola.



Figura 10: Execução do chapisco e reboco do teto da laje de entrada.



Figura 11: Execução do lastro de concreto do piso.



Figura 12: Execução do lastro de concreto do piso.



Figura 13: Execução do lastro de concreto do piso.



Figura 14: Execução do lastro de concreto do piso.



Figura 15: Execução do lastro de concreto do piso.



Figura 16: Execução do lastro de concreto do piso.



Figura 17: Execução do lastro de concreto do piso.



Figura 18: Execução do lastro de concreto do piso.



Figura 19: Execução do lastro de concreto contrapiso e instalações sanitárias.



Figura 20: Execução do piso em granilite.



Figura 21: Execução do piso granilite na circulação dos banheiros.



Figura 22: Execução do piso em granilite.



Figura 23: Execução do piso em granilite.



Figura 24: Execução do piso em granilite.



Figura 25: Execução do piso em granilite.



Figura 26: Execução do piso em granilite.



Figura 27: Execução do revestimento cerâmico nas paredes e piso.



Figura 28: Execução do revestimento cerâmico nas paredes e piso.



Figura 29: Execução do revestimento cerâmico nas paredes e piso.



Figura 30: Execução do revestimento cerâmico nas paredes e piso.



Figura 31: Execução do revestimento cerâmico nas paredes e piso.



Figura 32: Execução do revestimento cerâmico nas paredes e piso.



Figura 33: Execução das instalações hidrossanitárias.



Figura 34: Execução das instalações hidrossanitárias.



Figura 35: Execução das instalações hidrossanitárias.




Figura 36: Execução das instalações hidrossanitárias.



Figura 37: Execução das instalações hidrossanitárias.



Figura 38: Execução das instalações hidrossanitárias.



Figura 39: Execução das instalações hidrossanitárias.



Figura 40: Conjunto de caixas d'água.



Figura 41: Conclusão do muro de entorno da edificação.



Figura 42: Conclusão do muro de entorno da edificação.



Figura 43: Conclusão do muro de entorno da edificação.



Figura 44: Conclusão do muro de entorno da edificação.



Figura 45: Conclusão do muro de entorno da edificação.



Figura 46: Conclusão do muro de entorno da edificação.



Figura 47: Conclusão do muro de entorno da edificação.



Figura 48: Execução das janelas de aço.



Figura 49: Execução das janelas de aço.



Figura 50: Execução das janelas de aço.



Figura 51: Execução das janelas de aço.



Figura 52: Execução das janelas de aço.



Fernando Matias Mamede

Eng. Responsável Técnico da Fiscalização

CREA N°. 11466382021