



## RELATORIO FOTOGRÁFICO – BM 03

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NOVA, NO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB.

**PERÍODO:** 09/05/2026 a 09/06/2026.

| FOTO 01                                                                            | FOTO 02                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| Execução do Chapisco Área Interna (Quiosque)                                       | Execução da Cobertura (Quiosque)                                                    |


| FOTO 03                                                                             | FOTO 04                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| Execução da Cobertura (Quiosque)                                                    | Execução da Cobertura (Quiosque)                                                     |

## RELATORIO FOTOGRÁFICO – BM 03

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NOVA, NO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB.

**PERÍODO:** 09/05/2026 a 09/06/2026.

| FOTO 05                                                                            | FOTO 06                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| Execução do Chapisco Externo e da Cobertura (Guarita)                              | Execução da Emboço Externo (Guarita)                                                |

| FOTO 07                                                                             | FOTO 08                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| Execução do Emboço Interno (Quiosque)                                               | Execução do Emboço Interno e da Alvenaria de Vedação com Elemento Vazado (Guarita)   |

## RELATORIO FOTOGRÁFICO – BM 03

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NOVA, NO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB.

**PERÍODO:** 09/05/2026 a 09/06/2026.

| FOTO 09                                                                            | FOTO 10                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| Execução da Cobertura (Quiosque)                                                   | Execução da Pintura Imunizante da Cobertura (Quiosque)                              |

| FOTO 11                                                                             | FOTO 12                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| Execução das Guias (Meio-fio)                                                       | Execução do Piso Intertravado                                                        |





## RELATORIO FOTOGRÁFICO – BM 03

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NOVA, NO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB.

**PERÍODO:** 09/05/2026 a 09/06/2026.

| FOTO 13                                                                            | FOTO 14                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| Execução do Piso Intertravado (Quiosque)                                           | Execução da Rampa de Acesso                                                         |

| FOTO 15                                                                             | FOTO 16                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| Execução do Piso Intertravado                                                       | Execução do Piso Intertravado                                                        |



## **RELATORIO FOTOGRÁFICO – BM 03**

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NOVA, NO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB.

**PERÍODO:** 09/05/2026 a 09/06/2026.

Coremas-PB, 17 de junho de 2026.

---

Resp. Técnico pela Fiscalização da Obra/Serviço

---

Resp. Técnico pela Execução da Obra/Serviço