

RELATORIO FOTOGRÁFICO – BM nº 06

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 (CEM) CRIANÇAS

PERÍODO: 30/10/2024 a 19/12/2024

FOTO 01	FOTO 02
	
Legenda: Instalação sanitária da cozinha.	Legenda: Instalações sanitárias do vestiário.
FOTO 03	FOTO 04
	
Legenda: Ponto de esgoto do lavatório.	Legenda: Caixa de inspeção.

RELATORIO FOTOGRÁFICO – BM nº 06

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 (CEM) CRIANÇAS

PERÍODO: 30/10/2024 a 19/12/2024

FOTO 05	FOTO 06
	
Legenda: Tampa da caixa de inspeção.	Legenda: Ramal de ligação das tubulações até a rede de esgoto.
FOTO 07	FOTO 08
	
Legenda: Armação da laje, bem como os trilhos, lajotas e os sistemas de escoamento.	Legenda: Armação da laje, bem como os trilhos, lajotas e os sistemas de escoamento.




RELATORIO FOTOGRÁFICO – BM nº 06

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 (CEM) CRIANÇAS

PERÍODO: 30/10/2024 a 19/12/2024

FOTO 09	FOTO 10
	
Legenda: Massa única da parte externa.	Legenda:

Coremas-PB, 16 de dezembro de 2024.


Rêsp. Técnico pela Execução da Obra/Serviço
Mayara Kettily Martins Cunha
CREA nº 162248020-1