

## RELATORIO FOTOGRÁFICO – BM nº 03

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 (CEM) CRIANÇAS

**PERÍODO:** 09/02/2024 a 18/04/2024

| FOTO 01                                                                                                                                                                                                                 | FOTO 02                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>27 de março de 2024<br/>7.02070763S 37.95153593W<br/>crianças, faz de execução dos pilares e muro de contorno<br/>coremas- PB</p> |  <p>27 de março de 2024<br/>7.0205163S 37.95157353W<br/>crianças, faz de execução dos pilares e muro de contorno<br/>coremas- PB</p> |
| Legenda: Execução do muro de contorno.                                                                                                                                                                                  | Legenda: Execução do muro de contorno.                                                                                                                                                                                  |


| FOTO 03                                                                                                                                                                                                              | FOTO 04                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>11 de abril de 2024<br/>7.02066775S 37.95118064W<br/>fase de execução vedação vertical e muro de contorno<br/>coremas- PB</p> |  <p>11 de abril de 2024<br/>7.02047455S 37.95120288W<br/>dade 50 crianças, fase de execução vedação vertical e muro de contorno<br/>coremas- PB</p> |
| Legenda: Execução do muro de contorno.                                                                                                                                                                               | Legenda: Execução da alvenaria de vedação do térreo.                                                                                                                                                                                    |

## RELATORIO FOTOGRAFICO – BM nº 03

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 (CEM) CRIANÇAS

**PERÍODO:** 09/02/2024 a 18/04/2024

| FOTO 05                                                                            | FOTO 06                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| Legenda: Execução da alvenaria de vedação do térreo.                               | Legenda: Execução da alvenaria de vedação do térreo.                                |

| FOTO 07                                                                             | FOTO 08  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  |          |
| Legenda: Execução da alvenaria de vedação do térreo.                                | Legenda: |