



RELATORIO FOTOGRÁFICO – BM 02

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NOVA, NO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB.

PERÍODO: 09/04/2026 a 09/05/2026.

FOTO 01	FOTO 02
Execução da Alvenaria e do Chapisco (Muro)	Execução das Vigas Superiores do Muro Lateral (Muro)

FOTO 03	FOTO 04
Execução das Vigas Superiores do Muro de Fundo (Muro)	Execução do Emboço e Chapim de Concreto do Muro Lateral (Muro)



RELATORIO FOTOGRÁFICO – BM 02

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NOVA, NO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB.

PERÍODO: 09/04/2026 a 09/05/2026.

FOTO 05	FOTO 06
	
Execução dos Pilares e Emboço do Muro de Fundo (Muro)	Execução do Fechamento em Madeira (Muro)

FOTO 07	FOTO 08
	
Execução dos Pilares (Internos e Externos), Vigas, Alvenaria de Vedação e Vegas e Contravergas (Quiosque)	Execução do Contrapiso (Quiosque)



RELATORIO FOTOGRÁFICO – BM 02

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NOVA, NO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB.

PERÍODO: 09/04/2026 a 09/05/2026.

FOTO 09	FOTO 10
	
Execução das Instalações Hidráulicas (Quiosque)	Execução das Instalações Elétricas (Quiosque)

FOTO 11	FOTO 12
	
Execução das Instalações Sanitárias (Quiosque)	Execução das Instalações Sanitárias (Quiosque)

RELATORIO FOTOGRÁFICO – BM 02

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NOVA, NO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB.

PERÍODO: 09/04/2026 a 09/05/2026.

FOTO 13	FOTO 14
	
Execução da Alvenaria de Vedação (Guarita)	Execução das Vegas e Contravergas e Instalações Elétricas (Guarita)

FOTO 15	FOTO 16
	
Execução do Contrapiso (Guarita)	Execução das Instalações Sanitárias



RELATORIO FOTOGRÁFICO – BM 02

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NOVA, NO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB.

PERÍODO: 09/04/2026 a 09/05/2026.

FOTO 17	FOTO 18
	
Execução da Alvenaria (Bancos)	Execução das Instalações Elétricas (Externa)

Coremas-PB, 27 de abril de 2026.

Resp. Técnico pela Fiscalização da Obra/Serviço

Resp. Técnico pela Execução da Obra/Serviço