RELATÓRIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO EM GRUPOS GERADORES

Cliente

Nome *0001/SP - (MME) - ALESP	**Razão social** ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E-mail malawall@al.sp.gov.br	**Telefone** (11) 97201-0127
CPF / CNPJ 59.952.259/0001-85	**Endereço** Avenida Pedro Álvares Cabral, 201 - Moema, São Paulo - SP, Brasil

Informações sobre o ativo

Nome:	GMG 03 - CUMMINS C350 D6 - 450 kva	Patrimônio / Número de Série:	
Local:	*0001/SP - (MME) - ALESP	Marca:	S/N BO7T004296
Modelo:		Informações Adicionais:	

TÍTULO

TIPO DE MANUTENÇÃO	Manutenção Preventiva Mensal de Grupo Gerador a Diesel	

1 - REALIZAÇÃO DAS VERIFICAÇÕES COM O MOTOR DIESEL PARADO

1.1 - AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES E POSSÍVEIS VAZAMENTOS NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO.	O sistema encontra-se em boas condiçoes e não foram identificados vazamentos	







MANUTESP
MANUTENÇÃO ESPECIALIZADA

RELATÓRIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO EM GRUPOS GERADORES

1.2 - AVALIAÇÃO DO NÍVEL, CONDIÇÕES E SINAIS DE VAZAMENTOS DE ÓLEO LUBRIFICANTE	Nível e condições dentro das especificações e não há indicios de vazamentos	







1.3 - AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TUBULAÇÕES E SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DIESEL DO MOTOR.	Tubulações e abraçadeiras em boas condições e sem sinais de vazamentos	








1.4 - VERIFICAÇÕES DO NIVEL E CONDIÇÕES DO RESERVATÓRIO DE COMBÚSTIVEL	90%	





MANUTESP
MANUTENÇÃO ESPECIALIZADA

RELATÓRIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO EM GRUPOS GERADORES

1.5 - TEMPERATURA DO MOTOR E SISTEMA DE PRÉ AQUECIMENTO.	Motor aquecido e sistema de pré-aquecimento funcionando corretamente	
		
1.6 - VERIFICAÇÃO DA TENSÃO E CONDIÇÕES DAS CORREIAS DO MOTOR	Verificado correias em boas condições e tensionadas	
2 - REALIZAÇÃO DAS VERIFICAÇÕES COM O MOTOR DIESEL EM FUNCIONAMENTO		
2.1 - VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO EM FUNCIONAMENTO	Troca térmica correta e não apresentou vazamentos durante os testes	
2.2 - VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO DO MOTOR EM FUNCIONAMENTO	Verificado funcionamento normal e sem sinais de vazamentos ou ruidos estranhos	
2.3 - VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DIESEL	Verificação realizada e não foi identificado avarias ou mau funcionamento	
2.4 - PRESSÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR DIESEL (KGF)	Pressão de óleo está dentro dos limites	
2.5 - VERIFICAÇÃO DE RUÍDOS DURANTE O FUNCIONAMENTO	Sem ruidos anormais	

MANUTESP
MANUTENÇÃO ESPECIALIZADA

RELATÓRIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO EM GRUPOS GERADORES

2.6 - VERIFICAÇÕES DO PICK-UP MAGNÉTICO	Distancia e funcionamento ok	
3 - TESTES		
3.1 - TESTE DE PRESSOSTATO DE ALARME	Realizado teste do pressostato e verificado a atuação ok	
3.2 - TESTE DE TERMOMETRO DE ALARME	Realizado teste do do sensor de temperatura e verificado a atuação ok	
3.3 - ALTERNADOR DE TENSÃO AUXILIAR E CARREGAMENTO DE BATERIAS	Alternador auxiliar carregando	
		
3.4 - TESTE DO SENSOR DE NÍVEL DE LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO DO RADIADOR	Sensor atuando corretamente	
VERIFICAÇÕES COM O EQUIPAMENTO PARADO		
4.1 - ANÉIS DOS COLETORES DAS ESCOVAS	Gerador brushless não é aplicável	
4.2 - CONDIÇÕES E TENSIONAMENTO DAS ESCOVAS	Gerador brushless não é aplicável	
4.3 - VERIFICAÇÃO DOS CABOS DOS DIODOS	Fixos e reapertados	
4.4 - VERIFICAÇÃO DA LUBRIFICAÇÃO DOS MANCAIS E ROLAMENTOS	Verificação ok sem apontamentos	
4.5 - ACOPLAMENTO ELÁSTICO ENTRE O MOTOR DIESEL E O ALTERNADOR CA	Visualmente em boas condições e sem desgaste	
5 - VERIFICAÇÕES GERAIS COM GERADOR LIGADO		
5.1 - AFERIÇÃO DA TENSÃO DE REMANÊNCIA RESIDUAL DO GERADOR	Gerando tensão de remanência ok	


MANUTESP
MANUTENÇÃO ESPECIALIZADA

RELATÓRIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO EM GRUPOS GERADORES

5.2 - VERIFICAÇÃO DE RUIDOS ANORMAIS OU VIBRAÇÃO EXCESSIVA	Sem ruidos ou vibrações anormais	

6 - BATERIAS

6.1 - VERIFICAÇÃO DA DENSIDADE ELETROLÍTICA	Item não aplicável	
6.2 - NÍVEL DE SOLUÇÃO	Solução em nivel e ok	
6.3 - VALOR DA QUEDA DE TENSÃO DA BATERIA NA PARTIDA (aceitável até 20%)	Acima de 19.2V ok	



6.4 -CONDIÇÃO DOS TERMINAIS DOS POLOS	Lubrificados e sem corrosão	







7.1 - VERIFICAÇÕES COM O EQUIPAMENTO PARADO

7.1.1 - REAPERTO EM BORNES E CONTATOS	Contatos apertados e verificados	

7.1.2 - TENSÃO DE FLUTUAÇÃO DO RETIFICADOR MEDIDO NA SAIDA DC	Carregando corretamente	



7.1.3 - CORRENTE DE FLUTUAÇÃO DO RETIFICADOR	Corrente de carregamento ativa	

7.2 - VERIFICAÇÕES COM O EQUIPAMENTO EM FUNCIONAMENTO.

7.2.1 - REGULAGENS DIVERSAS	Ajustes padrões ok	
7.2.2 - CALIBRAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO	Ajustes padrões ok	
7.2.3 - VERIFICAÇÃO E REGULAGEM DE TENSÃO	Ajustes padrões ok	
7.2.4 - VERIFICAÇÃO E REGULAGEM DE FREQUÊNCIA	Ajustes padrões ok	

8 - TESTES GERAIS

RELATÓRIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO EM GRUPOS GERADORES

8.1 - AFERIÇÃO DAS TENSÕES GERADAS (descrever tensão aferida fase-fase)



Tensão fase/fase

8.1 - AFERIÇÃO DAS TENSÕES GERADAS (descrever tensão aferida fase-fase)



Tensão fase / neutro

8.1 - AFERIÇÃO DAS TENSÕES GERADAS (descrever tensão aferida fase-fase)



Corrente de carga

8.2 - AFERIÇÃO DAS FREQUÊNCIA GERADA (descrever frequência aferida)



8.3 - TESTES COM CARGA EM AUTOMÁTICO	Testes com carga com êxito	

9 - TRANSFÊNCIA AUTOMÁTICA

9.1 - VERIFICAÇÃO DE RUÍDOS ANORMAIS	Sem ruidos anormais	
9.2 - REAPERTO EM BORNES E CONTATOS	Contatos apertados e verificados	

10 - LIMPEZA GERAL DO EQUIPAMENTO

MANUTESP
MANUTENÇÃO ESPECIALIZADA

RELATÓRIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO EM GRUPOS GERADORES

10.1 - LIMPEZA DO GRUPO GERADOR	Realizada a limpeza geral do gerador	





10.2 - LIMPEZA DAS BATERIAS	Realizada a limpeza das baterias	





10.3 - LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO QUADRO DE COMANDO	Realizada a limpeza do comando	
10.4 - LIMPEZA DA SALA DE MÁQUINAS	Sala de máquinas em boas condições e limpa	

CONCLUSÃO / APONTAMENTOS

RELATÓRIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO EM GRUPOS GERADORES


CONCLUSÃO TÉCNICA DAS ATIVIDADES NO GRUPO GERADOR	Equipamento segue em plenas condições de operação e funcionamento	

ASSINATURAS

Nome do cliente e Cargo Adriano	**Assinatura do cliente** 	**Nome do técnico responsável** Tibério Roso
		Assinatura do técnico 

FOTOS

FOTOS DA SALA ABRIGO DO GERADOR



FOTOS DA SALA ABRIGO DO GERADOR



FOTOS DA SALA ABRIGO DO GERADOR



FOTO LEGÍVEL DO HORÍMETRO



FECHAMENTO DO SERVIÇO

HORA DO INÍCIO DOS SERVIÇOS 29/10/2026 06:30:00	**HORA DO TÉRMINO DOS SERVIÇOS** 29/10/2026 07:25:00

COORDENADAS GPS
-23.5805883, -46.6574971 (-23.5805883; -46.6574971)

RELATÓRIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO EM GRUPOS GERADORES

Informações sobre o ativo			
Nome:	GMG 02 - PERKINS GEP750 – 2806	Patrimônio / Número de Série:	
Local:	*0001/SP - (MME) - ALESP	Marca:	
Modelo:		Informações Adicionais:	

TÍTULO		
TIPO DE MANUTENÇÃO	Manutenção Preventiva Mensal de Grupo Gerador a Diesel	

1 - REALIZAÇÃO DAS VERIFICAÇÕES COM O MOTOR DIESEL PARADO

1.1 - AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES E POSSÍVEIS VAZAMENTOS NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO.	O sistema encontra-se em boas condiçoes e não foram identificados vazamentos	





1.2 - AVALIAÇÃO DO NÍVEL, CONDIÇÕES E SINAIS DE VAZAMENTOS DE ÓLEO LUBRIFICANTE	Nível e condições dentro das especificações e não há indicios de vazamentos	






MANUTESP
MANUTENÇÃO ESPECIALIZADA

RELATÓRIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO EM GRUPOS GERADORES


1.3 - AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TUBULAÇÕES E SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DIESEL DO MOTOR.	Tubulações e abraçadeiras em boas condições e sem sinais de vazamentos	








1.4 - VERIFICAÇÕES DO NIVEL E CONDIÇÕES DO RESERVATÓRIO DE COMBÚSTIVEL	100%	



1.5 - TEMPERATURA DO MOTOR E SISTEMA DE PRÉ AQUECIMENTO.	Motor aquecido e sistema de pré-aquecimento funcionando corretamente	



1.6 - VERIFICAÇÃO DA TENSÃO E CONDIÇÕES DAS CORREIAS DO MOTOR	Verificado correias em boas condições e tensionadas	
2 - REALIZAÇÃO DAS VERIFICAÇÕES COM O MOTOR DIESEL EM FUNCIONAMENTO		
2.1 - VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO EM FUNCIONAMENTO	Troca térmica correta e não apresentou vazamentos durante os testes	
2.2 - VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO DO MOTOR EM FUNCIONAMENTO	Verificado funcionamento normal e sem sinais de vazamentos ou ruidos estranhos	
2.3 - VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DIESEL	Verificação realizada e não foi identificado avarias ou mau funcionamento	
2.4 - PRESSÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR DIESEL (KGF)	Pressão de óleo está dentro dos limites	
2.5 - VERIFICAÇÃO DE RUÍDOS DURANTE O FUNCIONAMENTO	Sem ruidos anormais	
2.6 - VERIFICAÇÕES DO PICK-UP MAGNÉTICO	Distancia e funcionamento ok	
3 - TESTES		
3.1 - TESTE DE PRESSOSTATO DE ALARME	Realizado teste do pressostato e verificado a atuação ok	
3.2 - TESTE DE TERMOMETRO DE ALARME	Realizado teste do do sensor de temperatura e verificado a atuação ok	

MANUTESP
MANUTENÇÃO ESPECIALIZADA

RELATÓRIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO EM GRUPOS GERADORES

3.3 - ALTERNADOR DE TENSÃO AUXILIAR E CARREGAMENTO DE BATERIAS	Alternador auxiliar carregando	



3.4 - TESTE DO SENSOR DE NÍVEL DE LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO DO RADIADOR	Sensor atuando corretamente	

VERIFICAÇÕES COM O EQUIPAMENTO PARADO

4.1 - ANÉIS DOS COLETORES DAS ESCOVAS	Gerador brushless não é aplicável	
4.2 - CONDIÇÕES E TENSIONAMENTO DAS ESCOVAS	Gerador brushless não é aplicável	
4.3 - VERIFICAÇÃO DOS CABOS DOS DIODOS	Fixos e reapertados	
4.4 - VERIFICAÇÃO DA LUBRIFICAÇÃO DOS MANCAIS E ROLAMENTOS	Verificação ok sem apontamentos	
4.5 - ACOPLAMENTO ELÁSTICO ENTRE O MOTOR DIESEL E O ALTERNADOR CA	Visualmente em boas condições e sem desgaste	

5 - VERIFICAÇÕES GERAIS COM GERADOR LIGADO

5.1 - AFERIÇÃO DA TENSÃO DE REMANÊNCIA RESIDUAL DO GERADOR	Gerando tensão de remanência ok	

MANUTESP
MANUTENÇÃO ESPECIALIZADA

RELATÓRIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO EM GRUPOS GERADORES

5.2 - VERIFICAÇÃO DE RUIDOS ANORMAIS OU VIBRAÇÃO EXCESSIVA	Sem ruidos ou vibrações anormais	

6 - BATERIAS

6.1 - VERIFICAÇÃO DA DENSIDADE ELETROLÍTICA	Item não aplicável	
6.2 - NÍVEL DE SOLUÇÃO	Solução em nivel e ok	
6.3 - VALOR DA QUEDA DE TENSÃO DA BATERIA NA PARTIDA (aceitável até 20%)	Acima de 19.2V ok	
6.4 -CONDIÇÃO DOS TERMINAIS DOS POLOS	Lubrificados e sem corrosão	







7.1 - VERIFICAÇÕES COM O EQUIPAMENTO PARADO

7.1.1 - REAPERTO EM BORNES E CONTATOS	Contatos apertados e verificados	
7.1.2 - TENSÃO DE FLUTUAÇÃO DO RETIFICADOR MEDIDO NA SAIDA DC	Carregando corretamente	



7.1.3 - CORRENTE DE FLUTUAÇÃO DO RETIFICADOR	Corrente de carregamento ativa	

7.2 - VERIFICAÇÕES COM O EQUIPAMENTO EM FUNCIONAMENTO.

7.2.1 - REGULAGENS DIVERSAS	Ajustes padrões ok	

7.2.2 - CALIBRAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO	Ajustes padrões ok	
7.2.3 - VERIFICAÇÃO E REGULAGEM DE TENSÃO	Ajustes padrões ok	
7.2.4 - VERIFICAÇÃO E REGULAGEM DE FREQUÊNCIA	Ajustes padrões ok	

8 - TESTES GERAIS

8.1 - AFERIÇÃO DAS TENSÕES GERADAS (descrever tensão aferida fase-fase)



Tensão fase/fase

8.1 - AFERIÇÃO DAS TENSÕES GERADAS (descrever tensão aferida fase-fase)



Corrente

8.1 - AFERIÇÃO DAS TENSÕES GERADAS (descrever tensão aferida fase-fase)



Frequência

8.2 - AFERIÇÃO DAS FREQUÊNCIA GERADA (descrever frequência aferida)



Frequência

8.3 - TESTES COM CARGA EM AUTOMÁTICO	Testes com carga com êxito	

9 - TRANSFÊNCIA AUTOMÁTICA

9.1 - VERIFICAÇÃO DE RUÍDOS ANORMAIS	Sem ruidos anormais	
9.2 - REAPERTO EM BORNES E CONTATOS	Contatos apertados e verificados	

10 - LIMPEZA GERAL DO EQUIPAMENTO

MANUTESP
MANUTENÇÃO ESPECIALIZADA

RELATÓRIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO EM GRUPOS GERADORES

10.1 - LIMPEZA DO GRUPO GERADOR	Realizada a limpeza geral do gerador	





10.2 - LIMPEZA DAS BATERIAS	Realizada a limpeza das baterias	



10.3 - LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO QUADRO DE COMANDO	Realizada a limpeza do comando	
10.4 - LIMPEZA DA SALA DE MÁQUINAS	Sala de máquinas em boas condições e limpa	

CONCLUSÃO / APONTAMENTOS

CONCLUSÃO TÉCNICA DAS ATIVIDADES NO GRUPO GERADOR	Equipamento segue em plenas condições de operação e funcionamento	

ASSINATURAS

RELATÓRIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO EM GRUPOS GERADORES

Nome do cliente e Cargo	Assinatura do cliente	Nome do técnico responsável
Adriano	ADRIANO	Tiberio Roso
		Assinatura do técnico Tibério Roso

FOTOS

FOTOS DA SALA ABRIGO DO GERADOR



FOTOS DA SALA ABRIGO DO GERADOR



FOTOS DA SALA ABRIGO DO GERADOR



FOTO LEGÍVEL DO HORÍMETRO



FECHAMENTO DO SERVIÇO

HORA DO INÍCIO DOS SERVIÇOS	HORA DO TÉRMINO DOS SERVIÇOS
29/10/2026 05:30:00	29/10/2026 05:30:00

COORDENADAS GPS

-23.5811492, -46.65801 (-23.5811492; -46.65801)

RELATÓRIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO EM GRUPOS GERADORES

Informações sobre o ativo			
Nome:	GMG 01 - PERKINS GEP750 – 2806	Patrimônio / Número de Série:	
Local:	*0001/SP - (MME) - ALESP	Marca:	
Modelo:		Informações Adicionais:	

TÍTULO		
TIPO DE MANUTENÇÃO	Manutenção Preventiva Mensal de Grupo Gerador a Diesel	

1 - REALIZAÇÃO DAS VERIFICAÇÕES COM O MOTOR DIESEL PARADO		
1.1 - AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES E POSSÍVEIS VAZAMENTOS NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO.	O sistema encontra-se em boas condiçoes e não foram identificados vazamentos	





1.2 - AVALIAÇÃO DO NÍVEL, CONDIÇÕES E SINAIS DE VAZAMENTOS DE ÓLEO LUBRIFICANTE	Nível e condições dentro das especificações e não há indicios de vazamentos	





MANUTESP
MANUTENÇÃO ESPECIALIZADA

RELATÓRIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO EM GRUPOS GERADORES


1.3 - AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TUBULAÇÕES E SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DIESEL DO MOTOR.	Tubulações e abraçadeiras em boas condições e sem sinais de vazamentos	







1.4 - VERIFICAÇÕES DO NIVEL E CONDIÇÕES DO RESERVATÓRIO DE COMBÚSTIVEL	100%	



1.5 - TEMPERATURA DO MOTOR E SISTEMA DE PRÉ AQUECIMENTO.	Motor aquecido e sistema de pré-aquecimento funcionando corretamente	



1.6 - VERIFICAÇÃO DA TENSÃO E CONDIÇÕES DAS CORREIAS DO MOTOR	Verificado correias em boas condições e tensionadas	
2 - REALIZAÇÃO DAS VERIFICAÇÕES COM O MOTOR DIESEL EM FUNCIONAMENTO		
2.1 - VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO EM FUNCIONAMENTO	Troca térmica correta e não apresentou vazamentos durante os testes	
2.2 - VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO DO MOTOR EM FUNCIONAMENTO	Verificado funcionamento normal e sem sinais de vazamentos ou ruidos estranhos	
2.3 - VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DIESEL	Verificação realizada e não foi identificado avarias ou mau funcionamento	
2.4 - PRESSÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR DIESEL (KGF)	Pressão de óleo está dentro dos limites	
2.5 - VERIFICAÇÃO DE RUÍDOS DURANTE O FUNCIONAMENTO	Sem ruidos anormais	
2.6 - VERIFICAÇÕES DO PICK-UP MAGNÉTICO	Distancia e funcionamento ok	
3 - TESTES		
3.1 - TESTE DE PRESSOSTATO DE ALARME	Realizado teste do pressostato e verificado a atuação ok	
3.2 - TESTE DE TERMOMETRO DE ALARME	Realizado teste do do sensor de temperatura e verificado a atuação ok	

MANUTESP
MANUTENÇÃO ESPECIALIZADA

RELATÓRIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO EM GRUPOS GERADORES

3.3 - ALTERNADOR DE TENSÃO AUXILIAR E CARREGAMENTO DE BATERIAS	Alternador auxiliar carregando	



3.4 - TESTE DO SENSOR DE NÍVEL DE LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO DO RADIADOR	Sensor atuando corretamente	

VERIFICAÇÕES COM O EQUIPAMENTO PARADO		
4.1 - ANÉIS DOS COLETORES DAS ESCOVAS	Gerador brushless não é aplicável	
4.2 - CONDIÇÕES E TENSIONAMENTO DAS ESCOVAS	Gerador brushless não é aplicável	
4.3 - VERIFICAÇÃO DOS CABOS DOS DIODOS	Fixos e reapertados	
4.4 - VERIFICAÇÃO DA LUBRIFICAÇÃO DOS MANCAIS E ROLAMENTOS	Verificação ok sem apontamentos	
4.5 - ACOPLAMENTO ELÁSTICO ENTRE O MOTOR DIESEL E O ALTERNADOR CA	Visualmente em boas condições e sem desgaste	

5 - VERIFICAÇÕES GERAIS COM GERADOR LIGADO		
5.1 - AFERIÇÃO DA TENSÃO DE REMANÊNCIA RESIDUAL DO GERADOR	Gerando tensão de remanência ok	

MANUTESP
MANUTENÇÃO ESPECIALIZADA

RELATÓRIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO EM GRUPOS GERADORES

5.2 - VERIFICAÇÃO DE RUIDOS ANORMAIS OU VIBRAÇÃO EXCESSIVA	Sem ruidos ou vibrações anormais	

6 - BATERIAS

6.1 - VERIFICAÇÃO DA DENSIDADE ELETROLÍTICA	Item não aplicável	
6.2 - NÍVEL DE SOLUÇÃO	Solução em nivel e ok	
6.3 - VALOR DA QUEDA DE TENSÃO DA BATERIA NA PARTIDA (aceitável até 20%)	Acima de 19.2V ok	



6.4 -CONDIÇÃO DOS TERMINAIS DOS POLOS	Lubrificados e sem corrosão	







7.1 - VERIFICAÇÕES COM O EQUIPAMENTO PARADO

7.1.1 - REAPERTO EM BORNES E CONTATOS	Contatos apertados e verificados	

7.1.2 - TENSÃO DE FLUTUAÇÃO DO RETIFICADOR MEDIDO NA SAIDA DC	Carregando corretamente	



7.1.3 - CORRENTE DE FLUTUAÇÃO DO RETIFICADOR	Corrente de carregamento ativa	

7.2 - VERIFICAÇÕES COM O EQUIPAMENTO EM FUNCIONAMENTO.

7.2.1 - REGULAGENS DIVERSAS	Ajustes padrões ok	
7.2.2 - CALIBRAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO	Ajustes padrões ok	
7.2.3 - VERIFICAÇÃO E REGULAGEM DE TENSÃO	Ajustes padrões ok	
7.2.4 - VERIFICAÇÃO E REGULAGEM DE FREQUÊNCIA	Ajustes padrões ok	

8 - TESTES GERAIS

8.1 - AFERIÇÃO DAS TENSÕES GERADAS (descrever tensão aferida fase-fase)



8.1 - AFERIÇÃO DAS TENSÕES GERADAS (descrever tensão aferida fase-fase)



8.1 - AFERIÇÃO DAS TENSÕES GERADAS (descrever tensão aferida fase-fase)



8.1 - AFERIÇÃO DAS TENSÕES GERADAS (descrever tensão aferida fase-fase)



8.1 - AFERIÇÃO DAS TENSÕES GERADAS (descrever tensão aferida fase-fase)



8.1 - AFERIÇÃO DAS TENSÕES GERADAS (descrever tensão aferida fase-fase)



8.2 - AFERIÇÃO DAS FREQUÊNCIA GERADA (descrever frequência aferida)



8.3 - TESTES COM CARGA EM AUTOMÁTICO	Testes com carga com êxito	

9 - TRANSFÊNCIA AUTOMÁTICA

9.1 - VERIFICAÇÃO DE RUÍDOS ANORMAIS	Sem ruidos anormais	
9.2 - REAPERTO EM BORNES E CONTATOS	Contatos apertados e verificados	

MANUTESP
MANUTENÇÃO ESPECIALIZADA

RELATÓRIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO EM GRUPOS GERADORES

10 - LIMPEZA GERAL DO EQUIPAMENTO

10.1 - LIMPEZA DO GRUPO GERADOR	Realizada a limpeza geral do gerador	





10.2 - LIMPEZA DAS BATERIAS	Realizada a limpeza das baterias	



10.3 - LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO QUADRO DE COMANDO	Realizada a limpeza do comando	
10.4 - LIMPEZA DA SALA DE MÁQUINAS	Sala de máquinas em boas condições e limpa	

CONCLUSÃO / APONTAMENTOS

CONCLUSÃO TÉCNICA DAS ATIVIDADES NO GRUPO GERADOR	Equipamento segue em plenas condições de operação e funcionamento	

ASSINATURAS

Nome do cliente e Cargo	Assinatura do cliente	Nome do técnico responsável
Adriano	Adriano	Tibério Roso

RELATÓRIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO EM GRUPOS GERADORES

Assinatura do técnico

Tibério Rosa

FOTOS

FOTOS DA SALA ABRIGO DO GERADOR



FOTOS DA SALA ABRIGO DO GERADOR



FOTOS DA SALA ABRIGO DO GERADOR



FOTO LEGÍVEL DO HORÍMETRO



FECHAMENTO DO SERVIÇO

HORA DO INÍCIO DOS SERVIÇOS	HORA DO TÉRMINO DOS SERVIÇOS
29/10/2026 05:00:00	29/10/2026 05:30:00

COORDENADAS GPS

-23.5804113, -46.6577387 (-23.5804113; -46.6577387)

RELATÓRIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO EM GRUPOS GERADORES

Informações sobre o ativo			
Nome:	GMG 03 - CUMMINS C350 D6 - 450 kva	Patrimônio / Número de Série:	
Local:	*0001/SP - (MME) - ALESP	Marca:	S/N BO7T004296
Modelo:		Informações Adicionais:	

TÍTULO		
TIPO DE MANUTENÇÃO	Manutenção Preventiva Mensal de Grupo Gerador a Diesel	

1 - REALIZAÇÃO DAS VERIFICAÇÕES COM O MOTOR DIESEL PARADO		
1.1 - AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES E POSSÍVEIS VAZAMENTOS NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO.	O sistema encontra-se em boas condiçoes e não foram identificados vazamentos	







RELATÓRIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO EM GRUPOS GERADORES

1.2 - AVALIAÇÃO DO NÍVEL, CONDIÇÕES E SINAIS DE VAZAMENTOS DE ÓLEO LUBRIFICANTE	Nível e condições dentro das especificações e não há indicios de vazamentos	







1.3 - AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TUBULAÇÕES E SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DIESEL DO MOTOR.	Tubulações e abraçadeiras em boas condições e sem sinais de vazamentos	








1.4 - VERIFICAÇÕES DO NIVEL E CONDIÇÕES DO RESERVATÓRIO DE COMBÚSTIVEL	100%	

1.5 - TEMPERATURA DO MOTOR E SISTEMA DE PRÉ AQUECIMENTO.	Motor aquecido e sistema de pré-aquecimento funcionando corretamente	



1.6 - VERIFICAÇÃO DA TENSÃO E CONDIÇÕES DAS CORREIAS DO MOTOR	Verificado correias em boas condições e tensionadas	

2 - REALIZAÇÃO DAS VERIFICAÇÕES COM O MOTOR DIESEL EM FUNCIONAMENTO		
2.1 - VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO EM FUNCIONAMENTO	Troca térmica correta e não apresentou vazamentos durante os testes	
2.2 - VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO DO MOTOR EM FUNCIONAMENTO	Verificado funcionamento normal e sem sinais de vazamentos ou ruidos estranhos	
2.3 - VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DIESEL	Observação e foto de não conformidade	

2.4 - PRESSÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR DIESEL (KGF)	Pressão de óleo está dentro dos limites	
2.5 - VERIFICAÇÃO DE RUÍDOS DURANTE O FUNCIONAMENTO	Sem ruidos anormais	
2.6 - VERIFICAÇÕES DO PICK-UP MAGNÉTICO	Distancia e funcionamento ok	



3 - TESTES		
3.1 - TESTE DE PRESSOSTATO DE ALARME	Realizado teste do pressostato e verificado a atuação ok	
3.2 - TESTE DE TERMOMETRO DE ALARME	Realizado teste do do sensor de temperatura e verificado a atuação ok	
3.3 - ALTERNADOR DE TENSÃO AUXILIAR E CARREGAMENTO DE BATERIAS	(FOTO DO MULTIMETRO MOSTRANDO TENSÃO COM O GERADOR LIGADO)	



3.4 - TESTE DO SENSOR DE NÍVEL DE LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO DO RADIADOR	Sensor atuando corretamente	



VERIFICAÇÕES COM O EQUIPAMENTO PARADO

4.1 - ANÉIS DOS COLETORES DAS ESCOVAS	Gerador brushless não é aplicável	
4.2 - CONDIÇÕES E TENSIONAMENTO DAS ESCOVAS	Gerador brushless não é aplicável	
4.3 - VERIFICAÇÃO DOS CABOS DOS DIODOS	item não é aplicável pois tem excitatriz estática	
4.4 - VERIFICAÇÃO DA LUBRIFICAÇÃO DOS MANCAIS E ROLAMENTOS	Observação e foto de não conformidade	
4.5 - ACOPLAMENTO ELÁSTICO ENTRE O MOTOR DIESEL E O ALTERNADOR CA	Visualmente em boas condições e sem desgaste	





5 - VERIFICAÇÕES GERAIS COM GERADOR LIGADO

MANUTESP
MANUTENÇÃO ESPECIALIZADA

RELATÓRIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO EM GRUPOS GERADORES

5.1 - AFERIÇÃO DA TENSÃO DE REMANÊNCIA RESIDUAL DO GERADOR	Gerando tensão de remanência ok	
5.2 - VERIFICAÇÃO DE RUIDOS ANORMAIS OU VIBRAÇÃO EXCESSIVA	Sem ruidos ou vibrações anormais	
6 - BATERIAS		
6.1 - VERIFICAÇÃO DA DENSIDADE ELETROLÍTICA	Verificado e sem apontamentos	
6.2 - NÍVEL DE SOLUÇÃO	Solução em nivel e ok	
6.3 - VALOR DA QUEDA DE TENSÃO DA BATERIA NA PARTIDA (aceitável até 20%)	Acima de 19.2V ok	
		
6.4 -CONDIÇÃO DOS TERMINAIS DOS POLOS	Lubrificados e sem corrosão	
7.1 - VERIFICAÇÕES COM O EQUIPAMENTO PARADO		
7.1.1 - REAPERTO EM BORNES E CONTATOS	Contatos apertados e verificados	

7.1.2 - TENSÃO DE FLUTUAÇÃO DO RETIFICADOR MEDIDO NA SAIDA DC	(FOTO DO MULTIMETRO COM TENSÃO AFERIDA)	



7.1.3 - CORRENTE DE FLUTUAÇÃO DO RETIFICADOR	Corrente de carregamento ativa	

7.2 - VERIFICAÇÕES COM O EQUIPAMENTO EM FUNCIONAMENTO.

7.2.1 - REGULAGENS DIVERSAS	Ajustes padrões ok	
7.2.2 - CALIBRAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO	Ajustes padrões ok	
7.2.3 - VERIFICAÇÃO E REGULAGEM DE TENSÃO	Ajustes padrões ok	
7.2.4 - VERIFICAÇÃO E REGULAGEM DE FREQUÊNCIA	Ajustes padrões ok	

8 - TESTES GERAIS

8.1 - AFERIÇÃO DAS TENSÕES GERADAS (descrever tensão aferida fase-fase)



8.1 - AFERIÇÃO DAS TENSÕES GERADAS (descrever tensão aferida fase-fase)



8.1 - AFERIÇÃO DAS TENSÕES GERADAS (descrever tensão aferida fase-fase)



RELATÓRIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO EM GRUPOS GERADORES

8.1 - AFERIÇÃO DAS TENSÕES GERADAS (descrever tensão aferida fase-fase)	8.2 - AFERIÇÃO DAS FREQUÊNCIA GERADA (descrever frequência aferida)
	

8.3 - TESTES COM CARGA EM AUTOMÁTICO	Testes com carga com êxito	

9 - TRANSFÊNCIA AUTOMÁTICA

9.1 - VERIFICAÇÃO DE RUÍDOS ANORMAIS	Sem ruidos anormais	
9.2 - REAPERTO EM BORNES E CONTATOS	Contatos apertados e verificados	

10 - LIMPEZA GERAL DO EQUIPAMENTO

10.1 - LIMPEZA DO GRUPO GERADOR	Realizada a limpeza geral do gerador	





10.2 - LIMPEZA DAS BATERIAS	Realizada a limpeza das baterias	



10.3 - LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO QUADRO DE COMANDO	Realizada a limpeza do comando	




10.4 - LIMPEZA DA SALA DE MÁQUINAS	Sala de máquinas em boas condições e limpa	

CONCLUSÃO / APONTAMENTOS

RELATÓRIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO EM GRUPOS GERADORES

CONCLUSÃO TÉCNICA DAS ATIVIDADES NO GRUPO GERADOR	Equipamento segue em plenas condições de operação e funcionamento	

ASSINATURAS

Nome do cliente e Cargo	Assinatura do cliente	Nome do técnico responsável
Adriano manutenção		Anderson Gomes

Assinatura do técnico



FOTOS

FOTOS DA SALA ABRIGO DO GERADOR



FOTOS DA SALA ABRIGO DO GERADOR



FOTO LEGÍVEL DO HORÍMETRO



FECHAMENTO DO SERVIÇO

HORA DO INÍCIO DOS SERVIÇOS	HORA DO TÉRMINO DOS SERVIÇOS
08/10/2026 07:10:00	08/10/2026 07:51:00

COORDENADAS GPS

-23.5806039, -46.6574325 (-23.5806039; -46.6574325)

RELATÓRIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO EM GRUPOS GERADORES

Informações sobre o ativo			
Nome:	GMG 02 - PERKINS GEP750 – 2806	Patrimônio / Número de Série:	
Local:	*0001/SP - (MME) - ALESP	Marca:	
Modelo:		Informações Adicionais:	

TÍTULO		
TIPO DE MANUTENÇÃO	Manutenção Preventiva Mensal de Grupo Gerador a Diesel	

1 - REALIZAÇÃO DAS VERIFICAÇÕES COM O MOTOR DIESEL PARADO		
1.1 - AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES E POSSÍVEIS VAZAMENTOS NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO.	O sistema encontra-se em boas condiçoes e não foram identificados vazamentos	





1.2 - AVALIAÇÃO DO NÍVEL, CONDIÇÕES E SINAIS DE VAZAMENTOS DE ÓLEO LUBRIFICANTE	(3 FOTOS)	





MANUTESP
MANUTENÇÃO ESPECIALIZADA


RELATÓRIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO EM GRUPOS GERADORES

1.3 - AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TUBULAÇÕES E SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DIESEL DO MOTOR.	(3 FOTOS)	






1.4 - VERIFICAÇÕES DO NIVEL E CONDIÇÕES DO RESERVATÓRIO DE COMBÚSTIVEL	90%	
1.5 - TEMPERATURA DO MOTOR E SISTEMA DE PRÉ AQUECIMENTO.	Motor aquecido e sistema de pré-aquecimento funcionando corretamente	



1.6 - VERIFICAÇÃO DA TENSÃO E CONDIÇÕES DAS CORREIAS DO MOTOR	Verificado correias em boas condições e tensionadas	

2 - REALIZAÇÃO DAS VERIFICAÇÕES COM O MOTOR DIESEL EM FUNCIONAMENTO		
2.1 - VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO EM FUNCIONAMENTO	Troca térmica correta e não apresentou vazamentos durante os testes	

2.2 - VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO DO MOTOR EM FUNCIONAMENTO	Verificado funcionamento normal e sem sinais de vazamentos ou ruidos estranhos	
2.3 - VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DIESEL	Observação e foto de não conformidade	
2.4 - PRESSÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR DIESEL (KGF)	Pressão de óleo está dentro dos limites	
2.5 - VERIFICAÇÃO DE RUÍDOS DURANTE O FUNCIONAMENTO	Sem ruidos anormais	
2.6 - VERIFICAÇÕES DO PICK-UP MAGNÉTICO	Distancia e funcionamento ok	



3 - TESTES		
3.1 - TESTE DE PRESSOSTATO DE ALARME	Realizado teste do pressostato e verificado a atuação ok	
3.2 - TESTE DE TERMOMETRO DE ALARME	Realizado teste do do sensor de temperatura e verificado a atuação ok	

3.3 - ALTERNADOR DE TENSÃO AUXILIAR E CARREGAMENTO DE BATERIAS	(FOTO DO MULTIMETRO MOSTRANDO TENSÃO COM O GERADOR LIGADO)	



3.4 - TESTE DO SENSOR DE NÍVEL DE LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO DO RADIADOR	Item não aplicável	


VERIFICAÇÕES COM O EQUIPAMENTO PARADO		
4.1 - ANÉIS DOS COLETORES DAS ESCOVAS	Gerador brushless não é aplicável	
4.2 - CONDIÇÕES E TENSIONAMENTO DAS ESCOVAS	Gerador brushless não é aplicável	
4.3 - VERIFICAÇÃO DOS CABOS DOS DIODOS	item não é aplicável pois tem excitatriz estática	
4.4 - VERIFICAÇÃO DA LUBRIFICAÇÃO DOS MANCAIS E ROLAMENTOS	Verificação ok sem apontamentos	

4.5 - ACOPLAMENTO ELÁSTICO ENTRE O MOTOR DIESEL E O ALTERNADOR CA	Visualmente em boas condições e sem desgaste	



5 - VERIFICAÇÕES GERAIS COM GERADOR LIGADO		
5.1 - AFERIÇÃO DA TENSÃO DE REMANÊNCIA RESIDUAL DO GERADOR	Gerando tensão de remanência ok	
5.2 - VERIFICAÇÃO DE RUIDOS ANORMAIS OU VIBRAÇÃO EXCESSIVA	Sem ruidos ou vibrações anormais	
6 - BATERIAS		
6.1 - VERIFICAÇÃO DA DENSIDADE ELETROLÍTICA	Item não aplicável	
6.2 - NÍVEL DE SOLUÇÃO	Solução em nivel e ok	
6.3 - VALOR DA QUEDA DE TENSÃO DA BATERIA NA PARTIDA (aceitável até 20%)	Acima de 19.2V ok	
6.4 -CONDIÇÃO DOS TERMINAIS DOS POLOS	Lubrificados e sem corrosão	
7.1 - VERIFICAÇÕES COM O EQUIPAMENTO PARADO		
7.1.1 - REAPERTO EM BORNES E CONTATOS	Contatos apertados e verificados	

7.1.2 - TENSÃO DE FLUTUAÇÃO DO RETIFICADOR MEDIDO NA SAIDA DC	(FOTO DO MULTIMETRO COM TENSÃO AFERIDA)	



7.1.3 - CORRENTE DE FLUTUAÇÃO DO RETIFICADOR	Corrente de carregamento ativa	

7.2 - VERIFICAÇÕES COM O EQUIPAMENTO EM FUNCIONAMENTO.

7.2.1 - REGULAGENS DIVERSAS	Ajustes padrões ok	
7.2.2 - CALIBRAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO	Ajustes padrões ok	
7.2.3 - VERIFICAÇÃO E REGULAGEM DE TENSÃO	Ajustes padrões ok	
7.2.4 - VERIFICAÇÃO E REGULAGEM DE FREQUÊNCIA	Ajustes padrões ok	

8 - TESTES GERAIS

RELATÓRIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO EM GRUPOS GERADORES

8.1 - AFERIÇÃO DAS TENSÕES GERADAS (descrever tensão aferida fase-fase)



8.1 - AFERIÇÃO DAS TENSÕES GERADAS (descrever tensão aferida fase-fase)



8.1 - AFERIÇÃO DAS TENSÕES GERADAS (descrever tensão aferida fase-fase)



8.1 - AFERIÇÃO DAS TENSÕES GERADAS (descrever tensão aferida fase-fase)



8.2 - AFERIÇÃO DAS FREQUÊNCIA GERADA (descrever frequência aferida)



8.3 - TESTES COM CARGA EM AUTOMÁTICO	Testes com carga com êxito	

9 - TRANSFÊNCIA AUTOMÁTICA

9.1 - VERIFICAÇÃO DE RUÍDOS ANORMAIS	Sem ruidos anormais	
9.2 - REAPERTO EM BORNES E CONTATOS	Contatos apertados e verificados	

10 - LIMPEZA GERAL DO EQUIPAMENTO

RELATÓRIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO EM GRUPOS GERADORES

10.1 - LIMPEZA DO GRUPO GERADOR	Realizada a limpeza geral do gerador	







10.2 - LIMPEZA DAS BATERIAS	Realizada a limpeza das baterias	



MANUTESP
MANUTENÇÃO ESPECIALIZADA

RELATÓRIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO EM GRUPOS GERADORES

10.3 - LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO QUADRO DE COMANDO	Realizada a limpeza do comando	



10.4 - LIMPEZA DA SALA DE MÁQUINAS	Sala de máquinas em boas condições e limpa	


CONCLUSÃO / APONTAMENTOS

CONCLUSÃO TÉCNICA DAS ATIVIDADES NO GRUPO GERADOR	Equipamento segue em plenas condições de operação e funcionamento	

ASSINATURAS

Nome do cliente e Cargo
Adriano manutenção

Assinatura do cliente



Nome do técnico responsável
Anderson Gomes

Assinatura do técnico



FOTOS

FOTOS DA SALA ABRIGO DO GERADOR



FOTOS DA SALA ABRIGO DO GERADOR



FOTO LEGÍVEL DO HORÍMETRO



RELATÓRIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO EM GRUPOS GERADORES

FECHAMENTO DO SERVIÇO

HORA DO INÍCIO DOS SERVIÇOS	HORA DO TÉRMINO DOS SERVIÇOS
08/10/2026 06:25:00	08/10/2026 06:50:00

COORDENADAS GPS

-23.5806981, -46.6576224 (-23.5806981; -46.6576224)

RELATÓRIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO EM GRUPOS GERADORES

Informações sobre o ativo			
Nome:	GMG 01 - PERKINS GEP750 – 2806	Patrimônio / Número de Série:	
Local:	*0001/SP - (MME) - ALESP	Marca:	
Modelo:		Informações Adicionais:	

TÍTULO		
TIPO DE MANUTENÇÃO	Manutenção Preventiva Mensal de Grupo Gerador a Diesel	

1 - REALIZAÇÃO DAS VERIFICAÇÕES COM O MOTOR DIESEL PARADO		
1.1 - AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES E POSSÍVEIS VAZAMENTOS NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO.	O sistema encontra-se em boas condiçoes e não foram identificados vazamentos	





MANUTESP
MANUTENÇÃO ESPECIALIZADA

RELATÓRIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO EM GRUPOS GERADORES

1.2 - AVALIAÇÃO DO NÍVEL, CONDIÇÕES E SINAIS DE VAZAMENTOS DE ÓLEO LUBRIFICANTE	Nível e condições dentro das especificações e não há indicios de vazamentos	





1.3 - AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TUBULAÇÕES E SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DIESEL DO MOTOR.	Tubulações e abraçadeiras em boas condições e sem sinais de vazamentos	







1.4 - VERIFICAÇÕES DO NIVEL E CONDIÇÕES DO RESERVATÓRIO DE COMBÚSTIVEL	90%	

MANUTESP
MANUTENÇÃO ESPECIALIZADA


RELATÓRIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO EM GRUPOS GERADORES

1.5 - TEMPERATURA DO MOTOR E SISTEMA DE PRÉ AQUECIMENTO.	(ADD FOTO TÉRMICA DO MOTOR)	



1.6 - VERIFICAÇÃO DA TENSÃO E CONDIÇÕES DAS CORREIAS DO MOTOR	Verificado correias em boas condições e tensionadas	
2 - REALIZAÇÃO DAS VERIFICAÇÕES COM O MOTOR DIESEL EM FUNCIONAMENTO		
2.1 - VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO EM FUNCIONAMENTO	Troca térmica correta e não apresentou vazamentos durante os testes	
2.2 - VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO DO MOTOR EM FUNCIONAMENTO	Verificado funcionamento normal e sem sinais de vazamentos ou ruidos estranhos	

2.3 - VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DIESEL	Observação e foto de não conformidade	
2.4 - PRESSÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR DIESEL (KGF)	Pressão de óleo está dentro dos limites	
2.5 - VERIFICAÇÃO DE RUÍDOS DURANTE O FUNCIONAMENTO	Sem ruidos anormais	
2.6 - VERIFICAÇÕES DO PICK-UP MAGNÉTICO	Distancia e funcionamento ok	




3 - TESTES		
3.1 - TESTE DE PRESSOSTATO DE ALARME	Realizado teste do pressostato e verificado a atuação ok	
3.2 - TESTE DE TERMOMETRO DE ALARME	Realizado teste do do sensor de temperatura e verificado a atuação ok	
3.3 - ALTERNADOR DE TENSÃO AUXILIAR E CARREGAMENTO DE BATERIAS	(FOTO DO MULTIMETRO MOSTRANDO TENSÃO COM O GERADOR LIGADO)	
3.4 - TESTE DO SENSOR DE NÍVEL DE LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO DO RADIADOR	Sensor atuando corretamente	

VERIFICAÇÕES COM O EQUIPAMENTO PARADO		
4.1 - ANÉIS DOS COLETORES DAS ESCOVAS	Gerador brushless não é aplicável	
4.2 - CONDIÇÕES E TENSIONAMENTO DAS ESCOVAS	Gerador brushless não é aplicável	

4.3 - VERIFICAÇÃO DOS CABOS DOS DIODOS	item não é aplicável pois tem excitatriz estática	
4.4 - VERIFICAÇÃO DA LUBRIFICAÇÃO DOS MANCAIS E ROLAMENTOS	Verificação ok sem apontamentos	
4.5 - ACOPLAMENTO ELÁSTICO ENTRE O MOTOR DIESEL E O ALTERNADOR CA	Visualmente em boas condições e sem desgaste	





5 - VERIFICAÇÕES GERAIS COM GERADOR LIGADO		
5.1 - AFERIÇÃO DA TENSÃO DE REMANÊNCIA RESIDUAL DO GERADOR	Gerando tensão de remanência ok	
5.2 - VERIFICAÇÃO DE RUIDOS ANORMAIS OU VIBRAÇÃO EXCESSIVA	Sem ruidos ou vibrações anormais	

6 - BATERIAS		
6.1 - VERIFICAÇÃO DA DENSIDADE ELETROLÍTICA	Item não aplicável	
6.2 - NÍVEL DE SOLUÇÃO	Solução em nivel e ok	

6.3 - VALOR DA QUEDA DE TENSÃO DA BATERIA NA PARTIDA (aceitável até 20%)	Acima de 19.2V ok	



6.4 -CONDIÇÃO DOS TERMINAIS DOS POLOS	Lubrificados e sem corrosão	

7.1 - VERIFICAÇÕES COM O EQUIPAMENTO PARADO

7.1.1 - REAPERTO EM BORNES E CONTATOS	Contatos apertados e verificados	

7.1.2 - TENSÃO DE FLUTUAÇÃO DO RETIFICADOR MEDIDO NA SAIDA DC	(FOTO DO MULTIMETRO COM TENSÃO AFERIDA)	



7.1.3 - CORRENTE DE FLUTUAÇÃO DO RETIFICADOR	Corrente de carregamento ativa	

7.2 - VERIFICAÇÕES COM O EQUIPAMENTO EM FUNCIONAMENTO.

7.2.1 - REGULAGENS DIVERSAS	Ajustes padrões ok	
7.2.2 - CALIBRAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO	Ajustes padrões ok	
7.2.3 - VERIFICAÇÃO E REGULAGEM DE TENSÃO	Ajustes padrões ok	
7.2.4 - VERIFICAÇÃO E REGULAGEM DE FREQUÊNCIA	Ajustes padrões ok	

8 - TESTES GERAIS

8.1 - AFERIÇÃO DAS TENSÕES GERADAS (descrever tensão aferida fase-fase)



8.1 - AFERIÇÃO DAS TENSÕES GERADAS (descrever tensão aferida fase-fase)



8.1 - AFERIÇÃO DAS TENSÕES GERADAS (descrever tensão aferida fase-fase)



8.2 - AFERIÇÃO DAS FREQUÊNCIA GERADA (descrever frequência aferida)



8.3 - TESTES COM CARGA EM AUTOMÁTICO	Testes com carga com êxito	

9 - TRANSFÊNCIA AUTOMÁTICA

9.1 - VERIFICAÇÃO DE RUÍDOS ANORMAIS	Sem ruidos anormais	
9.2 - REAPERTO EM BORNES E CONTATOS	Item não aplicável	

10 - LIMPEZA GERAL DO EQUIPAMENTO

10.1 - LIMPEZA DO GRUPO GERADOR	Realizada a limpeza geral do gerador	







10.2 - LIMPEZA DAS BATERIAS	Realizada a limpeza das baterias	



10.3 - LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO QUADRO DE COMANDO	Realizada a limpeza do comando	




RELATÓRIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO EM GRUPOS GERADORES

10.4 - LIMPEZA DA SALA DE MÁQUINAS	Sala de máquinas em boas condições e limpa	

CONCLUSÃO / APONTAMENTOS

CONCLUSÃO TÉCNICA DAS ATIVIDADES NO GRUPO GERADOR	Equipamento segue em plenas condições de operação e funcionamento	

ASSINATURAS

Nome do cliente e Cargo	Assinatura do cliente	Nome do técnico responsável
Adriano manutenção		Anderson Gomes

Assinatura do técnico



FOTOS

FOTOS DA SALA ABRIGO DO GERADOR



FOTOS DA SALA ABRIGO DO GERADOR



FOTO LEGÍVEL DO HORÍMETRO



FECHAMENTO DO SERVIÇO

HORA DO INÍCIO DOS SERVIÇOS	HORA DO TÉRMINO DOS SERVIÇOS
08/10/2026 05:50:00	08/10/2026 06:20:00

COORDENADAS GPS

-23.5810204, -46.6581915 (-23.5810204; -46.6581915)