

REPORTE TECNICO DE SERVICIO

FECHA: 10/05/2026	SEDE:	MANTENIMIENTO: 23	EQUIPO: 8	SERIE: M02221130080199
QUIEN REPORTA:	ninaGataTest@gmail.com			
DIAGNOSTICO				
Probar respuestos usados en listas				
ACTIVIDADES REALIZADAS				
Probar respuestos usados en listas				
OBSERVACIONES				
Se recomienda monitorear cada 3 meses				
REPUESTOS USADOS				
CANT.	REF	DESCRIPCION		
2	FIL-001	Filtro de aceite		
1	VALV-003	Válvula de presión		
5	TORN-M8	Tornillo M8 x 30mm		

REALIZADO		RECIBIDO	
NOMBRE		NOMBRE	
CARGO		CARGO	