

Paine, 2026-04-13

IDENTIFICACIÓN DOCUMENTO

TIPO DOCUMENTO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (EET)
UNIDAD TÉCNICA	Departamento de salud Municipal (DESAM)
NOMBRE REQUERIMIENTO	SUMINISTRO Y DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE REPUESTOS PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES CESFAM DR. MIGUEL SOLAR

- OBJETIVO:** Adquisición de repuestos para reparación correctiva del MONITOR DE SIGNOS VITALES CESFAM Dr. Miguel Solar de la comuna de Paine.

Adquisición de repuestos para reparación correctiva del MONITOR DE SIGNOS VITALES CESFAM Dr. Miguel Solar de la comuna de Paine.

Observación: Se excluye de la presente adquisición el cable de poder, debido a que este elemento se encuentra disponible en stock de bodega del CESFAM, por lo que no se requiere su compra.

PRODUCTO REQUERIDO

Descripción	Características	Cantidad	Ubicación	Imagen
REPARACIÓN DE CARCASA	CARCASA EDAN MODELO Im70	1	box 2 amarillo - SAPU	
BRAZALETE ADULTO	EDAN MODELO Im70	1	box 2 amarillo - SAPU	
SENSOR SPO2 ADULTO	SENSOR SPO2 ADULTO PINZA DIRECTO EDAN iM70, iM8, iM80,	1	box 2 amarillo - SAPU	

EL OFERENTE DEBERÁ ADJUNTAR DETALLE DE PRECIOS POR PRODUCTOS OFERTADOS, LO QUE PERMITIRÁ EL INGRESO DE LOS ARTÍCULOS ADJUDICADOS A NUESTRA BODEGA DE FORMA CORRECTA.

EL OFERENTE DEBERÁ ADJUNTAR IMÁGENES, FICHA TÉCNICA Y/O CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS.

CRITERIOS SELECCIÓN DE OFERTA

- 1.- PRECIO
- 2.- CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO
- 3.- PLAZO DE ENTREGA
- 4.- COTIZACIÓN DETALLADA
- 5.- EXPERIENCIA (ordenes, certificados, capacitaciones)



MARIA ISABEL AEDO SANDOVAL
GESTOR DE COMPRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE SALUD PAINE