

ORDEN DE TRABAJO – 2862

NOMBRE DEL CLIENTE Cespar Miguel Solaz
EQUIPO Sillon Dental
MARCA Zurik
MODELO 2600
SERIE 2307095
INVENTARIO _____
SERVICIO CLÍNICO Box 10 Rojo

MANTENCIÓN PREVENTIVA		MANTENCIÓN CORRECTIVA	☒
RETIRO		ENTREGA	
REPUESTO			

INFORME TÉCNICO:

se reemplazó chequeos y limpieza de fin de
carrera del motor del Sillon, sin éxito.
Debe ser reemplazado ya que Equipo queda
inoperativo. →

OBSERVACIONES.

Equipo inoperativo. →

Cintia Ferrada Salazar
16.756.621-9
Infermera

NOMBRE/FIRMA
SERVICIO CLÍNICO

Jonathan Valenzuela
Medical System Spa
Serviciotecnico@medicalsistem.cl

NOMBRE/FIRMA
MEDICAL SYSTEM

MEDICAL SYSTEM SPA

PROVIDENCIA 1208 OF 1603 16P PROVIDENCIA

CONTACTO +569 79002101 - serviciotecnico@medicalsistem.cl

www.medicalsistem.cl