

Leslie Toledo Carrasco

De: Sergio Matias Soazo Garrido
Enviado el: jueves, 13 de agosto de 2026 14:47
Para: Leslie Toledo Carrasco
CC: Marco Alejandro Ulloa Chandia
Asunto: Solicitud compra ágil para reparación de monitor Welch Allyn Connex Spot CSM
Datos adjuntos: WhatsApp Image 2026-06-05 at 09.52.56.jpeg; orden_de_trabajo_20260707043451.pdf

Estimada Leslie, junto con saludar solicito a usted crear una compra ágil para la compra de 10 baterías para nuestro Monitor de signos vitales marca: Welch Allyn, modelo: Connex Spot CSM, serie: (21)100054481919.

La solicitud corresponde a: Reparación de monitor, el cual solo funciona enchufado.

Según solicitud de trabajo 2026-121109-19-4547 perteneciente al servicio de RECUPERACIÓN PABELLÓN.

Valor estimado a publicar: \$ 2.900.000

Plazo de entrega 20 días post recepción de OC y 3 para la publicación.

Deben adjuntar Carta de autorización de la marca Welch Allyn.

Adjunto imagen de equipo y batería.

Saludos cordiales.

Atentamente


Matías Soazo Garrido

Departamento de operaciones, Ingeniería y Mantenimiento


Subdepartamento Equipamiento Clínico

45-2558739

Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena de Temuco



WelchAllyn



19-19331
Urgencia
Obstetricia

Orden de Trabajo

Fecha Documento: 10/03/2026 14:39:42 || Folio SOL: 2026-121109-19-4547

Folio OT: 2026-121109-20-4129

Datos Generales

Establecimiento	Servicio Clínico	Área
TEMUCO HOSP.	SIN INFORMACION	SIN INFORMACION
Cód. oficina	Oficina	Centro de Costo
CDT-P2-SA03	SALA RECUPERACION	RECUPERACION - PABELLON
Área Asignada	Técnico Asignado	
EQUIPAMIENTO CLINICO	MATÍAS SOAZO GARRIDO	

Datos del Equipo

Nro. Inventario	Nro. Serie	Version de Software
2-118966	100054481919	
Marca	Modelo	
WELCH ALLYN	SPOT DS700	
Clase	Subclase	Equipo
EM - MONITOREO	SIGNOS VITALES	MONITOR DE ECG/SIGNOS VITALES
Descripción	Estado equipo	
MONITOR MULTIPARAMETRO	BUENO	

Registro**Requerimiento:**

SOLO SE MANTIENE ENCENDIDO CUANDO ESTA CONECTADO A LA ELECTRICIDAD. FAVOR REVISAR.

Observaciones:

SE RECIBE MONITOR MULTIPARAMETRO VIENE CON MANGUITO,SATUROMETRO, TERMOMETRO Y CABLE DE PODER.

Detalle Tareas OT

Fecha	Tarea	Externa Empresa Realiza	Valor
13/03/2026	SE REPARA MONITOR	No MATÍAS SOAZO GARRIDO	\$18.258
11/05/2026	SE GESTIONA COMPRA DE BATERIA	No MATÍAS SOAZO GARRIDO	\$0

Total: \$18.258

Datos de Entrega y Recepción

Usuario Solicita	Usuario Recibe
Nombre: PAMELA MARTINEZ FRANCO	Nombre: MONICA SUSANA ESPINOZA MORALES
Mail: PAMELA.MARTINEZF@REDSALUD.GOB.CL	Mail:
Firma:	Firma:
Tel. Contacto: 456860	
Contacto Supervisor de Área	
Nombre: MARCO ULLOA CHANDIA	
Mail:	
Firma:	