



INFORME TÉCNICO

Necesidad de Reforzamiento e Instalación de Señalización Vertical de Tránsito

Unidad: Dirección de Tránsito y Transporte Público
Materia: Reforzamiento de señalización vial preventiva y reglamentaria.
Fecha : 06 de agosto de 2026.

1. Antecedentes

En cumplimiento de las funciones establecidas para la Dirección de Tránsito y Transporte Público, se realizó una inspección técnica en diversos sectores de la comuna con el propósito de evaluar el estado de conservación, ubicación de la señalización vertical existente, verificando que ésta cumpla con las condiciones necesarias para garantizar una circulación segura de peatones y vehículos.

La señalización vial es uno de los principales dispositivos de control del tránsito y comprende señales verticales, demarcaciones, semáforos y otros elementos destinados a prevenir, regular, informar y orientar a los usuarios de las vías públicas.

De acuerdo con el Manual de Señalización de Tránsito del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, la finalidad de las señalizaciones es lograr una circulación segura, fluida y ordenada, estableciendo criterios técnicos uniformes respecto de qué señales deben instalarse, cuándo corresponde hacerlo, dónde deben emplazarse y bajo qué condiciones técnicas deben mantenerse.

2. Marco Normativo

El presente informe se fundamenta en la siguiente normativa:

- Ley N.º 18.290, Ley de Tránsito.
- Decreto Supremo N.º 78 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que aprueba el Manual de Señalización de Tránsito.
- Manual de Señalización de Tránsito, Capítulo 2 "Señales Verticales", Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

El Manual establece que la instalación de señales debe responder siempre a un análisis técnico, evitando instalaciones innecesarias y asegurando que cada dispositivo contribuya efectivamente a la seguridad vial. Asimismo, dispone que la señalización oficial debe mantener uniformidad en todo el territorio nacional.

3. Requisitos Técnicos de la Señalización

Conforme a las disposiciones del Manual de Señalización de Tránsito, toda señal vertical debe cumplir, entre otros, con los siguientes principios técnicos:

- Ser necesaria y responder a una condición real de regulación o seguridad vial.
- Ser claramente visible para todos los usuarios de la vía.
- Contener un mensaje simple, preciso y fácilmente comprensible.
- Encontrarse ubicada a una distancia suficiente para permitir la percepción, identificación y reacción del conductor.
- Mantener una correcta orientación respecto del sentido de circulación.
- No presentar obstáculos visuales ni generar riesgos adicionales para peatones o conductores.
- Mantener condiciones adecuadas de conservación, retrorreflectancia y estabilidad estructural.

4. Tramos Inspeccionados



Durante la inspección técnica se revisaron principalmente los siguientes sectores:

- Avenida Juan Ladrilleros y sus intersecciones
- Camino Punta de Lapas.
- Dr Ahues y sus intersecciones
- Santos Vargas y sus intersecciones
- Independencia
- Camino San Antonio

En estos tramos se verificó la existencia de señalización vertical instalada en ambos sentidos de circulación, observándose que gran parte de ella se encuentra correctamente emplazada; sin embargo, se detecta la necesidad de reforzar la cantidad de señales en determinados puntos de mayor riesgo y reemplazar aquellas que presentan desgaste o menor visibilidad.

5. Observaciones Técnicas

5.1 Señales Reglamentarias

Se constató la existencia de señales destinadas a informar restricciones y obligaciones establecidas por la normativa vigente, entre ellas:

- Prohibido estacionar.

El Manual de Señalización de Tránsito establece que estas señales notifican prioridades, prohibiciones, restricciones, obligaciones y autorizaciones, siendo su incumplimiento constitutivo de infracción a la Ley de Tránsito.

5.2 Señales de Advertencia

Asimismo, se verificó la presencia de señales preventivas destinadas a advertir oportunamente la existencia de riesgos en la vía, tales como:

- Proximidad Paso peatonal.
- Zona de escuela

Estas señales tienen por objeto advertir anticipadamente sobre situaciones de peligro permanente o temporal, permitiendo que los conductores adopten las medidas necesarias para disminuir la probabilidad de accidentes.

6. Necesidad de Reforzamiento

Producto de la inspección efectuada, se concluye que resulta técnicamente recomendable reforzar la señalización existente considerando:

- Incremento sostenido del flujo vehicular.
- Mayor circulación peatonal en sectores urbanos.
- Existencia de establecimientos comerciales y zonas de alta interacción entre peatones y vehículos.
- Desgaste natural de algunas señales debido a las condiciones climáticas propias de la comuna.
- Necesidad de mejorar la percepción anticipada de los riesgos por parte de los conductores.
- Reforzar el cumplimiento de las normas de tránsito mediante señalización más visible y oportuna.

Se propone priorizar la instalación y reposición de señales de:

- Proximidad Paso Peatonal.
- Prohibido Estacionar.
- Cruces paso peatonal
- Otras señales reglamentarias y de advertencia que determine la evaluación técnica de terreno.

7. Justificación Técnica

El Manual de Señalización de Tránsito señala que las señales verticales son esenciales en aquellos lugares donde existen regulaciones especiales o donde los peligros no resultan evidentes para los usuarios de la vía. En consecuencia, su correcta instalación constituye una medida preventiva destinada a disminuir la ocurrencia de accidentes y mejorar la seguridad vial.

El reforzamiento de la señalización permitirá:

- Incrementar la seguridad de peatones y conductores.

- Reducir la probabilidad de siniestros viales.
- Mejorar la percepción de riesgo en zonas críticas.
- Favorecer el cumplimiento de la Ley de Tránsito.
- Optimizar la organización y regulación del tránsito urbano.
- Mantener la infraestructura vial conforme a los estándares técnicos establecidos por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

8. Conclusión

Considerando las observaciones efectuadas en terreno y el marco normativo vigente, esta Dirección estima ejecutar un reforzamiento de la señalización vertical en el sector urbano de la comuna incorporando nuevas señales reglamentarias y de advertencia, así como la reposición de aquellas que presenten deterioro o pérdida de visibilidad.

La implementación de estas medidas permitirá mantener la infraestructura vial conforme a los criterios establecidos por el Manual de Señalización de Tránsito, fortaleciendo la seguridad de peatones y conductores, mejorando la regulación del tránsito y contribuyendo a la disminución del riesgo de accidentes en la comuna.



Enrique F. Cárcamo Mancilla

Director de Tránsito y Transporte Público

Municipalidad de Quellón