



TALCAHUANO

Nº 416 | 1487940

Talcahuano 20 de Julio del 2026

Términos de referencia
Dirección de Aseo y Ornato
Departamento de Mantenición Vehicular

L. I. Municipalidad de Talcahuano, Dirección de Aseo y Ornato, requiere el servicio de reparación y repuesto para el vehículo minibús Mercedes Benz modelo vito 110 CDI + EURO V, año 2014 placa patente FZ KJ 30-6.-

El taller que realice el trabajo debe encontrarse en la intercomuna Concepción -Talcahuano, para facilitar traslado dicho vehículo a taller seleccionado. -

Mano de Obra

1	CALIBRACION INYECTOR COMMON RAIL DENSO
4	CALIBRACION BOMBA DENSO HP3
1	CAMBIO EMPAQUETADURA TAPA VALVULAS
1	LIMPIEZA DE ESTANQUE
1	SCANER VEHICULO LIVIANO
1	INSUMOS
1	DESMONTAJE Y MONTAJE INYECTORES
1	DESMONTAJE Y MONTAJE BOMBA
1	REGENERACION DPF VEHICULO

Repuestos

1	JUEGO GOLILLAS COMMON RAIL
2	VALVULA DE CONTROL
1	FILTRO PETROLEO
1	PETROLEO
1	EMPAQUETADURA TAPA VALVULA
1	INSUMOS



CLAUDIO DENEY TORREALBA
DIRECTOR
DIRECCION DE ASEO Y ORNATO

DISTRIBUCION

- 1.- Dir. Aseo y Ornato
 - 2.- Departamento Administrativo. ✓
 - 3.- Archivo correlativo Mantenición Vehicular
- CDT/bmv/saa