

PPU	VEHÍCULO	MARCA	MODELO	AÑO	N° MOTOR	CHASIS
LZXD.11-2	CAMIÓN	VOLKSWAGEN	CONSTELLATION 17,280	2020	2095496A275485	953658247LR024477
Kit de embrague (Disco embrague, prensa , rodamiento y volante) con instalación						
Bomba maestra de embrague con instalación						
Cilindro esclavo con instalación						
Piolas de palanca de cambios con instalación						
Bomba servo embrague con instalación						
Mantenión completa de motor (Filtros de aire, aceite, combustible y decantador) con instalación						
Viscoso						
Correas de accesorios con instalación						
Reparación de fisura en estanque de acero inoxidable						

Condiciones de evaluación

El oferente deberá adjuntar cotización detallada por cada servicio de mantención y reparación (excluyente)

El oferente tendrá un plazo de entrega de 6 días una vez aceptada la oc.

El oferente deberá realizar los trabajos en aparcadero municipal Santa Julia #265

El oferente deberá emitir un certificado de garantía por falla de fábrica o instalación de una validez de 8 meses