ระบบตรวจจับความเสียหายถนน

ตรวจจับตั้งแต่ตำแหน่งที่ 16.05146584651, 103.1684651684684 ถึง 16.05146584651, 103.1684651684684 ด้วยเวลา 1.30 นาที ระยะทาง 160 เมตร ความเร็วเฉลี่ย 70 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยพบหลุม 12 ครั้ง ถนนแตก 2 ครั้ง ถนนแตก 2 ครั้ง


กราฟความเสียหาย

ตำแหน[่]งจุดที่พบความเสียหายทั้งหมด




ความเสียหายทั้งหมดที่ตวรจพบ

ตำแหน[่]งหลุมบนถนน




หลุมที่ตวรจพบ

ตำแหน[่]งถนนแตก




ถนนแตกที่ตวรจพบ

ตำแหน่งถนนซ่อมปะ




ถนนซ่อมป่ะที่ตวรจพบ

แสดงความเสียหายด้วย Heat Map



จำนวนความเสียหาย



ตำแหน่งและภาพ

รูปภาพ	รายละเอียด
	ตำแหน [่] ง: 16.245166385322946, 103.24842972713674 หมวด: หลุม เวลา: 00:00:00
	ตำแหน่ง: 16.245166385322946, 103.24842972713674 หมวด: ถนนซ่อมปะ เวลา: 00:00:00
	ตำแหน่ง: 16.245058020349898, 103.2486534855196 หมวด: ถนนซ่อมปะ เวลา: 00:02:12

รูปภาพ	รายละเอียด
	ตำแหน่ง: 16.245058020349898, 103.2486534855196 หมวด: ถนนซ่อมปะ เวลา: 00:02:12
	ตำแหน่ง: 16.245045171523838, 103.24867379069478 หมวด: ถนนซ่อมปะ เวลา: 00:02:24
	ตำแหน [่] ง: 16.245045171523838, 103.24867379069478 หมวด: ถนนซ [่] อมปะ เวลา: 00:02:24
	ตำแหน่ง: 16.24503232269778, 103.24869409586996 หมวด: ถนนซ่อมปะ เวลา: 00:03:00
	ตำแหน่ง: 16.245022028141648, 103.24871974761783 หมวด: ถนนซ่อมปะ เวลา: 00:03:12
	ตำแหน่ง: 16.245001439029384, 103.24877105111355 หมวด: ถนนซ่อมปะ เวลา: 00:04:00

รูปภาพ	รายละเอียด
	ตำแหน่ง: 16.244980862956957, 103.24880196368049 หมวด: ถนนซ่อมปะ เวลา: 00:04:12
	ตำแหน่ง: 16.244960286884535, 103.24883287624742 หมวด: ถนนซ่อมปะ เวลา: 00:04:24
	ตำแหน่ง: 16.24493971081211, 103.24886378881436 หมวด: ถนนซ่อมปะ เวลา: 00:05:00
	ตำแหน่ง: 16.244913981798533, 103.24890623427802 หมวด: ถนนซ่อมปะ เวลา: 00:05:24
	ตำแหน่ง: 16.244882241027423, 103.2489594937519 หมวด: หลุม เวลา: 00:06:12
	ตำแหน่ง: 16.244882241027423, 103.2489594937519 หมวด: ถนนซ่อมปะ เวลา: 00:06:12

รูปภาพ	รายละเอียด
	ตำแหน [่] ง: 16.2448633647631, 103.24899153049392 หมวด: หลุม เวลา: 00:06:24
	ตำแหน่ง: 16.2448633647631, 103.24899153049392 หมวด: ถนนซ่อมปะ เวลา: 00:06:24
	ตำแหน่ง: 16.2448633647631, 103.24899153049392 หมวด: ถนนซ่อมปะ เวลา: 00:06:24
	ตำแหน [่] ง: 16.244844488498778, 103.24902356723597 หมวด: หลุม เวลา: 00:07:00
	ตำแหน่ง: 16.244844488498778, 103.24902356723597 หมวด: ถนนซ่อมปะ เวลา: 00:07:00
	ตำแหน [่] ง: 16.244824757522867, 103.24905745773296 หมวด: เวลา: 00:07:12

รูปภาพ	รายละเอียด
	ตำแหน [่] ง: 16.244824757522867, 103.24905745773296 หมวด: หลุม เวลา: 00:07:12
	ตำแหน [่] ง: 16.244824757522867, 103.24905745773296 หมวด: หลุม เวลา: 00:07:12
	ตำแหน่ง: 16.24478529557104, 103.24912523872696 หมวด: เวลา: 00:08:00
	ตำแหน่ง: 16.24473721611629, 103.24919862583755 หมวด: ถนนซ่อมปะ เวลา: 00:08:24
	ตำแหน่ง: 16.244713176388917, 103.24923531939285 หมวด: ถนนซ่อมปะ เวลา: 00:09:00
	ตำแหน่ง: 16.244678846148602, 103.24928726910345 หมวด: ถนนซ่อมปะ เวลา: 00:09:24

รูปภาพ	รายละเอียด
	ตำแหน่ง: 16.244641932032266, 103.24934375037255 หมวด: ถนนซ่อมปะ เวลา: 00:10:12
	ตำแหน่ง: 16.244622183036093, 103.24937425678633 หมวด: ถนนซ่อมปะ เวลา: 00:10:24
	ตำแหน [่] ง: 16.244602434039916, 103.24940476320012 หมวด: ถนนซ่อมปะ เวลา: 00:11:00
	ตำแหน [่] ง: 16.244582664492548, 103.24943174802964 หมวด: ถนนซ [่] อมปะ เวลา: 00:11:12
	ตำแหน่ง: 16.24456289494518, 103.24945873285914 หมวด: ถนนซ่อมปะ เวลา: 00:11:24
	ตำแหน [่] ง: 16.244478688503513, 103.24957181999164 หมวด: หลุม เวลา: 00:13:00

รูปภาพ	รายละเอียด
	ตำแหน่ง: 16.24433357441488, 103.24976740680776 หมวด: ถนนซ่อมปะ เวลา: 00:15:12
	ตำแหน [่] ง: 16.2442622963524, 103.24989771973134 หมวด: หลุม เวลา: 00:17:00
	ตำแหน่ง: 16.2442622963524, 103.24989771973134 หมวด: ถนนซ่อมปะ เวลา: 00:17:00
	ตำแหน [่] ง: 16.24424425532796, 103.24992202445472 หมวด: หลุม เวลา: 00:17:12
	ตำแหน [่] ง: 16.24424425532796, 103.24992202445472 หมวด: ถนนซ่อมปะ เวลา: 00:17:12
	ตำแหน [่] ง: 16.244226214303517, 103.24994632917809 หมวด: หลุม เวลา: 00:17:24

รูปภาพ	รายละเอียด
	ตำแหน [่] ง: 16.244226214303517, 103.24994632917809 หมวด: หลุม เวลา: 00:17:24
	ตำแหน [่] ง: 16.244208173279077, 103.24997063390147 หมวด: หลุม เวลา: 00:18:00
	ตำแหน่ง: 16.244208173279077, 103.24997063390147 หมวด: ถนนซ่อมปะ เวลา: 00:18:00