


ระบบตรวจจับความเสียหายถนน

ตรวจจับตำแหน่ง 16.085298913037374,103.61795590532424 ถึง 16.085877490000975,103.61741190035518 ด้วยเวลาของวิดีโอที่ตรวจจับได้ 00:09:00 นาที ระยะทางทั้งหมดวัดจาก GPS 111 เมตร โดยพบหลุม 4 ครั้ง ถนนแตก 17 ครั้ง ถนนข้อมปะ 7 ครั้ง


กราฟความเสียหาย

ตำแหน่งจุดที่พบความเสียหายทั้งหมด



ความเสียหายทั้งหมดที่ตรวจพบ

ตำแหน่งหลุมบนถนน




หลุมที่ตรวจพบ

ตำแหน่งถนนแตก




ถนนแตกที่ตรวจพบ

ตำแหน่งถนนข้อมปะ




ถนนข้อมปะที่ตรวจพบ


แสดงความเสียหายด้วย Heat Map






จำนวนความเสียหาย



ตำแหน่งและภาพ


รูปภาพ	รายละเอียด
	ตำแหน่ง: 16.085328779898227, 103.6178738290465 หมวด: เวลา: 00:01:00
	ตำแหน่ง: 16.085328779898227, 103.6178738290465 หมวด: เวลา: 00:01:00
	ตำแหน่ง: 16.085336518969264, 103.61783358134018 หมวด: เวลา: 00:01:30

รูปภาพ	รายละเอียด
	<p>ตำแหน่ง: 16.0853442580403, 103.61779333363386 หมวด: repair เวลา: 00:02:00</p>
	<p>ตำแหน่ง: 16.085344276497224, 103.61773967253535 หมวด: repair เวลา: 00:02:30</p>
	<p>ตำแหน่ง: 16.08534429495415, 103.61768601143685 หมวด: หลุม เวลา: 00:03:00</p>
	<p>ตำแหน่ง: 16.08534429495415, 103.61768601143685 หมวด: repair เวลา: 00:03:00</p>
	<p>ตำแหน่ง: 16.08534429495415, 103.61768601143685 หมวด: หลุม เวลา: 00:03:00</p>
	<p>ตำแหน่ง: 16.085336563263684, 103.61755188687843 หมวด: หลุม เวลา: 00:04:30</p>

รูปภาพ	รายละเอียด
	<p>ตำแหน่ง: 16.085336563263684, 103.61755188687843 หมวด: หลุม เวลา: 00:04:30</p>
	<p>ตำแหน่ง: 16.08532883164659, 103.61750896905158 หมวด: repair เวลา: 00:05:00</p>
	<p>ตำแหน่ง: 16.08532883164659, 103.61750896905158 หมวด: repair เวลา: 00:05:00</p>
	<p>ตำแหน่ง: 16.08536477486225, 103.61749535815805 หมวด: repair เวลา: 00:05:30</p>
	<p>ตำแหน่ง: 16.085582825865934, 103.61743519226872 หมวด: เวลา: 00:07:30</p>
	<p>ตำแหน่ง: 16.085582825865934, 103.61743519226872 หมวด: เวลา: 00:07:30</p>

รูปภาพ	รายละเอียด
	<p>ตำแหน่ง: 16.085661865019937, 103.61742355301956 หมวด: เวลา: 00:08:00</p>
	<p>ตำแหน่ง: 16.085661865019937, 103.61742355301956 หมวด: เวลา: 00:08:00</p>
	<p>ตำแหน่ง: 16.08574090417394, 103.6174119137704 หมวด: เวลา: 00:08:00</p>
	<p>ตำแหน่ง: 16.08574090417394, 103.6174119137704 หมวด: เวลา: 00:08:00</p>
	<p>ตำแหน่ง: 16.08578643278295, 103.61741190929865 หมวด: เวลา: 00:08:30</p>
	<p>ตำแหน่ง: 16.08578643278295, 103.61741190929865 หมวด: repair เวลา: 00:08:30</p>

รูปภาพ	รายละเอียด
	<p>ตำแหน่ง: 16.08578643278295, 103.61741190929865 หมวด: เวลา: 00:08:30</p>
	<p>ตำแหน่ง: 16.085831961391964, 103.61741190482692 หมวด: เวลา: 00:09:00</p>
	<p>ตำแหน่ง: 16.085831961391964, 103.61741190482692 หมวด: เวลา: 00:09:00</p>
	<p>ตำแหน่ง: 16.085831961391964, 103.61741190482692 หมวด: เวลา: 00:09:00</p>
	<p>ตำแหน่ง: 16.085877490000975, 103.61741190035518 หมวด: เวลา: 00:09:00</p>
	<p>ตำแหน่ง: 16.085877490000975, 103.61741190035518 หมวด: เวลา: 00:09:00</p>

รูปภาพ	รายละเอียด
	<p>ตำแหน่ง: 16.085877490000975, 103.61741190035518</p> <p>หมวด:</p> <p>เวลา: 00:09:00</p>